

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1.	Maistru superior Bugai Vladislav	Studii medii tehnice	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lucrări de reparație capitală a sistemului automat de reglare (CAP) a turboagregatului bl. nr. 1 PTT-12-35-10M, CET Sursa 1; 2. Reparația curentă a turboagregatului de tip PTT 80-130/13 bl. nr. 1 cu deschiderea cilindrului de înalta presiune, CET Sursa 1; 3. Reparația capitală a turbinei cu abur PTT 80-130/13 bl. Nr. 2 cu deschiderea cilindrului de înaltă presiune, CET Sursa 1; 4. Reparația curentă a turbinei cu abur PTT 80-130/13 bl. nr. 3, CET Sursa 1; 5. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei PTT 80-130/13 bl. Nr. 2, CET Sursa 1; 6. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur PTT 80/130/13 nr. 1, CET Sursa 1; 7. Lucrări de reparație curentă a turbinei cu abur PTT 80 -130/13 al blocului energetic nr. 3, CET Sursa 1; 8. Lucrări de reparație curentă a turboagregatului PTT 80- 130/13 al blocului energetic nr. 2, CET Sursa 1; 9. Lucrări de reparație a lagărilor turbogeneratorului nr. 2, CET Sursa 1; 10. Reglarea și revizia vibrației a utilajului, CET Sursa 1; 11. Controlul metalului rotorului de înaltă presiune (PBД) a turbogeneratorului tip PTT 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant PBД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice, CET Sursa 1; 	<p>Nr. 11214-22 din 06.05.22; Nr. 11211-22 din 06.05.22; Nr. 11199-22 din 06.05.22; Nr. 11216-22 din 06.05.22; Nr. 11207-22 din 06.05.22; Nr. 11203-22 din 06.05.22.</p>
2.	Coordonator grupă Deadic Gheorghe	Studii tehnice superioare	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reparația capitală a turboagregatului bl. nr. 5, CET Sursa 2; 2. Reparația curentă a turboagregatului bl. nr. 5, CET Sursa 2; 3. Reparația curentă a turboagregatului bl. nr. 6, CET Sursa 2; 4. Reparația condensatorului de tip 200-KЛЦ-2 al turbinei cu abur tip K-200-130 JM3 bl. Nr. 10, prin înlocuirea completă a țevilor de răcire; 	<p>Nr. 11215-22 din 06.05.22; Nr. 11212-22 din 06.05.22;</p>

				<p>5. Lucrări de repaletare a treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale rotorului de joasă presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10;</p> <p>6. Reparația treptei de reglare Nr. 1 a rotorului de înalta presiune cu înlocuirea aparatului directoriu cilindrului de înalta presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10.</p>	<p>Nr. 11200-22 din 06.05.22;</p> <p>Nr. 11217-22 din 06.05.22;</p> <p>Nr. 11208-22 din 06.05.22;</p> <p>Nr. 11204-22 din 06.05.22.</p>
3.	Maistru Dogotari Viorel	Studii tehnice	23		
4.	Defectoscopist Chicev Oleg	Studii tehnice	45		
5.	Electrogazosudor Moruz Anatolie	Studii tehnice	4		
6.	Electrogazosudor Soroceanu Boris	Studii tehnice	4		
7.	Tăietor cu gaze Ionița Valeri	Studii tehnice	41		
8.	Electrogazosudor Maliuta Alexandr	Studii tehnice	16		
9.	Lăcătuș Țureac Evghenii	Studii tehnice	12		
10.	Inginer la reparații Alexeev Dmitrii	Studii tehnice	32		
11.	Maistru Batistî Iacob	Studii tehnice	36		
12.	Lăcătuș Bîrsan Nicolae	Studii tehnice	38		

13.	Lăcătuș Botnarenco Mihail	Studii tehnice	20		
14.	Eletrogazosudor Botnaremcu Vitalie	Studii tehnice	18		
15.	Lăcătuș Bugai Dumitru	Studii tehnice	8		
16.	Lăcătuș Cojocaru Ion	Studii tehnice	30		
17.	Lăcătuș Coțaga Victor	Studii tehnice	25		
18.	Inginer Dumbrăveanu Daniel	Studii tehnice	1		
19.	Lăcătuș Gherb Grigore	Studii tehnice	28		
20.	Lăcătuș Golban Vasile	Studii tehnice	17		
21.	Electrogazosudor Goncear Vitali	Studii tehnice	12		
22.	Electrogazosudor Gumenco Ion	Studii tehnice	31		
23.	Lăcătuș Josan Veaceslav	Studii tehnice	28		
24.	Lăcătuș Leahu Victor	Studii tehnice	9		
25.	Electrogazosudor	Studii tehnice	7		

	Leșan Andrian				
26.	Lăcătuș Leșan Vladimir	Studii tehnice	31		
27.	Lăcătuș Liule Ion	Studii tehnice	23		
28.	Electrogazosudor Macrinici Oleg	Studii tehnice	22		
29.	Șef șantier Moiseenco Valeriu	Studii tehnice	40		
30.	Lăcătuș Moscovciuc Vadim	Studii tehnice	20		
31.	Tăietor cu gaze Nastas Vasile	Studii tehnice	30		
32.	Electrogazosudor Oloer Veaceslav	Studii tehnice	21		
33.	Electrosudor la sudura manuală Onofrei Boris	Studii tehnice	33		
34.	Director Tehnic Popa Cornel	Studii tehnice	12		
35.	Lăcătuș Procopiuc Eduard	Studii tehnice	27		
36.	Lăcătuș Railean Serghei	Studii tehnice	11		
37.	Lăcătuș	Studii tehnice	20		

	Rodideal Igor				
38.	Lăcătuș Romanov Serghei	Studii tehnice	27		
39.	Lăcătuș Roșca Valeriu	Studii tehnice	36		
40.	Sef secție Safoșkin Iuri	Studii tehnice	42		
41.	Lăcătuș Salagor Iurie	Studii tehnice	26		
42.	Lăcătuș Talpa Veaceslav	Studii tehnice	28		

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.