

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
50110000-9	Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p.2008)	serv	1	416 585,83	499 903,00	416 585,83	499 903,00			
50110000-9	Lot 6: DACIA DOKKER (DACIA DOKKER a.p. 2015)	serv	1	230 943,33	277 132,00	230 943,33	277 132,00			
50110000-9	Lot 7: FORD (FORD TRANSIT a.p. 2015; FORD INTERNATIONAL a.p. 1996)	serv	1	518 115,00	621 738,00	518 115,00	621 738,00			
Total						1 165 644,16	1 398 773,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Leor Seerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, m. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertanti în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-h3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022


Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Table with 11 columns: Cod CPV, Denumirea bunurilor / serviciilor, Unit. de masă, Cant., Preț unitar (fără TVA), Preț unitar (cu TVA), Suma fără TVA, Suma cu TVA, Termenul de livrare/prestare, Clasificarea bugetară (BACS), Discont %

Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022


Nu se aplică

50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	1	2179,16	2615	2179,16	2615	
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	1	2279,16	2735	2279,16	2735	
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	1	2279,16	2735	2279,16	2735	
50110000-9	9. schimb lăcuți ușă	serv	1	1829,16	2195	1829,16	2195	
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	1	6845,83	8215	6845,83	8215	
Total lot S:							#####	499 903,00

Semnat:  Numele, Prenumele: **Igor Scerbinschi**. În calitate de: **Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA**
Ofertantul: **DAAC-Hermes SA** Adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.**



50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	I	885,00	1062	885,00	1062
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	I	5145,00	6174	5145,00	6174
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	I	3135,00	3762	3135,00	3762
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire	serv	I	416,66	500	416,66	500
Reparația caroseriei a autovehiculului de tip DACIA DOKKER							
50110000-9	1. schimb far față	serv	I	1345,83	1615	1345,83	1615
50110000-9	2. schimb far anticuțată față	serv	I	695,83	835	695,83	835
50110000-9	3. schimb far spate	serv	I	825,00	990	825,00	990
50110000-9	4. schimb vas de spălare a parbrizului (set)	serv	I	1365,00	1638	1365,00	1638
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	I	2174,16	2609	2174,16	2609
50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	I	2132,50	2559	2132,50	2559
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	I	2286,66	2744	2286,66	2744
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	I	2836,66	3404	2836,66	3404
50110000-9	9. schimb lacăți uși	serv	I	2678,33	3214	2678,33	3214
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	I	3286,66	3944	3286,66	3944
Total lot 6:						230 943,33	277 132,00

Semnat:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Cnd CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Lot 7: FORD (FORD TRANSIT a.p. 2015; FORD INTERNATIONAL a.p. 1996)																
Deservire tehnică																
50110000-9	1. schimb ulci de motor	serv	1	1958,33	2350	1958,33	2350	Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică							
50110000-9	2. schimb filtru de ulci	serv	1	916,66	1100	916,66	1100									
50110000-9	3. schimb filtru de aer	serv	1	1022,50	1227	1022,50	1227									
50110000-9	4. schimb filtru/rc de salon	serv	1	1075,83	1291	1075,83	1291									
50110000-9	5. schimb filtru de combustibil	serv	1	1117,50	1341	1117,50	1341									
50110000-9	6. schimb saboți față și spate (set)	serv	1	3157,50	3789	3157,50	3789									
50110000-9	7. schimb bușii (set)	serv	1	2879,16	3455	2879,16	3455									
50110000-9	8. schimb ulci servodirecție	serv	1	515,00	618	515,00	618									
50110000-9	9. schimb lichid de răcire	serv	1	984,16	1181	984,16	1181									
50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serv	1	556,66	668	556,66	668									
50110000-9	11. schimb lichid de frână	serv	1	394,16	473	394,16	473									
50110000-9	12. schimb ulci în cutia de viteze	serv	1	931,66	1118	931,66	1118									
50110000-9	13. schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	15291,66	18350	15291,66	18350									
50110000-9	14. schimb bec față scurtă/lungă	serv	1	136,66	164	136,66	164									
50110000-9	15. schimb bec gabariti/anticeajă/viraj	serv	1	70,00	84	70,00	84									
50110000-9	16. diagnostica computerizată (oră)	serv	1	250,00	300	250,00	300									
50110000-9	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	166,66	200	166,66	200									
50110000-9	18. diagnostica suspensiei	serv	1	166,66	200	166,66	200									
50110000-9	19. deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	750,00	900	750,00	900									
50110000-9	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	511,66	614	511,66	614									
Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	12351,66	14822	12351,66	14822	Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică							
50110000-9	2. schimb grinda de direcție	serv	1	21794,16	26153	21794,16	26153									
50110000-9	3. tije de direcție (set)	serv	1	581,66	698	581,66	698									
50110000-9	4. schimb cap de bară	serv	1	344,16	413	344,16	413									
50110000-9	5. schimb suport sferic	serv	1	417,50	501	417,50	501									
50110000-9	6. rulment fixare axa volanului	serv	1	1345,83	1615	1345,83	1615									
Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1587,50	1905	1587,50	1905									
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	6779,16	8135	6779,16	8135									
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	2218,33	2662	2218,33	2662									
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	4234,16	5081	4234,16	5081									
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1505,00	1806	1505,00	1806									
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	442,50	531	442,50	531									
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	442,50	531	442,50	531									
50110000-9	8. tija stabilizator	serv	1	550,83	661	550,83	661									
Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	2775,00	3330	2775,00	3330				Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică				
50110000-9	2. schimb pârghie	serv	1	3050,83	3661	3050,83	3661									
50110000-9	3. schimb rulment	serv	1	3585,00	4302	3585,00	4302									
50110000-9	4. schimb suport de frânare	serv	1	4138,33	4966	4138,33	4966									
50110000-9	5. schimb disc de frânare	serv	1	1381,66	1658	1381,66	1658									
50110000-9	6. schimb bloc din cauciuc	serv	1	775,83	931	775,83	931									
50110000-9	7. schimb bușea	serv	1	859,16	1031	859,16	1031									
50110000-9	8. schimb perna motorului	serv	1	3256,66	3908	3256,66	3908									
50110000-9	9. tija stabilizator	serv	1	550,83	661	550,83	661									
Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb cilindrul principal/amplificator de frână	serv	1	9262,50	11115	9262,50	11115	Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică							
50110000-9	2. schimb cilindrul de lucru	serv	1	3806,66	4568	3806,66	4568									
50110000-9	3. schimb cilindrul de frânare al roții	serv	1	4234,16	5081	4234,16	5081									
50110000-9	4. schimb furtun de frânare	serv	1	475,83	571	475,83	571									
50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare	serv	1	734,16	881	734,16	881									
Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb perna cutie de viteze	serv	1	1565,00	1878	1565,00	1878							Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică	
50110000-9	2. schimb set ambraj	serv	1	9830,00	11796	9830,00	11796									
50110000-9	3. schimb arbore de transmisie	serv	1	16685,00	20022	16685,00	20022									
50110000-9	4. schimb articulații cruce	serv	1	1525,83	1831	1525,83	1831									
50110000-9	5. reparația cutiei de viteze	serv	1	15645,83	18775	15645,83	18775									
50110000-9	6. schimb puntea spate	serv	1	36220,00	43464	36220,00	43464									
50110000-9	7. schimb granata de transmisie	serv	1	7095,00	8514	7095,00	8514									
Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb bloc electronic al volanului	serv	1	4056,66	4868	4056,66	4868				Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică				
50110000-9	2. schimb sensor ABS/ESP	serv	1	650,83	781	650,83	781									
50110000-9	3. schimb sensor proporție aer	serv	1	1855,83	2227	1855,83	2227									
50110000-9	4. schimb bloc central	serv	1	13779,16	16535	13779,16	16535									
50110000-9	5. schimb computer de bord	serv	1	13779,16	16535	13779,16	16535									
50110000-9	6. schimb sensor temperatură	serv	1	764,16	917	764,16	917									
50110000-9	7. schimb sensor poziție arbore cu came	serv	1	2200,83	2641	2200,83	2641									
50110000-9	8. schimb sensor arbore cotit	serv	1	2075,83	2491	2075,83	2491									
Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb injector de admisie	serv	1	11279,16	13535	11279,16	13535	Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică							
50110000-9	2. schimb pompa de admisie	serv	1	21877,50	26253	21877,50	26253									
50110000-9	3. schimb droșel	serv	1	11181,66	13418	11181,66	13418									
50110000-9	4. schimb colector/șcava de eșapament	serv	1	5695,83	6835	5695,83	6835									
50110000-9	5. schimb regulator termic ulei de motor	serv	1	5044,16	6053	5044,16	6053									
50110000-9	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți	serv	1	10358,33	12430	10358,33	12430									
50110000-9	7. schimb cuzineți bicicletă	serv	1	2041,66	2450	2041,66	2450									
50110000-9	8. schimb mecanismul bicicletă manivelă/arbore/cotit (set)	serv	1	70020,83	84025	70020,83	84025									
50110000-9	9. schimb inel piston (set)	serv	1	2877,50	3453	2877,50	3453									
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanele de fixare (set)	serv	1	53208,33	63850	53208,33	63850									
50110000-9	11. schimb capac supape de admisie/consumabile	serv	1	6904,16	8285	6904,16	8285									
Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip FORD																
50110000-9	1. schimb radiator motor	serv	1	2735,83	3283	2735,83	3283				Serviciile urmează a fi prestate pe parcursul anului 2022	Nu se aplică				
50110000-9	2. schimb termostat	serv	1	1018,33	1222	1018,33	1222									
50110000-9	3. schimb mufa	serv	1	1181,66	1418	1181,66	1418									
50110000-9	4. supapa sistemului de răcire	serv	1	650,83	781	650,83	781									
50110000-9	5. schimb radiator sistem de aer condiționat	serv	1	3001,66	3602	3001,66	3602									
50110000-9	6. schimb pompa de răcire	serv	1	1997,50	2397	1997,50	2397									

50110000-9	7. schimb furtun sistem de răcire (set)	serv	I	2015,00	2418	2015,00	2418
50110000-9	8. schimb compresor sistem de aer condiționat	serv	I	14834,16	17801	14834,16	17801
50110000-9	9. schimb conductă freon (set)	serv	I	4117,50	4941	4117,50	4941
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire	serv	I	897,50	1077	897,50	1077
Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip FORD							
50110000-9	1. schimb far față	serv	I	5602,50	6723	5602,50	6723
50110000-9	2. schimb far anticeață față	serv	I	955,83	1147	955,83	1147
50110000-9	3. schimb far spate	serv	I	3189,16	3827	3189,16	3827
50110000-9	4. schimb vas de spălare a parbrizului (set)	serv	I	980,83	1177	980,83	1177
50110000-9	5. schimb parbriz față	serv	I	2529,16	3035	2529,16	3035
50110000-9	6. schimb parbriz spate	serv	I	2112,50	2535	2112,50	2535
50110000-9	7. schimb geam ușa față	serv	I	2362,50	2835	2362,50	2835
50110000-9	8. schimb geam ușa spate	serv	I	2362,50	2835	2362,50	2835
50110000-9	9. schimb lăcățușă	serv	I	2915,83	3499	2915,83	3499
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii	serv	I	8101,66	9722	8101,66	9722
Total lot 7:						518 115,00	621 738,00

Semnătura:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

