

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1742296171450 din 18.03.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparații (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport din Direcția CSP Edineț (REPETAT)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bunuri/servicii</b>										
	<b>Lot. 3 CSP Edineț</b>									
	<b>Dacia Dokker, a.2017, RCM-993</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>5141.66</b>	<b>6170.00</b>	<b>5816.66</b>	<b>6980.00</b>	<i>serviciile se vor presta la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2025 din data înregistrării a contractului la Trezorerie</i>		
	Schimb ulei motor 5w40	serv	1	550.00	660.00	550.00	660.00			
	Schimb filtru ulei	serv	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
	Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
	Schimb filtru salon	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
	Schimb filtru benzina	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00			
	Schimb lichid răcire	serv	1	291.66	350.00	291.66	350.00			
	Schimb bugii incandescente (4 buc)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00			
	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	325.00	390.00	325.00	390.00			
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
	Schimb set GRM	serv	1	1525.00	1830.00	1525.00	1830.00			
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00			
	Vulcanizarea anvelopei R15 (demontare, reparare, montare, balansare)	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
	Schimb amortizator spate (2buc)	serv	1	541.67	650.00	541.67	650.00			
	Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	166.67	200.00	333.33	400.00			

	Schimb perii parbriz	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00		
<b>50112000-3</b>	<b>Dacia Dokker, a.2017, BBM-130</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>5141.66</b>	<b>6170.00</b>	<b>5816.66</b>	<b>6980.00</b>	<i>serviciile se vor presta la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2025 din data înregistrării a contractului la Trezorerie</i>	
	Schimb ulei motor 5w40	serv	1	550.00	660.00	550.00	660.00		
	Schimb filtru ulei	serv	1	158.33	190.00	158.33	190.00		
	Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru salon	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru benzina	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
	Schimb lichid răcire	serv	1	291.66	350.00	291.66	350.00		
	Schimb bugii incandescente (4 buc)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	325.00	390.00	325.00	390.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
	Schimb set GRM	serv	1	1525.00	1830.00	1525.00	1830.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
	Vulcanizarea anvelopei R15 (demontare, reparare, montare, balansare)	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
	Schimb amortizator spate (2buc)	serv	1	541.67	650.00	541.67	650.00		
	Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	166.67	200.00	333.33	400.00		
Schimb perii parbriz	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
	<b>Dacia Logan, WVI-438, a.2019, UU1L520764052927</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>2908.33</b>	<b>3490.00</b>	<b>3583.33</b>	<b>4300.00</b>		
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	116.67	140.00	116.67	140.00			
Schimb filtru aer	serv	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
Schimb filtru salon	serv	1	141.66	170.00	141.66	170.00			
Schimb filtru benzina	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00			
Schimb lichid răcire	serv	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
Schimb set GRM	serv	1	1333.33	1600.00	1333.33	1600.00			
Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00			
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			





Vulcanizarea anvelopei R16 (demontare, reparare, montarea, balansare)	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
Schimb amortizator spate (2buc)	serv	1	708.34	850.00	708.33	850.00		
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	166.67	200.00	333.33	400.00		
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	325.00	390.00	325.00	390.00		
Schimb rulment butuc față (2 buc)	serv	1	1033.34	1240.00	1033.34	1240.00		
Schimb perii parbriz	serv	1	183.34	220.00	183.34	220.00		
<b>TOTAL LOT 3</b>					<b>33300.00</b>	<b>39960.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Septelici Oxana** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **SRL "ORCARREPAR"** Adresa: **str.Unirii 55, or.Orhei**