

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752817786024 / 21456851						Data: 30/07/2025	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului medical(repetat)						Lot: 1, 2, 3, 4, 7;	Pagina 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință.
1		2	3	4	5	6	7	8
50420000-5	1	Lot 1. Autoclav Systec V-75 nr.2980,3085 (Laborator virusologic)	Servicii de reparație pentru Autoclav Systec V-75 nr.2980,3085	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. (înlocuirea senzorului de temperatură,electrozi de nivel apeiși a garniturii.) Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. Garanția lucrărilor executate și pieselor instalate minim 1 an.	Servicii de reparație conform solicitării.	N/A
50420000-5	2	Lot 2. Autoclav Tuttnauer 5050 nr.2902693 (CSP Chișinău)	Servicii de reparație pentru Autoclav Tuttnauer 5050 nr.2902693	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. (înlocuirea garnituriiși al element de încălzire) Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. Garanția lucrărilor executate și pieselor instalate minim 1 an.	Servicii de reparație conform solicitării.	N/A
50420000-5	3	Lot 3. Autoclav Tuttnauer 5075 nr.2902693 (CSP Chișinău)	Servicii de reparație pentru Autoclav Tuttnauer 5075 nr.2902693	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. (înlocuirea garnituriiși al element de încălzire) Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. Garanția lucrărilor executate și pieselor instalate minim 1 an.	Servicii de reparație conform solicitării.	N/A
50420000-5	4	Lot 4. Autoclav Sumer MODEL ADELA -3D series 2020/01-034. (CSP Hîncești)	Servicii de reparație pentru Autoclav Sumer MODEL ADELA -3D series 2020/01-034	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. (înlocuirea senzorului de presiune) Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. Garanția lucrărilor executate și pieselor instalate minim 1 an.	Servicii de reparație conform solicitării.	N/A
50420000-5	7	Lot 7. Autoclav Sumer MODEL ADELA -3D series 2020/01-042 (LMS Sed.Central)	Servicii de reparație pentru Autoclav Sumer MODEL ADELA -3D series 2020/01-042	Republica Moldova	SC Imunotehnomed S.R.L.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice a aparatului. (înlocuirea elementelor de încălzire) Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. Garanția lucrărilor executate și pieselor instalate minim 1 an.	Servicii de reparație conform solicitării.	N/A

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova