

Servicii de reîncărcare, regenerare și reparație a acartușelor

Nr.	Denumirea Serviciului	Cantitatea (serviciilor)	Preț/buc. (fără TVA)	Preț/buc. (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)	Suma (fara TVA)
1.	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge): - Canon 728/712/725/737, CRG 057; - Canon 443 dw; - HP435/436/CE285/CE278/CF283/ M15-CF244. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120	244	58.33	70.00	17 080.00	14 233.33
2.	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge): - Canon 719; HP CE505A. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 200	170	75.00	90.00	15 300.00	12 750.00
3.	Regenerarea cartușelor (Cartridge): - Canon 728/712/725/737, CRG 057; - HP435/436/CE285/CE278/CF283/ M15-CF244. - Canon 443 dw; Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120	36	83.33	100.00	3 600.00	3 000.00
4.	Regenerarea cartușelor (Cartridge): - Canon 719; HP CE505A. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 200	35	83.33	100.00	3 600.00	3 000.00
5.	Servicii de reparație și întreținere a printerelelor Canon LBP 2900/ LBP 6020/ LBP 151dw/MFU 4010, după cum urmează: - profilaxie; - schimbare fuser film; - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser etc.	6	291,67	350.00	2 100.00	1 750.00
6.	Servicii de reparație și întreținere a printerelelor HP 1010/1020/MFP M125nw, după cum urmează: - profilaxie; - schimbare fuser film; - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser etc.	6	291,67	350.00	2 100.00	1 750.00
7.	Servicii de reparație și întreținere a printerelelor Epson- LX 300-II/ LX 350 după cum urmează:	8	83.33	100	800.00	666.66

	- profilaxie; - print head; - LFR.					
	TOTAL				44 580.00	37 149.99

Notă: Serviciile respective urmează a fi realizate conform normelor și standareadelor în domeniu.