

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L530 R33- drum de acces spre s. Talaesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		Luna	
	Organizare de șantier	octombrie	noiembrie
1	Drum L=350m b=5.60m (gradinita)		
2	2. Strat de egalizare L=350m, b=5.60m		
3	3. Drum L350m b=6.0m (scoala)		

Data completării: "24" septembrie 2020

Nume: __Vizitiv Valentin_____

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ ÎM "BADPRIM" SRL__