

[illegible]

	Canon cartridge 103/303/703 OR-H278A Canon Cartridge 728 Starter Regenerarea , reparația cartușelor CB 435A/ CB436A / CE285A			unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.
	H278CUI			3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test.
Total lot 12					
Lotul 13					
Edineț (cu raza de acoperire Briceni)	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.
	Canon(LBP3010B) catridge 712			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne	
	Canon(MF211) catridge 737				
	Canon(MF3010) catridge 725				
	Canon(MF231) catridge 737				
	Canon(MF4410) catridge 728				
	HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)	SUA	SCC		
	HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)				
	Samsung (ML1660) catridge MLT-				

ISO
9001:2015

D104S			necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	realimentare sau regenerare cartuşurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoţite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.
Work Centre 3045 catridge 4035				
Kyocera FS-1025 MFP				
Konica Minolta Bizhub 185				
Regenerarea, reparatia cartuşelor				
Canon(LBP3010B) catridge 712				
Canon(MF211) catridge 737				
Canon(MF3010) catridge 725				
Canon(MF231) catridge 737				
Canon(MF4410) catridge 728				
HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)				
HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)				
Samsung (ML1660) catridge MLT-D104S				
Work Centre 3045 catridge 4035				
Kyocera FS-1025 MFP				
Konica Minolta Bizhub 185				
Procurarea cartuşelor				
Canon(MF4410) catridge 728				
HP Lazer Jet PRO catridge M12a(79A)				
HP Lazer Jet 1080 catridge (12A)				
Total lot 13				
Lotul 14				
Realimentarea cartuşelor				
Samsung ML 1660				
Canon LBP 2900 B				
Canon I-SENSYS MF-4410				
Canon I-SENSYS MF- 217				
MP Laser Jet 1018				
Canon I-SENSYS MF- 216 n				
Făleşti (cu raza de acoperire Glodeni)				

Canon I-SENSYS MF- 217 w
Canon I-SENSYS MF- 217 dw
Laser Jet M 1132 MFP
Samsung ML 1210
Canon LBP 2900 B
CRG728/CE278A
Cartridge 103/303/703
Q2612A
Toner 325/725/925X
CF 217A
Toner 712 starter
Regenerarea, reparația cartușelor
Canon Cartridge 103/303/703
CE278A/CAN CRG 328/726/728
Canon Cartridge 728 Starter
RAMP Laser Jet Q2612A
CRG 737/CF-283 X Toner Cartridge
ECOHPCF 283 XUNI
CRG 737/CF 283 X Cartridge 737
Canon Cartridge 737 Starter
Canon Cartridge 737 Starter 4
HP Laser Jet CE 285A/85A
Samsung ML 1210
Canon LBP 2900 B
CRG728/CE278A
Cartridge 103/303/703
Q2612A
Toner 325/725/925X
CF 217A
Toner 712 starter
Procurarea cartușelor
Laser Jet M 1132 MFP

reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necharacteristice pe fila imprimată

3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş

reprezentanță în Marea Britanie.

2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test.

3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.

[illegible]

acoperire Ialoveni)	Canon cartrige 728 starter	folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş			9001:2015	
	Canon cartrige 725 starter					
	Canon cartrige 737 starter L					
	Canon cartrige 728					
	Cartrige print CE285A					
	Canon toner cartrige for HR CRG 728					
	Regenerarea, reparația cartuşelor					
	Canon cartrige 728 starter					
	Canon cartrige 725 starter					
	Canon cartrige 737 starter					
	Canon cartrige 728					
	Cartrige print CE285A					
Canon toner cartrige for HR CRG 728						
Ungheni (cu raza de acoperire Nisporeni)	Procurarea cartuşelor	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată		SUA SCC	1. Pentru realimentarea cartuşurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania reprezentantă în Marea Britanie. 2. După realimentare sau	ISO 9001:2015
	Cartrige print CE285A					
	Canon toner cartrige for HR CRG 728					
	Realimentarea cartuşelor					
	Kyocera FS 1040 / 1120MFP					
	Canon 103/303/703					
	Canon IMP-HCE278A					
	Canon 725 Strarter					
	Canon 713 Starter					
	Canon 728 Starter					
	Canon MG5150					
	Xerox 650N05407					
Samsung MLT-D111S						
Samsung ML 2010						

[illegible]

	Compatible with CE 278 A / CON 728 / CRG 328				3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	
	FX 10					
	HP 2612					
	Cartridge Q2612A					
	Procurarea cartuşelor					
	mpatible with CE 278 A / CON 728 / CRG 328					
	FX 10					
	HP 2612					
	Cartridge Q2612A					
Total lot 18						
Lotul 19						
	Realimentarea cartuşelor				1. Pentru realimentarea cartuşurilor se foloseşte toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanţă în Marea Britanie. 2. Dupa realimentare sau regenerare cartuşurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoţite de foaia de test.	ISO 9001:2015
	CF 279A				1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparaţie. Imediat după regenerare nu se acceptă apariţia de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată	
	725 Starter				3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	
	728 Starter					
	EP 27					
	Q2612A					
	PG46					
	CL56					
	Regenerarea, reparația cartuşelor					
	CF 279A	SUA		SCC		
	725 Starter					
	728 Starter					
	EP 27					
	Procurarea cartuşelor					
	728 Starter					
	EP 27					
	Q2612A					
Rîșcani						

					de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.		
Total lot 19							
Lotul 20							
.Sîngerei	Realimentarea cartuşelor				1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	1. Pentru realimentarea cartuşurilor se foloseşte toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartuşurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	ISO 9001:2015
	Canon EP 25						
	Canon 712 starter						
	Canon 725 starter						
	Canon 728 starter						
	Canon 737 starter						
	Regenerarea, reparația cartuşelor						
	Canon 712 starter						
	Canon 725 starter						
	Canon 728 starter						
	Canon 737 starter						
	Procurarea cartuşelor						
Canon 712 starter							
Canon 725 starter							
	Canon 728 starter						
Total lot 20							

Lotul 21	Realimentarea cartușelor			SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente și sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.	ISO 9001:2015
	C-EXV 42							
	C 737							
	C 725							
	C Fx 10							
	C 047 STARTER							
	C 728							
	HP CF 279							
	T Tube Xerox XOP 3060							
	Regenerarea, reparația cartușelor							
	C 737							
	C 725							
	C 728							
	C 047 STARTER							
Procurarea cartușelor								
C 728								
HP CF 279								
T Tube Xerox XOP 3060								
Total lot 21								
Lotul 22								
	Realimentarea cartușelor			SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium	ISO 9001:2015
	HP CE 285 A/85A							
	Impreso IMP HCF283X / CRG737H							
Impreso IMP – HQ 2612A / CRG703								
Strășeni								

[illegible]

[illegible]

HP 426X (600gr.)					
HP M277(toner+chip)					
Samsung/Xerox (104 gr.)					
CF230X					
HP 217A					
Cartridge 052					
CBT-CF226X					
Reparație cartușe					
HP278, 285, 728, 725, FXIO(PCR)					
HP278, 285, 728, 725, FX10 (Val magnetic + lamela)					
Cartridge 052, CBT-CF226X					
Reparație imprimante					
HP/Canon, Samsung, Xerox					
Procurare cartușe noi					
Laser cartridge HP Q2612A compatibil					
Laser cartridge Canon 728 compatibil					
Laser cartridge Canon 725 compatibil					
Laser cartridge Canon EP27 compatibil					
Laser cartridge HP 426X compatibil					
Laser cartridge CF226x					
Total lot 24					
2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș					folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente și sunt însoțite de foaia de test. 3. Numărul de copii corespunde cu cantitatea specificată de către producătorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.

Semnă: Numele, Prenumele: Iurie Gaspar În calitate de: conducător companie
Ofertantul: SCLucirex-Com SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 53

