

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21035386

ocds-b3wdp1-MD-161184353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma		Suma		Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
						fără TVA	TVA	cu TVA	TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Lot 1 Skoda Rapid –33 auto, a/f 2014, 1197 m³ - benzină Skoda Superb – 3 auto a/f 2016, 2.0 diesel Skoda Octavia – 1 auto a/f 2012, 1.4 benzină											
1,1	34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	28	0,00	0	0,00	0		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,2	34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	10	412,50	495	4125,00	4950		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,3	34300000-0	Servicii schimb bujii	Buc	5	62,50	75	312,50	375		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,4	34300000-0	Servicii reparație ambreiaj	Buc	2	412,50	495	825,00	990		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,5	34300000-0	Reglarea fărurilor	Buc	8	82,50	99	660,00	792		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,6	34300000-0	Servicii montare/demontare Bec	Buc	30	20,83	25	625,00	750		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,7	34300000-0	Lucrări schimbare Lanț de distribuție	Buc	2	2475,00	2970	4950,00	5940		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,8	34300000-0	Servicii de ungere lichid	Buc	1	82,50	99	82,50	99		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,9	34300000-0	Diagnostică suspensiei	Buc	17	412,50	495	7012,50	8415		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,10	34300000-0	Servicii montare/demontare la Puntea din față	Buc	2	412,50	495	825,00	990		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,11	34300000-0	Servicii montare/demontare la Puntea din spate	Buc	2	412,50	495	825,00	990		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,12	34300000-0	Amortizator din față – schimb	Buc	10	412,50	495	4125,00	4950		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,13	34300000-0	Servicii montare/demontare la Amortizator din spate .	Buc	10	206,66	248	2066,66	2480		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C
1,14	34300000-0	Servicii montare/demontare la Butucul din față	Buc	10	495,00	594	4950,00	5940		parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A001964C

1,15	34300000-0	Servicii montare/demontare la Butucul din spate	Buc	10	371,66	446	3716,66	4460	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,16	34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	5	333,33	400	1666,66	2000	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,17	34300000-0	Servicii schimb plăcuțe frâna spate	Buc	10	247,50	297	2475,00	2970	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,18	34300000-0	Servicii schimb plăcuțe frâna fata	Buc	10	330,00	396	3300,00	3960	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,19	34300000-0	Servicii schimb Lichid de frână	Buc	10	206,66	248	2066,66	2480	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,20	34300000-0	Servicii schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	371,66	446	1486,66	1784	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
1,21	34300000-0	Servicii schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	371,66	446	1486,66	1784	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
		Piese auto								
2,1	50110000-9	Ulei 4,31	Buc	28	824,16	989	23076,66	27692	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,2	50110000-9	Filtru ulei	Buc	28	141,66	170	3966,66	4760	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,3	50110000-9	Filtru aer	Buc	28	145,00	174	4060,00	4872	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	10	287,50	345	2875,00	3450	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,5	50110000-9	Filtru habitaclu	Buc	8	94,16	113	753,33	904	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,6	50110000-9	Bujii (set)	Buc	5	1125,00	1350	5625,00	6750	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	9	64,16	77	577,50	693	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,8	50110000-9	Lant mecanism distribuție	Buc	2	1170,00	1404	2340,00	2808	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	9	190,00	228	1710,00	2052	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,10	50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	2	860,00	1032	1720,00	2064	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,11	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,12	50110000-9	Plăcuțe frâna fata (set)	Buc	10	729,16	875	7291,66	8750	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC
2,13	50110000-9	Plăcuțe frâna spate (set)	Buc	10	1037,50	1245	10375,00	12450	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA422990A00196AC

2,14	50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc	8	1255,00	1506	10040,00	12048	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,15	50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc	8	1208,33	1450	9666,66	11600	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,16	50110000-9	Suport sferic	Buc	8	458,33	550	3666,66	4400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,17	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	6	241,66	290	1450,00	1740	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,18	50110000-9	Rulment din față	Buc	4	2066,66	2480	8266,66	9920	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,19	50110000-9	Rulment din spate	Buc	4	1116,66	1340	4466,66	5360	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,20	50110000-9	Stabilizator	Buc	2	416,66	500	833,33	1000	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,21	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	266,66	320	533,33	640	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,22	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	375,00	450	750,00	900	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,23	50110000-9	Ambreiaj	Buc	2	3208,33	3850	6416,66	7700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,24	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	233,33	280	1400,00	1680	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,25	50110000-9	Disc ambreiaj	Buc	2	8,33	10	16,66	20	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,26	50110000-9	Rulment presiune	Buc	2	8,33	10	16,66	20	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,27	50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc	2	85,00	102	170,00	204	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,28	50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc	1	1587,50	1905	1587,50	1905	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,29	50110000-9	Lichid de frână	Lit.	8	116,66	140	933,33	1120	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,30	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	4	1428,33	1714	5713,33	6856	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,31	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	4	1550,00	1860	6200,00	7440	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,32	50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	5462,50	6555	5462,50	6555	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C
2,33	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	5400,00	6480	5400,00	6480	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPBAA4222990A001964C

2.34	50110000-9	Ștergători de parbriz	Buc	9	183,33	220	1650,00	1980	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.35	50110000-9	Lichid de răcire	Liț	34	33,33	40	1133,33	1360	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.36	50110000-9	Rezistență (set)	Buc	20	75,00	90	1500,00	1800	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.37	50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	9	16,66	20	150,00	180	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.38	50110000-9	Bec H8 12V 35W	Buc	9	112,50	135	1012,50	1215	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.39	50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	30	4,16	5	125,00	150	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
2.40	50110000-9	Bec H7 12V 55W	Buc	9	45,83	55	412,50	495	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD407RPB4A2229904001964C
							191 218,33	229 462		



Semnăt: _____
 Numele Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F-4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21033386

ocds-b3wdp1-MD-1611843353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma		Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
						fără TVA	TVA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lot 1	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Dacia Logan și Duster	buc	9	Dacia Logan MCV -7 auto, a/f 2014, 1461m3, motorina Dacia Duster – 2 auto, a/f 2014, 1467 m3, motorina						
1,1	34300000-0	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	9	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,2	34300000-0	Verificarea sistemului electric	Buc	9	166,66	200	1500,00	1800	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,3	34300000-0	Servicii schimb buji	Buc	1	62,50	75	62,50	75	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,4	34300000-0	Reparație Ambreiaj	Buc	5	412,50	495	2062,50	2475	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,5	34300000-0	Reglarea faruri	Buc	9	82,50	99	742,50	891	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,6	34300000-0	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	20	20,83	25	416,66	500	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,7	34300000-0	Lucrări schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	4	1444,16	1733	5776,66	6932	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,8	34300000-0	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	9	412,50	495	3712,50	4455	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,9	34300000-0	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	412,50	495	825,00	990	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,10	34300000-0	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	412,50	495	825,00	990	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,11	34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	9	330,00	396	2970,00	3564	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,12	34300000-0	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	9	206,66	248	1860,00	2232	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,13	34300000-0	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	4	495,00	594	1980,00	2376	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,14	34300000-0	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	4	371,66	446	1486,66	1784	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC
1,15	34300000-0	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	6	333,33	400	2000,00	2400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A422990A00196AC

1,16	34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	9	371,66	446	3345,00	4014	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1,17	34300000-0	Schimb plăcute frâna față	Buc	9	247,50	297	2227,50	2673	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1,18	34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	9	206,66	248	1860,00	2232	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1,19	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	371,66	446	1486,66	1784	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1,20	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	371,66	446	1486,66	1784	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
		Piese auto								
2,1	50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	9	666,66	800	6000,00	7200	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,2	50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	9	198,33	238	1785,00	2142	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,3	50110000-9	Filtru aer	Buc	9	114,16	137	1027,50	1233	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	9	214,16	257	1927,50	2313	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,5	50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	9	66,66	80	600,00	720	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,6	50110000-9	Buji	Buc	1	83,33	100	83,33	100	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	9	75,00	90	675,00	810	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,8	50110000-9	Cureaua GRM	Buc	4	540,00	648	2160,00	2592	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	9	295,83	355	2662,50	3195	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,10	50110000-9	Cablu buji (set)	Buc	1	75,00	90	75,00	90	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,1	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	208,33	250	208,33	250	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,12	50110000-9	Plăcute frâna fata set	Buc	9	293,33	352	2640,00	3168	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,1	50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	9	375,00	450	3375,00	4050	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,14	50110000-9	Amortizator din față	Buc	8	1000,00	1200	8000,00	9600	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2,2	50110000-9	Amortizator din spate	Buc	8	820,00	984	6560,00	7872	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC

2,16	50110000-9	Suport sferic	Buc	8	511,66	614	4093,33	4912	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,2	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	8	115,83	139	926,66	1112	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,18	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	8	100,00	120	800,00	960	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,2	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	8	443,33	532	3546,66	4256	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,20	50110000-9	Ambreiaj	Buc	4	2987,50	3585	11950,00	14340	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,2	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	150,00	180	900,00	1080	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,22	50110000-9	Lichid de frână	Buc	6	100,00	120	600,00	720	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,2	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	4	1025,00	1230	4100,00	4920	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,24	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	4	75,00	90	300,00	360	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,3	50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	4	216,66	260	866,66	1040	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,26	50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	1750,00	2100	1750,00	2100	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,3	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	1750,00	2100	1750,00	2100	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,28	50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	9	122,50	147	1102,50	1323	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,3	50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	2	36,66	44	73,33	88	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,30	50110000-9	Rezistență (set)	Buc	16	41,66	50	666,66	800	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,3	50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	10	6,66	8	66,66	80	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
2,32	50110000-9	Bec W21/5W 12V RN	Buc	20	3,33	4	66,66	80	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPBA422990A00196AC
						107 964,16	129 557			

Semnat:  Prenumele: Igor Serbînschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 2.1035386

ocds-b3wdp1-MD-1611843353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
						fără TVA	cu TVA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lot 1	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Chevrolet Lacetti	buc	2	Chevrolet Lacetti - 2 auto, a/f 2008-2009 1,8 benzina						
1.1	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	4	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.2	Verificarea sistemului electric	Buc	4	291,66	350	1166,66	1400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.3	Servicii schimb bujii	Buc	2	44,16	53	88,33	106	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.4	Reparație Ambreiaj	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.5	Reglarea faruri	Buc	2	58,33	70	116,66	140	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.6	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	8	15,00	18	120,00	144	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.7	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	2	1020,83	1225	2041,66	2450	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.8	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	166,66	200	333,33	400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.10	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.11	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	233,33	280	466,66	560	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.12	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	145,83	175	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.13	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	2	350,00	420	700,00	840	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.14	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	
1.15	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	2	333,33	400	666,66	800	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD-40TRPB4A222990A00196AC	

1.16	34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
1.17	34300000-0	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	175,00	210	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
1.18	34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	2	145,83	175	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
1.19	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
1.20	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
		Piese auto								
2.1	50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	4	600,00	720	2400,00	2880	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.2	50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	4	45,00	54	180,00	216	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.3	50110000-9	Filtru aer	Buc	4	105,00	126	420,00	504	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	2	85,83	103	171,66	206	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.5	50110000-9	Filtru habitaclu	Buc	2	153,33	184	306,66	368	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.6	50110000-9	Bujii	Buc	4	85,83	103	343,33	412	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	4	109,16	131	436,66	524	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.8	50110000-9	Cureaua GRM	Buc	2	215,83	259	431,66	518	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	2	154,16	185	308,33	370	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.10	50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	2	431,66	518	863,33	1036	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.11	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	1395,00	1674	1395,00	1674	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.12	50110000-9	Plăcute frâna fata set	Buc	2	270,00	324	540,00	648	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.13	50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	2	214,16	257	428,33	514	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.14	50110000-9	Amortizator din față	Buc	4	677,50	813	2710,00	3252	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
2.15	50110000-9	Amortizator din spate	Buc	4	575,00	690	2300,00	2760	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

2.16	50110000-9	Suport sferic	Buc	4	169,16	203	676,66	812	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.17	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	4	195,00	234	780,00	936	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.18	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	90,00	108	180,00	216	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.19	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	592,50	711	1185,00	1422	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.20	50110000-9	Ambreiaj	Buc	2	2985,00	3582	5970,00	7164	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.21	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	2	165,00	198	330,00	396	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.22	50110000-9	Lichid de frână	Buc	2	105,00	126	210,00	252	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.23	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	2	855,00	1026	1710,00	2052	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.24	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	2	712,50	855	1425,00	1710	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.25	50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	2	412,50	495	825,00	990	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.26	50110000-9	Bară de protecție față	Buc	2	472,50	567	945,00	1134	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.27	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	2	540,00	648	1080,00	1296	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.28	50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	2	442,50	531	885,00	1062	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.29	50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	2	37,50	45	75,00	90	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.30	50110000-9	Rezistență (set)	Buc	2	67,50	81	135,00	162	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.31	50110000-9	Bee W21/5W 12V	Buc	4	15,00	18	60,00	72	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2.32	50110000-9	Bee W21/5W RN	Buc	8	4,16	5	33,33	40	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
					40 223,33	48 268				

Semnat:  Numele Prenumele: Igor Seerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21035386

ocds-b3wdp1-MD-1611843353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
						fără TVA	cu TVA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lot 1	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru Toyota Camry	buc	1	Toyota Camry - 1 auto, a/f.2007, 3,5 benzină						
1.1	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.2	Verificarea sistemului electric	Buc	4	145,83	175	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.3	Servicii schimb bujii	Buc	1	44,16	53	44,16	53	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.4	Reparație Ambreiaj	Buc	1	87,50	105	87,50	105	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.5	Reglarea faruri	Buc	2	58,33	70	116,66	140	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.6	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	15,00	18	90,00	108	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.7	Lucrări schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.8	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	133,33	160	266,66	320	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.10	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.11	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	233,33	280	233,33	280	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.12	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.13	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	350,00	420	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.14	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	
1.15	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	166,66	200	166,66	200	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A001964C	

1.16	34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1.17	34300000-0	Schimb plăcute frâna față	Buc	2	175,00	210	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1.18	34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1.19	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
1.20	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
		Piese auto								
2.1	50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	2	750,00	900	1500,00	1800	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.2	50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	97,50	117	195,00	234	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.3	50110000-9	Filtru aer	Buc	1	127,50	153	127,50	153	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	204,16	245	204,16	245	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.5	50110000-9	Filtru habitaclu	Buc	1	76,66	92	76,66	92	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.6	50110000-9	Buji	Buc	6	2212,50	2655	13275,00	15930	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	2	45,00	54	90,00	108	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.8	50110000-9	Cureaua GRM	Buc	1	15,00	18	15,00	18	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	1	195,00	234	195,00	234	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.10	50110000-9	Cablu buji (set)	Buc	1	37,50	45	37,50	45	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.11	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	562,50	675	562,50	675	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.12	50110000-9	Plăcute frâna fara set	Buc	1	405,00	486	405,00	486	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.13	50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	1	280,83	337	280,83	337	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.14	50110000-9	Amortizator din față	Buc	2	1162,50	1395	2325,00	2790	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC
2.15	50110000-9	Amortizator din spate	Buc	2	2100,00	2520	4200,00	5040	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA4222990A00196AC

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21033386

ocds-b3wdp1-MD-16118A3353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Mercedes Vito	buc	1	Mercedes Vito – 1 auto, a/f 2011, 2,2 diesel					
1,1	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	1	1363,33	1636	1363,33	1636	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,2	Verificarea sistemului electric	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,3	Servicii schimb bujii	Buc	1	350,00	420	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,4	Reparație Ambreiaj	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,5	Reglarea faruri	Buc	2	58,33	70	116,66	140	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,6	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	15,00	18	90,00	108	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,7	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	1	1020,83	1225	1020,83	1225	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,8	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,10	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,11	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	233,33	280	233,33	280	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,12	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,13	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	350,00	420	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,14	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC
1,15	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RBPBA4222990A00196AC

1,16	34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	262,50	315	525,00	630	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
1,17	34300000-0	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	175,00	210	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
1,18	34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
1,19	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
1,20	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
		Piese auto								
2,1	50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	1	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,2	50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	1	89,16	107	89,16	107	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,3	50110000-9	Filtru aer	Buc	1	164,16	197	164,16	197	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	298,33	358	298,33	358	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,5	50110000-9	Filtru habitacul	Buc	1	179,16	215	179,16	215	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,6	50110000-9	Bujii	Buc	1	131,66	158	131,66	158	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	1	127,50	153	127,50	153	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,8	50110000-9	Cureaua GRM	Buc	1	37,50	45	37,50	45	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	1	292,50	351	292,50	351	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,10	50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	37,50	45	37,50	45	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,11	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	750,00	900	750,00	900	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,12	50110000-9	Plăcute frâna fata set	Buc	1	382,50	459	382,50	459	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,13	50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	1	360,00	432	360,00	432	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,14	50110000-9	Amortizator din față	Buc	1	1409,16	1691	1409,16	1691	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC
2,15	50110000-9	Amortizator din spate	Buc	1	435,00	522	435,00	522	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA4222990A00196AC

2,16	50110000-9	Suport sferic	Buc	1	412,50	495	412,50	495	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,17	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	1	187,50	225	187,50	225	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,18	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	315,00	378	315,00	378	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,19	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	225,00	270	225,00	270	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,20	50110000-9	Ambreiaj	Buc	1	2992,50	3591	2992,50	3591	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,21	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	202,50	243	202,50	243	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,22	50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	105,00	126	105,00	126	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,23	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	1355,00	1626	1355,00	1626	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,24	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	720,00	864	720,00	864	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,25	50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	146,66	176	146,66	176	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,26	50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	2625,00	3150	2625,00	3150	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,27	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	3375,00	4050	3375,00	4050	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,28	50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	337,50	405	337,50	405	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,29	50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	1	67,50	81	67,50	81	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,30	50110000-9	Rezistență (set)	Buc	6	37,50	45	225,00	270	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,31	50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	11,66	14	46,66	56	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
2,32	50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	11,66	14	93,33	112	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPB4A222990A00196AC
					25 687,50	30 825				



Semnificativitate, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertant: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție 21035386
ocds-b3wdp1-MD-1611843353305

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma	Suma	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
						fără TVA	cu TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru BMW 535i, 4x4	buc	1	BMW 535i -1 auto, a/f 2014					
1.1	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0,00	0	0,00	0	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.2	Verificarea sistemului electric	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.3	Servicii schimb bujii	Buc	6	350,00	420	2100,00	2520	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.4	Reparație Ambreiaj	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.5	Reglarea faruri	Buc	2	58,33	70	116,66	140	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.6	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	15,00	18	90,00	108	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.7	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	1	1020,83	1225	1020,83	1225	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.8	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.10	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	291,66	350	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.11	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	233,33	280	466,66	560	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.12	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	145,83	175	291,66	350	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.13	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	350,00	420	350,00	420	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.14	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C
1.15	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPB4A4222990A001964C

1,16	34300000-0	Schimb plăcute frâna spate	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
1,17	34300000-0	Schimb plăcute frâna fata	Buc	1	175,00	210	175,00	210	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
1,18	34300000-0	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	145,83	175	145,83	175	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
1,19	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
1,20	34300000-0	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
		Piese auto								
2,1	50110000-9	Schimbarea uleiului	Buc	2	1365,00	1638	2730,00	3276	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,2	50110000-9	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	112,50	135	225,00	270	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,3	50110000-9	Filtru aer	Buc	2	130,83	157	261,66	314	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,4	50110000-9	Filtru combustibil	Buc	1	430,83	517	430,83	517	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,5	50110000-9	Filtru habitaculu	Buc	2	291,66	350	583,33	700	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,6	50110000-9	Buji	Buc	6	167,50	201	1005,00	1206	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,7	50110000-9	Garnitura padonului	Buc	1	380,00	456	380,00	456	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,8	50110000-9	Cureaua GRM	Buc	1	19,16	23	19,16	23	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc	1	254,16	305	254,16	305	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,10	50110000-9	Cablu buji (set)	Buc	1	112,50	135	112,50	135	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,11	50110000-9	Supape (set)	Buc	1	435,00	522	435,00	522	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,12	50110000-9	Plăcute frâna fara set	Buc	1	585,00	702	585,00	702	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,13	50110000-9	Plăcute frâna spate set	Buc	1	675,00	810	675,00	810	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,14	50110000-9	Amortizator din față	Buc	2	1575,00	1890	3150,00	3780	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C
2,15	50110000-9	Amortizator din spate	Buc	2	1327,50	1593	2655,00	3186	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA4222990A001964C

2.16	50110000-9	Suport sferic	Buc	2	535,00	642	1070,00	1284	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.17	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc	2	487,50	585	975,00	1170	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.18	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	262,50	315	262,50	315	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.19	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	105,00	126	105,00	126	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.20	50110000-9	Ambreiaj	Buc	1	6975,00	8370	6975,00	8370	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.21	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	202,50	243	202,50	243	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.22	50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	105,00	126	105,00	126	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.23	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	3850,83	4621	3850,83	4621	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.24	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	4762,50	5715	4762,50	5715	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.25	50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	187,50	225	187,50	225	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.26	50110000-9	Bară de protecție față	Buc	1	810,00	972	810,00	972	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.27	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc	1	937,50	1125	937,50	1125	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.28	50110000-9	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	787,50	945	787,50	945	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.29	50110000-9	Lubrifiant din silicon	Lit.	1	67,50	81	67,50	81	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.30	50110000-9	Rezistență (set)	Buc	6	37,50	45	225,00	270	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.31	50110000-9	Bec W21/5W 12V	Buc	4	11,66	14	46,66	56	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
2.32	50110000-9	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	8	11,66	14	93,33	112	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD+07RPPBA422990A00196AC
						42 855,00	51 426			

Semnătură:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.