

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1784207659831						
Obiectul achiziției: “Servicii de deservire dispozitivului medical – Rezonanță magneto nucleară pentru a.2026”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Rezonanță magneto nucleară LOT 1	Canon Vantage Oriam 1,5T MRT-1550	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Rezonanță magneto nucleară MRT - 1550. Anul de producere 2023. Mentenanța preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului. Cerințe suplimentare: 1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de maxim 24 ore; 3. Servicii de verificare și ajustare, la necesitate, a următoarelor părți a sistemului RMN: - Camera Tehnică - Cooling Cabinet - Main Cabinet - Gradient cabinet - Transformer Cabinet - Fan Box - Electric Filter Panel - Cabina RF- Monitor de Oxigen - Gantry - Masa pacient - Gantry Cabinet - Antenele RF - Testări și lucrări operaționale - Verificare și ajustare la necesitate a componentelor (chiller, climatizare din camera tehnică și camera de scanare, UPS, Injectomat, Imprimanta digitală film radiologic, Stația de postprocesare Vitrea, Sistem de achiziție ECG)	Rezonanță magneto nucleară MRT - 1550. Anul de producere 2023. Mentenanța preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului. Cerințe suplimentare: 1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de maxim 24 ore; 3. Servicii de verificare și ajustare, la necesitate, a următoarelor părți a sistemului RMN: - Camera Tehnică - Cooling Cabinet - Main Cabinet - Gradient cabinet - Transformer Cabinet - Fan Box - Electric Filter Panel - Cabina RF- Monitor de Oxigen - Gantry - Masa pacient - Gantry Cabinet - Antenele RF - Testări și lucrări operaționale - Verificare și ajustare la necesitate a componentelor (chiller, climatizare din camera tehnică și camera de scanare, UPS, Injectomat, Imprimanta digitală	Autorizație producător

			4. Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare-model (fișa de mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; - Să instruiască personalul medical în privința exploataării corecte aparaturii medical. 5. În prețul deservirii vor fi incluse următoarele servicii: - Monitoringul indicatorului principal a sistemului de răcire prin cameră de supraveghere video - Sistem de informare și atenționare echipei în privința deconectării survenite în sistem de răcire și notificări stări anormale a sistemului RMN - Sistem de control și dirijare la distanță prin software specializat - Implementarea gratuită a modificărilor de soft sau hardwarerecomandate de producător. 6. Nu sunt incluse costurile pentru piesele de schimb, antenele, heliul lichid, lichid anti-îngheț, freon, precum și servicii de reparație pentru remedierea defectelor survenite din următoarele cauze: - exploatarea necorespunzătoare a aparaturii; - utilizarea aparaturii în alte scopuri decât cele prevazute în instrucțiunile de utilizare; - intervenții neautorizate ale unor persoane străine la structura componentelor hardware și software ale echipamentelor; - fluctuații de tensiune, în afara intervalului de abateri de +/-10% din tensiunea nominală; - întreruperea alimentării cu energie electrică; - folosirea obiectelor magnetice în camera de examinare; - expunerea sistemului la praf excesiv provenit din diverse lucrări de construcție / tehnice din încăperea; - lovirea sistemului cu târghi, cărucioare sau alte obiecte; - erori cauzate de rețeaua IT a spitalului. - costurile aferente umplerii cu heliu în cazul quench-ului de urgență.	film radiologic, Stația de postprocesare Vitrea, Sistem de achiziție ECG) 4. Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare-model (fișa de mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; - Să instruiască personalul medical în privința exploataării corecte aparaturii medical. 5. În prețul deservirii vor fi incluse următoarele servicii: - Monitoringul indicatorului principal a sistemului de răcire prin cameră de supraveghere video - Sistem de informare și atenționare echipei în privința deconectării survenite în sistem de răcire și notificări stări anormale a sistemului RMN - Sistem de control și dirijare la distanță prin software specializat - Implementarea gratuită a modificărilor de soft sau hardwarerecomandate de producător. 6. Nu sunt incluse costurile pentru piesele de schimb, antenele, heliul lichid, lichid anti-îngheț, freon, precum și servicii de reparație pentru remedierea defectelor survenite din următoarele cauze: - exploatarea necorespunzătoare a aparaturii; - utilizarea aparaturii în alte scopuri decât cele prevazute în instrucțiunile de utilizare; - intervenții neautorizate ale unor persoane străine la structura componentelor hardware și software ale echipamentelor; - fluctuații de tensiune, în afara intervalului de abateri de +/-10% din tensiunea nominală;	
--	--	--	--	--	--

					- întreruperea alimentării cu energie electrică; - folosirea obiectelor magnetice în camera de examinare; - expunerea sistemului la praf excesiv provenit din diverse lucrări de construcție / tehnice din încăpere; - lovirea sistemului cu târgi, cărucioare sau alte obiecte; - erori cauzate de rețeaua IT a spitalului. - costurile aferente umplerii cu heliu în cazul quench-ului de urgență.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44