

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 14 RENAULT CLIO SYMBOL, v-cmJ 1200-1600, a/f 2004-2012								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Curea GRM - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garnitura capacului cu elape - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușerie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Cuția de viteze și ambreajul							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
94	50110000-9	Cablul ambreaj - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Sistemului de frinare							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Partea caroseriei							
117	50110000-9	Mecanizim de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set) - schimb	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	104,16	125	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Piese auto							
		Motorul							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	72,50	87	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	84,16	101	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
8	50110000-9	Laț de distribuire	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	230,00	276	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	312,50	375	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	395,83	475	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	373,33	448	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
18	50110000-9	Gamitura padonului	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
20	50110000-9	Gamitura colectorului admisie	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului	2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	249,16	299	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	480,00	576	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	248,33	298	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Suspensia						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	819,16	983	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	445,00	534	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	120,00	144	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	937,50	1125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
58	50110000-9	Compressor servodirecție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Sistemul electric						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	659,16	791	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	561,66	674	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	560,83	673	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
80		Sistemului de frînare						
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	630,83	757	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	228,33	274	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	445,83	535	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	355,00	426	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	210,83	253	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
		Partea caroseriei						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1155,00	1386	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1260,00	1512	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	457,50	549	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
100	50110000-9	Mîner la ușă interior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
101	50110000-9	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA22500A14294AC
					4004,00	48048		

În numele prezidentului "D.A.C. -Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (BAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 15 RENAULT LAGUNA, v-cm3 2000, a/f 2004								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	880,00	1056	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
		Suspensia						
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
51	50110000-9	Support șterse - Schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC
		Sistemul electric						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1-294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Generator - reparatie	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparatie	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Demaror - reparatie	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparatie	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Ambreaj -- reparatie	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manuală - montare demontare	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manuală -- reparatie	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparatie	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparatie	Buc.	1	151,66	182	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteze - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Sistemul de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set)-schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparatie	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparatie	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
120	50110000-9	Lacăț ușă (set)-schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	90,83	109	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	634,16	761	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
12	50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	671,66	806	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	1207,50	1449	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	435,83	523	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1425,00	1710	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	301,66	362	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	294,16	353	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia							
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	612,50	735	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de șos	Buc.	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	395,00	474	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	329,16	395	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1170,00	1404	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	151,66	182	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	843,33	1012	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	131,66	158	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza antenului	Buc.	1	170,00	204	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric							
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cuția de viteze și ambreajul							
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	892,50	1071	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		Sistemului de frînare							
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	125,83	151	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablu frînei de mină	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei							
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	990,00	1188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	720,00	864	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Mancușă de protecție a mâinii	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Mancușă de protecție a mâinii	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervor pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					56059,16	67271			

Prin prezenta se înțelege că societatea "DAAC - Hermes" SA

este în posesia și deținătoarea tuturor documentelor necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor și pieselor de schimb pentru tractorul Scerbinschi

Societatea "DAAC - Hermes" SA este în posesia și deținătoarea tuturor documentelor necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor și pieselor de schimb pentru tractorul Scerbinschi

Societatea "DAAC - Hermes" SA este în posesia și deținătoarea tuturor documentelor necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor și pieselor de schimb pentru tractorul Scerbinschi

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (BAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 16 FORD FOCUS, v-cm3 1400-1600, n/f 2008-2012								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
4	50110000-9	Ulei – schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil –schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM –schimb	Buc.	1	880,00	1056	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
14	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
15	50110000-9	Injectori de combustibil- reparație	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
24	50110000-9	Colector -schime	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
37	50110000-9	Piston (set)- schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
38	50110000-9	Arbore cotit -schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
40	50110000-9	Turbina de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
41	50110000-9	Turbina de aer – schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
66	50110000-9	Bucșă punte (set) – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A 4294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Amplificator electrici volanului - reparație	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuție - montare demontare	Buc.	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuție - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemului de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Partea caroserie								
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	511,66	614	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	610,00	732	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	817,50	981	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
18	50110000-9	Gamitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1127,50	1353	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1254,16	1505	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	86,66	104	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
29	50110000-9	Cablu bugi (set)	Buc.	1	321,66	386	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Suspensia								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	932,50	1119	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	728,33	874	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
42	50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	160,83	193	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
43	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	860,00	1032	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	170,00	204	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1117,50	1341	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	255,00	306	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	201,66	242	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Sistemul electric								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	543,33	652	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	322,50	387	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1046,66	1256	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	1127,50	1353	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
74	50110000-9	Șimering culisă	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
75	50110000-9	Șimering planetară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	800,83	961	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
80		Sistemului de frinare								
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1147,50	1377	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	659,16	791	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	420,83	505	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	276,66	332	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	221,66	266	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	177,50	213	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Partea caroserie								
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1800,00	2160	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	810,00	972	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
100	50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Miner la ușă exterior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
					61295,00	73554				

Prin prezentul act, DAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi

