

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21379821 din 22.04.2025

Obiectul achiziției: Sistem de autodirecție pentru troleibuze

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Borna tijei de direcție AKSM	097.001-01	Turcia	Sampa	Conform anexei	097.001-01	
Borna tijei de direcție AKSM	097.002-01	Turcia	Sampa		097.002-01	
Set pentru reparația fuzetei (pivot, bucsa, rulment)	080.538	Turcia	Sampa		080.538	
Sailentbloc tijei reactive	020.519	Turcia	Sampa		020.519	
Tija ŠKODA 24TR	STR10115	Polonia	S-TR		STR10115	
Tija ŠKODA 24TR	ЛМИ 37977	Polonia	Reinhoch		ЛМИ 37977	
Tija ŠKODA 24TR	ЛМИ 34652	Germania	Lemfoerder		ЛМИ 34652	
LOT 2						
Volan	MA3 5440-3402015	Rep.Belarus	OAo MAZ	Conform anexei	MA3 5440-3402015	
Reductor unghiular	104-3426010	Rep.Belarus	OAo MAZ		104-3426010	
Borna tijei de direcție	6422-3003056	Rep.Belarus	OAo BAAZ		6422-3003056	
Bolț tijei de direcție	5336-3003065-01	Rep.Belarus	OAo BAAZ		5336-3003065-01	
Galeți	64227-3003066-01	Rep.Belarus	OAo BAAZ		64227-3003066-01	
Galeți	64227-3003065-01	Rep.Belarus	OAo BAAZ		64227-3003065-01 64227-3003067-01	
Set ax tije de direcție	5336-3003065	Rep.Belarus	OAo BAAZ		5336-3003065	
Borna tijei de direcție	6422-3003057	Rep.Belarus	OAo BAAZ		6422-3003057	
Bucșa bronz pentru pivot	500A-3001016-01 50×58×70	Rep.Belarus	OAo BAAZ		500A-3001016-01 50×58×70	
Bucșa bronz pentru pivot	500A-3001017-01 50×58×60	Rep.Belarus	OAo BAAZ		500A-3001017-01 50×58×60	
Tija de direcție	AKCM 32102-250200.000	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 32102-250200.000	
Tija de direcție	AKCM 32102-250300.000	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 32102-250300.000	

Tija transversală tip nou AKSM	097.196-01	Turcia	Sampa		097.196-01	
Tija de direcție AKSM	Ў433-250210.000-01	Rep.Belarus	OAo BKM		Ў433-250210.000-01	
Tija reactivă	AKCM 333-210200.000	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 333-210200.000	
Tija reactivă	AKCM 333-210200.000-02	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 333-210200.000-02	
Tija reactivă	AKCM 333-210200.000-03	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 333-210200.000-03	
Tija reactivă	AKCM 333-210300.000	Rep.Belarus	OAo BAAZ		AKCM 333-210300.000 AKCM 32102-210100.000-01	
Set reparație tijă de direcție	010.668	Turcia	Sampa		010.668	
Set reparație tijă de direcție	010.578	Turcia	Sampa		010.578	
LOT 3						
Supapa frânei de staționare AKSM	HB1143	Germania	DT Spare Parts	Conform anexei	HB1143	
Piesa de eşatament	8088.00.00.000	Rep.Belarus	OAo MAZ		8088.00.00.000	
Supapa magnetică	0 486 206 104 000	Germania	Knorr-Bremse		0 486 206 104 000	
Supapa axei din spate	K019821N00	Germania	Knorr-Bremse		K019821N00	
Supapa axei din față	K068186H49	Germania	Knorr-Bremse		K068186H49	
Supapa magistrală	64221-3562010	Rep.Belarus	OAo MAZ		64221-3562010	
Supapă electromagnetica	0 501 100 025 (5010347767)	Polonia	PNEUMATICS		0 501 100 025 (5010347767)	
Consola cu coloană de direcție	101-3403008	Rep.Belarus	OAo MAZ		101-3403008	
Mecanizm volanului	AKCM 64229-3400010-01	Rep.Belarus	OAo BKM		AKCM 64229-3400010-01	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Stankevich Viktor În calitate de: Administrator

Ofertantul: „TRANSPORT SYSTEMS” S.R.L.Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi,24/1 of.296

E-mail: transportsystems2021@mail.ru Telefon (fix și mobil): +37360100250