

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738757924105din 05.02.2025
	Obiectul de achiziției: Servicii de alimentare, regenerare și reparare a imprimantelor

Nr. Or	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii									
1.	Alimentare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A	Bucăți	25	35	42	875	1050	serviciile de reîncărcare și regenerare a cartușelor se vor presta în decurs de 24 de ore de la solicitarea din partea autorității contractante.	MD68TRPBA222999A00814AC
2.	Alimentare cartușelor de tip 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731	Bucăți	30	40	48	1200	1440		
3.	Alimentare cartușelor de tip 047, 217 (mare)	Bucăți	18	35	42	630	756		
4.	Alimentare cartușe Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	Bucăți	8	40	48	320	384		

5.	Alimentarea cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black	Bucăți	6	70	84	420	504
6.	Alimentare cartușelor HP 142A	Bucăți	8	90	108	720	864
7.	Alimentarea cartușelor Xerox B1025 (106R03480)	Bucăți	4	500	600	2000	2400
8.	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)	Bucăți	6	160	192	960	1152
9.	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)	Bucăți	4	100	120	400	480
10.	Regenerare/diagnosticare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A, EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A	Bucăți	15	80	96	1200	1440
11.	Regenerare/diagnosticare cartușelor 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A, 731	Bucăți	15	80	96	1200	1440

12.	Regenerare/diagnosticare cartușelor 047, 217 (mare)	Bucăți	12	80	96	960	1152
13.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Brother TN-2410, Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500	Bucăți	8	90	108	720	864
14.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon MF1238i II, 057 Black	Bucăți	3	130	156	390	468
15.	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 19A, 219	Bucăți	15	70	84	1050	1260
16.	Alimentare cartușelor HP 142A	Bucăți	8	250	300	2000	2400
17.	Regenerare unitate cilindru Xerox B1025 (013R00679)	Bucăți	2	450	540	900	1080

18.	Profilaxie imprimante și MFU	Bucăți	20	100	120	2000	2400
19.	Reparației MFU IR2318	Bucăți	1	1200	1440	1200	1440
20.	Reparație imprimantă (placă de baza (Formatter board) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	1	350	420	350	420
21.	Reparație imprimantă (termo-pelicule, LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	2	200	240	400	480
22.	Reparație imprimantă (bloc de alimentare) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	2	150	180	300	360
23.	Reparație imprimantă (placa la baza (Formatter board)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	1	180	216	180	216
24.	Reparație imprimantă (cuptor (Fuser)) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	1	180	216	180	216
25.	Reparație imprimantă (Schimb LFR) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	1	180	216	180	216
26.	Reparație imprimantă (termo-peliculă) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	1	180	216	180	216

27.	Reparație imprimantă (separation pad) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	3	60	72	180	216
28.	Reparație imprimantă (bushing) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	3	60	72	180	216
29.	Reparație imprimantă (Pick-up roller) Canon LBP 2900, 3000, 6000, HP P2055D	Bucăți	3	60	72	180	216
30.	Reparație MFU (bloc de alimentare scaner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	180	216	180	216
31.	Reparație MFU (bloc de alimentare scaner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	180	216	180	216
32.	Reparație MFU (Reparația scaner) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	400	480	400	480
33.	Reparație MFU (Reparația scaner) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	400	480	400	480
34.	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	100	120	100	120
35.	Reparație MFU (bloc de alimentare) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	100	120	100	120

36.	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	400	480	400	480
37.	Reparație MFU (placa la baza (Formatter board)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	400	480	400	480
38.	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	180	216	180	216
39.	Reparație MFU (cuptor (Fuser)) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	180	216	180	216
40.	Reparație MFU (Schimb LFR Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	180	216	180	216
41.	Reparație MFU (Schimb LFR) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	180	216	180	216
42.	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	1	2000	2400	2000	2400
43.	Reparație MFU (termo-peliculei) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	1	150	180	150	180

44.	Reparație MFU (separation pad) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	3	130	156	390	468	
45.	Reparație MFU (separation pad) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	3	130	156	390	468	
46.	Reparație MFU (bushing) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	3	130	156	390	468	
47.	Reparație MFU (bushing) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	3	130	156	390	468	
48.	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon 112, MF 231, 4018, 4140, 4370DN	Bucăți	3	130	156	390	468	
49.	Reparație MFU (Pick-up roller) Canon, MF 4730, 4750, 1238i II, HP 426dw	Bucăți	3	130	156	390	468	
Total						28825	34590	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Net-ADV SRL

Adresa: mun. Chișinău, bul. Cuza-Vodă 18/5