

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592
 Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.11 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILULUI DE MODEL SUZUKI SX4										
50110000-9	Lot 11 Suzuki SX4, v-am3 1600, a/f 2013 - 3 buc.									
			unități	1	214 149,16	256 979,00	214 149,16	256 979,00	Pe parcursul anului 2022	
			Total			214 149,16	256 979,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ în calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mda. 6, sectorul 5, etajul 5, intr. 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 11 Suzuki SX4, v-cm3 1600, a/f 2013 - 3 buc.										
	Servicii auto motorul									
50110000-9	Anișel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură baie supape – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injectie - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzinetei (set) – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiulasă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termosat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotii - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotii - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotii - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/o/m	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 160,00	1 392	1 160,00	1 392	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruliu – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de încătușare (h/o/m)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Sistemul electric									
	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 987,50	2 385	1 987,50	2 385	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presuare – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Errier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Errier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ţambur spate demontare/montare	Buc.	1	199,16	239	199,16	239	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acţiune a geamului – reparaţie	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecţie față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecţie spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăţ uşă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ştergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ţampon tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăţ portbagaj - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chişinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RMN) lei/Km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/v sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua distribuţie (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanţ de distribuţie	Buc.	1	2 625,00	3 150	2 625,00	3 150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta acceleraţiei EGR	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluţie/Spray curăţire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluţie anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuţie - schimb	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	1 250,00	1 500	1 250,00	1 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1 700,00	2 040	1 700,00	2 040	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	4 279,16	5 135	4 279,16	5 135	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	862,50	1 035	862,50	1 035	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	228,33	274	228,33	274	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	2 999,16	3 599	2 999,16	3 599	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	170,83	205	170,83	205	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	19 621,66	23 546	19 621,66	23 546	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	2 250,00	2 700	2 250,00	2 700	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostaţ	Buc.	1	279,16	335	279,16	335	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clapе	Buc.	1	228,33	274	228,33	274	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapе	Buc.	1	4 143,33	4 972	4 143,33	4 972	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	4 266,66	5 120	4 266,66	5 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	170,83	205	170,83	205	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bieți	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 691,66	2 030	1 691,66	2 030	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	20 750,00	24 900	20 750,00	24 900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	681,66	818	681,66	818	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 975,00	2 370	1 975,00	2 370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 800,00	2 160	1 800,00	2 160	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	645,00	774	645,00	774	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	273,33	328	273,33	328	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	222,50	267	222,50	267	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 885,00	2 262	1 885,00	2 262	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 658,33	1 990	1 658,33	1 990	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	9 075,00	10 890	9 075,00	10 890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	362,50	435	362,50	435	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	916,66	1 100	916,66	1 100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	916,66	1 100	916,66	1 100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	4 729,16	5 675	4 729,16	5 675	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	2 805,00	3 366	2 805,00	3 366	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	2 805,00	3 366	2 805,00	3 366	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	3 550,00	4 260	3 550,00	4 260	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 541,66	1 850	1 541,66	1 850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1 258,33	1 510	1 258,33	1 510	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	2 154,16	2 585	2 154,16	2 585	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	925,00	1 110	925,00	1 110	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	2 266,66	2 720	2 266,66	2 720	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 079,16	2 495	2 079,16	2 495	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon tobă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz faţă	Buc.	1	2 416,66	2 900	2 416,66	2 900	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						214 149,16	256 979,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Seerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAC-Hermes" SA

Ofertantului: DAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

