




Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru Supraveghere
Tehnică



la nr. 02 din 18.04.2023

Doamnei Aliona Ogor,
Administrator al SRL "Olcriscom"
MD-4838, s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 4115/23 din 18.04.2023 cu privire la evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă „Cristiano” din s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni și Vă comunică.

De către angajații Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecție civilă, la data de 04.05.2023 a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la obiectivul sus menționat, în urma căreia a fost întocmit act de inspectare nr.4115 din 10.05.2023, cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor, care se expediază în adresa Dumneavoastră.

Anexă: 1 (filă) Act de Inspectare nr. 4115 din 10.05.2023

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.05.10 15:27:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex. M. Alexuța
Tel. 022221459
Email: mihail.alexuta@ast.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 4115 din 10.05.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC

2. Temeiul efectuării inspectării: în conformitate cu cererea nr. 4115/23 din 18.04.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: tabăra de odihnă „Cristiano” din s.Slobozia-Dușca, r. Criuleni.

5. Timpul efectuării inspectării: 04.05.2023.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL”Cristiano”

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 2 nivele, către clădire este asigurat accesul autospecialelor de intervenție la incendiu și există surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Instalația automată de semnalizare și avertizare a incendiilor este montată parțial (NCM E.03.03:2018, p. 1.2, tab nr. 1).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2023.05.10 11:29:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)