

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocdds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Di
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Lot 1: BMW (BMW 740 LiA a.p. 2005; BMW 740; iLA a.p 1997; BMW 525 i a.p. 2007)

Deservire tehnică																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50110000-6



	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)			200,00	240,00	200,00	240,00
	Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip BMW						
50110000-9	1. schimb amplificatorul de direcție	serv	1	1 866,67	2 240,00	1 866,67	2 240,00
	2. schimb grinda de direcție			6 066,67	7 280,00	6 066,67	7 280,00
	3. țije de direcție (set)			433,33	520,00	433,33	520,00
	4. schimb cap de bară			320,83	385,00	320,83	385,00
	5. schimb suport sferic			808,33	970,00	808,33	970,00
	6. rulment fixare axa volanului			266,67	320,00	266,67	320,00
	Reparația suspensiei-puntea spate autovehiculelor de tip BMW						
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1 116,67	1 340,00	1 116,67	1 340,00
	2. schimb pârghie			933,33	1 120,00	933,33	1 120,00
	3. schimb rulment			533,33	640,00	533,33	640,00
	4. schimb suport de frânare			725,00	870,00	725,00	870,00
	5. schimb disc de frânare			775,00	930,00	775,00	930,00
	6. schimb bloc din cauciuc			550,00	660,00	550,00	660,00
	7. schimb bușă			200,00	240,00	200,00	240,00
	8. țița stabilizator			233,33	280,00	233,33	280,00
	Reparația suspensiei-puntea față a autovehiculelor de tip BMW						
50110000-9	1. schimb amortizor/suport amortizor	serv	1	1 050,00	1 260,00	1 050,00	1 260,00
	2. schimb pârghie			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb rulment			525,00	630,00	525,00	630,00
	4. schimb suport de frânare			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	5. schimb disc de frânare			700,00	840,00	700,00	840,00
	6. schimb bloc din cauciuc			466,67	560,00	466,67	560,00
	7. schimb bușă			204,17	245,00	204,17	245,00
	8. schimb perna motorului			466,67	560,00	466,67	560,00
	9. țița stabilizator			241,67	290,00	241,67	290,00
	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip BMW						
50110000-9	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână	serv	1	700,00	840,00	700,00	840,00
	2. schimb cilindru de lucru			508,33	610,00	508,33	610,00
	3. schimb cilindru de frânare al roți			483,33	580,00	483,33	580,00
	4. schimb furtun de frânare			258,33	310,00	258,33	310,00
	5. schimb conductă al sistemului de frânare			233,33	280,00	233,33	280,00


e pe parcursul anului 2022



50110000-9	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip BMW				
	1. schimb perna cutie de viteze				
	2. schimb set ambriaj				
	3. schimb arbore de transmisie				
	4. schimb articulații cruce				
	5. reparația cutiei de viteze				
	6. schimb puntea spate				
50110000-9	7. schimb granata de trannisie				
	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip BMW				
	1. schimb bloc electronic al volanului				
	2. schimb sensor ABS/ESP				
	3. schimb sensor proporție aer				
	4. schimb bloc cetal				
	5. schimb computer de bord				
50110000-9	5. schimb sensor temperatură				
	6. schimb sensor poziție arbore cu came				
	7. schimb sensor arbore cotit				
	Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip BMW				
	1. schimb injector de admisie				
	2. schimb pompa de admisie				
	3. schimb drosel				
50110000-9	4. schimb colector/leava de eşapament				
	5. schimb regulator termic ulei de motor				
	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți				
	7. schimb cuzineți biela				
	8. schimb mecanismului biela				
	manivelă/arbore/cotit (set)				
	9. schimb inele piston (set)				
50110000-9	10. schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set)				
	11. schimb capac supape de admisie/consumabile				
	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip BMW				
	1. schimb radiator motor				

Serviciile urmează a fi prestate

Nu se aplică



[Handwritten signature]

50110000-9	2. schimb termosta			350,00	420,00	350,00	420,00
	3. schimb mufa			700,00	840,00	700,00	840,00
	4. supapa sistemului de răcire			508,33	610,00	508,33	610,00
	5. schimb radiator sistem de aer condiționat			1 650,00	1 980,00	1 650,00	1 980,00
	6. schimb pompa de răcire			825,00	990,00	825,00	990,00
	7. schimb furtun sistem de răcire (set)			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	8. schimb compresor sistem de aer condiționat			3 991,67	4 790,00	3 991,67	4 790,00
	9. schimb conductă freon (set)			608,33	730,00	608,33	730,00
	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire			966,67	1 160,00	966,67	1 160,00
	Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip BMW						
	1. schimb far față			1 758,33	2 110,00	1 758,33	2 110,00
	2. schimb far anticeață față			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb far spate			1 191,67	1 430,00	1 191,67	1 430,00
	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)			933,33	1 120,00	933,33	1 120,00
	5. schimb parbriz față			1 533,33	1 840,00	1 533,33	1 840,00
	6. schimb parbriz spate			1 225,00	1 470,00	1 225,00	1 470,00
	7. schimb geam ușa față			733,33	880,00	733,33	880,00
	8. schimb geam ușa spate			608,33	730,00	608,33	730,00
	9. schimb lacăț ușă			1 183,33	1 420,00	1 183,33	1 420,00
	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii			1 391,67	1 670,00	1 391,67	1 670,00
Total lot 1:				98 750,00	118 500,00		

(Semnat electronic)  Prenumele: Victor Duca În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa:  Mun. Chișinău, sos. Muncești, 29