

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de reparație, de întreținere, precum și servicii conexe privind achiziționarea elementelor consumabile pentru tehnica de imprimare (laser/jet) – din dotare.

1. Autoritatea contractată: **Direcția regională Vest, IGPF, MAI;**
2. IDNO: **1010601000380;**
3. Adresa: **mun. Ungheni, str. Națională 33;**
4. Descriere generală:

Nr/ord	Denumirea serviciilor	Specificația tehnică deplină solicitată (standarde de referință)	Notă (descifrarea cerințelor)	Valoarea estimativă (lei MDL)
1	2	3	4	5
Lotul I				
1	Servicii de reparație a imprimantelor (laser/jet)	Imprimantele din dotare: <ul style="list-style-type: none"> - HP Laser Jet 1015; - HP Laser Jet P2055dn; - HP Laser Jet M1319; - Canon i-SENSYS MF237w; - Canon LBP 6750; - Xerox Phaser 3610; - Kyocera ECOSYS P3055dn; - Kyocera ECOSYS M2040dn; - Epson L350. 	Să se indice prețul (lei MDL) pentru reparația și remedierea defectelor majore, de exemplu: <ul style="list-style-type: none"> - Profilaxia; - Menținerea; - Reparația cuptoarelor de imprimare (înlocuirea termoelementelor); - Schimbul plachetelor de comandă – uzate; - Înlocuirea senzorilor interiori –defecți; - Înlocuirea peliculelor termice; - Înlocuirea rețelilor de preluare. 	12000,00
Lotul II				
2	Servicii de verificare și deservire periodică	Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul exploatării, la următoarele imprimante: <ul style="list-style-type: none"> - HP Laser Jet 1015; - HP Laser Jet P2055dn; - HP Laser Jet M1319; - Canon i-SENSYS MF237w; - Canon LBP 6750; - Xerox Phaser 3610; - Kyocera ECOSYS P3055dn; - Kyocera ECOSYS M2040dn; - Epson L350. 	Să se indice prețul pentru reparația următoarelor defecte, de exemplu: <ul style="list-style-type: none"> - Înlocuirea pieselor, modulelor defecte; - Informarea privind necesarul de înlocuit pe parcursul utilizării ulterioare. 	9670,00
Lotul III				
3	Servicii de alimentare și regenerare a cartușelor	Cartușele laser din dotare: <ul style="list-style-type: none"> - Q2612A; - CE505A; - 737; - 724H (3482B002AA); - Phaser 3610 Toner cartridge; - TK-3190 (Kyocera); - TK-1170 (Kyocera). 	Să se indice prețul pentru, următoarele lucrări: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentarea cu toner corespunzător producătorului (conform cerințelor tehnice privind resursele de imprimare standarde pe fiecare model); - Schimbul lamelelor 	20000,00

			de curățare; - Schimbul lamelelor de dozare; - Schimbul valului magnetic; - Schimbul fotoreceptoarelor.	
Valoarea estimativă totală				41670,00

NOTĂ:

1. Operatorul economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru fiecare lot;**
2. Prestatorul de servicii v-a fi disponibil și în afara orelor de lucru, pentru acordarea suportului tehnic prin telefon, la necesitate.
3. Prestatorul de servicii v-a prelua echipamentul la necesitate prin transportul pus la dispoziție de Direcția regională Vest, în termen de cel mult 5 zile, de la momentul solicitării. De asemenea prestatorul v-a livra prin așa metodă imprimantele, cartușele reparate.


5. Cerințele privind calculul costului/prețului:

Prestarea serviciilor se v-a efectua imediat după semnarea contractului și înregistrarea lui la Trezoreria de stat. Prestatorul se angajează de a însoți echipamentul livrat cu o descifrare a lucrărilor îndeplinite, cu specificația cheltuielilor.


6. Cerințele față de prestator:

- Să nu să se afle în proces de lichidare;
- Să nu-i fie aplicat sechestrul asupra proprietăților;
- Să nu-i fie stopată activitatea;
- Să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- Să dispună de o bună reputație;
- Să păstreze secretul profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

Elaborat:

ofițer principal al Secției sisteme speciale de control a frontierei
 inspector principal  Vitalii BADIA

Coordonat:

Șef interimar al Secției sisteme speciale de control a frontierei
 comisar principal  Dumitru GROSU