

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Dis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)

Deservire tehnică										
1.	schimb ulei de motor			416,67	500,00	416,67	500,00			
2.	schimb filtru de ulei			191,67	230,00	191,67	230,00			
3.	schimb filtru de aer			233,33	280,00	233,33	280,00			
4.	schimb filtru/re de salon			308,33	370,00	308,33	370,00			
5.	schimb filtru de combustibil			8,33	10,00	8,33	10,00			
6.	schimb saboți față și spate (set)			566,67	680,00	566,67	680,00			
7.	schimb bugii (set)			533,33	640,00	533,33	640,00			
8.	schimb ulei servodirecție			183,33	220,00	183,33	220,00			
9.	schimb lichid de răcire			250,00	300,00	250,00	300,00			
10.	schimb ulei puntea spate			333,33	400,00	333,33	400,00			
11.	schimb lichid de frână	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
12.	schimb ulei în cutia de viteze			725,00	870,00	725,00	870,00			
13.	schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00			
14.	schimb bec fază scurtă/lungă			120,83	145,00	120,83	145,00			
15.	schimb bec gabarit/anticeață viraj			62,50	75,00	62,50	75,00			
16.	diagnostica computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00			
17.	diagnostica instalațiilor electrice (oră)			166,67	200,00	166,67	200,00			
18.	diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00			
19.	deservirea sistemului de aer condiționat			666,67	800,00	666,67	800,00			
20.	schimb ștergătoare de parbriz (set)			233,33	280,00	233,33	280,00			

50110000-9



[Handwritten signature]

pe parcursul anului 2022

Serviciile urmează a fi prestate p

Nu se aplică



50110000-9	1. schimb radiator motor			1 366,67	1 640,00	1 366,67	1 640,00
	2. schimb termosta			366,67	440,00	366,67	440,00
	3. schimb mufa			700,00	840,00	700,00	840,00
	4. supapa sistemului de răcire			508,33	610,00	508,33	610,00
	5. schimb radiator sistem de aer condiționat			1 650,00	1 980,00	1 650,00	1 980,00
	6. schimb pompa de răcire			725,00	870,00	725,00	870,00
	7. schimb furtun sistem de răcire (set)			800,00	960,00	800,00	960,00
	8. schimb compresor sistem de aer condiționat			3 691,67	4 430,00	3 691,67	4 430,00
	9. schimb conductă freon (set)			600,00	720,00	600,00	720,00
	10. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire			1 100,00	1 320,00	1 100,00	1 320,00
50110000-9	Reparația caroseriei al autovehiculelor de tip TOYOTA						
	1. schimb far față			1 700,00	2 040,00	1 700,00	2 040,00
	2. schimb far anticeață față			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb far spate			1 191,67	1 430,00	1 191,67	1 430,00
	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)			1 266,67	1 520,00	1 266,67	1 520,00
	5. schimb parbriz față			1 533,33	1 840,00	1 533,33	1 840,00
	6. schimb parbriz spate			1 225,00	1 470,00	1 225,00	1 470,00
	7. schimb geam ușa față			733,33	880,00	733,33	880,00
	8. schimb geam ușa spate			608,33	730,00	608,33	730,00
	9. schimb lacăț ușa			1 350,00	1 620,00	1 350,00	1 620,00
	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00
Total lot 2:				103 780,00	124 536,00		

(Semnat electronic) 

Victor Duca

În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, 805. Muncesti, 29

