

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L530 R33 de acces spre s. Talaesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		04	05	06	07	08
1	Organizarea șantierului	x				
2	Lucrări de pregătire	x	x			
3	Lucrări de amenajarea straturilor din mixturi asfaltice	x	x			
4	Lucrări de consolidare a acostamentelor	x	x			

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL