

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație a drumului L520.1 drum de acces spre s. Sipoteni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare			x					
2	Lucrări de reparație stratului de fundație din piatra spartă			x					
3	Amenajarea straturilor din beton asfaltic			x					
5	Consolidarea acostamentelor și amenajarea rigolei			x					

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director executiv

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL