

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1647263243850 din 14 martie 2022
Obiectul de achiziției: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără (TVA)	Suma cu (TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dacia Duster 2018 1,6 benzin</b>										

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1,1	Demontarea și montarea	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560			
1,2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	400,00	480	400,00	480			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100			

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	458,33	550	458,33	550			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	458,33	550	458,33	550			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	291,67	350	291,67	350			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	291,67	350	291,67	350			
2.5	Schimb al lichidului de frână	buc.	1	291,67	350	291,67	350			

**III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	483,33	580	483,33	580			

3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	400,00	480	400,00	480				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	316,67	380	316,67	380				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	741,67	890	741,67	890				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	458,33	550	458,33	550				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	5416,67	6500	5416,67	6500				
3.13	Injector reparația	buc.	1	2500,00	3000	2500,00	3000				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	483,33	580	483,33	580				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	483,33	580	483,33	580				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2708,33	3250	2708,33	3250				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	583,33	700	583,33	700				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	3166,67	3800	3166,67	3800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2416,67	2900	2416,67	2900				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
<b>Mercedes Sprinter 2017 motorină WDB9066331P103540</b>											

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	666,67	800	666,67	800			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	291,67	350	291,67	350			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100			
1.8	Schimb crestovina cardanului	buc.	1	291,67	350	291,67	350			
1.9	Schimb punte spate	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.10	Schimb resort spate/față	buc.	1	1375,00	1650	1375,00	1650			

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1208,33	1450	1208,33	1450			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	666,67	800	666,67	800			

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	375,00	450	375,00	450			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	375,00	450	375,00	450			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	233,33	280	233,33	280			
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	3166,67	3800	3166,67	3800			
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195			
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	3750,00	4500	3750,00	4500			
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			

**IV. Repararea mecanismului de direcție**

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
-----	--------------------------------------	------	---	--------	-----	--------	-----	--	--	--

4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2500,00	3000	2500,00	3000				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	466,67	560	466,67	560				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>Mercedes Sprinter 2002 motorină WDB9036721R370545</b>											

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	666,67	800	666,67	800				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100				

1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.8	Schimb crestovina cardanului	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
1.9	Schimb punte spate	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.10	Schimb resort spate/față	buc.	1	1375,00	1650	1375,00	1650				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1125,00	1350	1125,00	1350				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	408,33	490	408,33	490				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	433,33	520	433,33	520				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	650,00	780	650,00	780				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	475,00	570	475,00	570				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				

<b>VI. Sistema răcire</b>										
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000			
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250			
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>										
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260			
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>										
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2500,00	3000	2500,00	3000			
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500			
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100			
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100			
8.6	Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>IX. Reparația turbinei</b>										
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	666,67	800	666,67	800			
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>Mercedes V-Class 2018 v250 WDF44781513520207</b>										

<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>										
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	375,00	450	375,00	450			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100			
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>										
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1333,33	1600	1333,33	1600			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	625,00	750	625,00	750			

2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	400,00	480	400,00	480				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistemul de răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2500,00	3000	2500,00	3000				

8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
<b>IX. Reparația turbinei</b>										
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>Skoda fabia 2008 1,2 benzin TMBFH15J993083353</b>										

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	375,00	450	375,00	450			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100			

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	791,67	950	791,67	950			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590			

### III. Diagnostică și deservirea sistemului electric

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	416,67	500	416,67	500			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150			



3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	666,67	800	666,67	800				
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

#### IV. Repararea mecanismului de direcție

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				

#### V. Reparația suspensiei

5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
-----	-----------------------------	------	---	--------	-----	--------	-----	--	--	--	--

#### VI. Sistema răcire

6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				

#### VII. Sistema de aer condiționat

7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	416,67	500	416,67	500				

#### VIII. Reparația caroseriei

8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	1833,33	2200	1833,33	2200				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

#### Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin TMBDX41U198838655

#### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100				

1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	83,33	100	83,33	100				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	41,67	50	41,67	50				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	750,00	900	750,00	900				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	416,67	500	416,67	500				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	408,33	490	408,33	490				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	325,00	390	325,00	390				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.13	Injector reparația	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitacului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											

7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	416,67	500	416,67	500				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	1833,33	2200	1833,33	2200				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin TMBCA41Z4A2035967</b>											

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	83,33	100	83,33	100				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	41,67	50	41,67	50				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	433,33	520	433,33	520				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	375,00	450	375,00	450				

### III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	525,00	630	525,00	630				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	500,00	600	500,00	600				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.13	Injector reparația	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2500,00	3000	2500,00	3000				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin TMBAD4NE1E0052863</b>											

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	737,50	885	737,50	885				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	658,33	790	658,33	790				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1583,33	1900	1583,33	1900				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	650,00	780	650,00	780				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	600,00	720	600,00	720				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	575,00	690	575,00	690				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	150,00	180	150,00	180				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	791,67	950	791,67	950				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitacului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											

7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	466,67	560	466,67	560				

### VIII. Reparația caroseriei

8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

### IX. Reparația turbinei

9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	416,67	500	416,67	500				

### Skoda rapid 2013 1,6 benzin TBMAD2NH9F4013494

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	491,67	590	491,67	590				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590				

### III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				

3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	458,33	550	458,33	550				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	458,33	550	458,33	550				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	458,33	550	458,33	550				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.13	Injector reparația	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1208,33	1450	1208,33	1450				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaclului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	491,67	590	491,67	590				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

**Skoda Superb 2008 1,9 diesel TMBAL6NP5K7031680**

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	208,33	250	208,33	250			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100	83,33	100			

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	916,67	1100	916,67	1100			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590			

**III. Diagnostica și deservirea sistemului electric**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1108,33	1330	1108,33	1330			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	416,67	500	416,67	500			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	816,67	980	816,67	980			
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195			
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			

**IV. Repararea mecanismului de direcție**

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			



4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	1666,67	2000	1666,67	2000				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	650,00	780	650,00	780				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină WV2ZZZ7HZ9H083171</b>											

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	666,67	800	666,67	800				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>											
3.1	Diagnosticarea la computer	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1583,33	1900	1583,33	1900				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1583,33	1900	1583,33	1900				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1583,33	1900	1583,33	1900				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	1208,33	1450	1208,33	1450				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistemul de răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				

7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
-----	------------------------------	------	---	--------	-----	--------	-----	--	--	--	--

### VIII. Reparația caroseriei

8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor			541,67	650	0,00	0				

### IX. Reparația turbinei

9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
9.6	Schimb arborelui cu came	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				

### Toyota Camry 2016 2,5 benzin JTNPF4FK603034719

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	483,33	580	483,33	580				

### III. Diagnostică și deservirea sistemului electric

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				

3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
3.13	Injector reparația	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaclului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2250,00	2700	2250,00	2700				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
<b>Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin NMTBB9JE70R187041</b>											

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	491,67	590	491,67	590				

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1416,67	1700	1416,67	1700				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	666,67	800	666,67	800				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
3.13	Injector reparația	buc.	1	375,00	450	375,00	450				

**IV. Reparația mecanismului de direcție**

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				

<b>V. Reparația suspensiei</b>										
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300			
<b>VI. Sistema răcire</b>										
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaclului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600			
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250			
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>										
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260			
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	625,00	750	625,00	750			
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>										
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500			
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300			
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300			
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300			
<b>Toyota Hilux 2016 2,5 diesel MR0HB3CD700407537</b>										

<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>										
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>										
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1166,67	1400	1166,67	1400			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	600,00	720	600,00	720			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b>										
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	625,00	750	625,00	750			

3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2750,00	3300	2750,00	3300				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				

9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

**Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin JTEHT05J502045415**

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	375,00	450	375,00	450				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1125,00	1350	1125,00	1350				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	575,00	690	575,00	690				

**III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	741,67	890	741,67	890				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1333,33	1600	1333,33	1600				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2458,33	2950	2458,33	2950				
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650				



<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1375,00	1650	1375,00	1650				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2916,67	3500	2916,67	3500				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2416,67	2900	2416,67	2900				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
<b>Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin JTMRDREV90J029009</b>											

<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>											
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	791,67	950	791,67	950				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	791,67	950	791,67	950				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1208,33	1450	1208,33	1450				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	708,33	850	708,33	850				

2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	600,00	720	600,00	720				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistemul de răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				

8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin KL1JF6959EK571526</b>											

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	575,00	690	575,00	690				

### III. Diagnostica și deservirea sistemului electric

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.13	Injector reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

### IV. Repararea mecanismului de direcție

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850					
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850					
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680					
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560					
<b>V. Reparația suspensiei</b>												
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300					
<b>VI. Sistema răcire</b>												
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600					
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250					
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>												
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260					
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	708,33	850	708,33	850					
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>												
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800					
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500					
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500					
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500					
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300					
<b>Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin KL1YF7559EK59970</b>												

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200					
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850					
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	625,00	750	625,00	750					
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650					
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150					
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150					
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150					

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250					
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650					
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	625,00	750	625,00	750					
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	575,00	690	575,00	690					

<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>										
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	691,67	830	691,67	830			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	691,67	830	691,67	830			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195			
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>										
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950			
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1291,67	1550	1291,67	1550			
<b>V. Reparația suspensiei</b>										
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300			
<b>VI. Sistema răcire</b>										
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600			
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250			
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>										
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260			
7.2	Încărcare asistemii cu freon	buc.	1	483,33	580	483,33	580			
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>										
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200			
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800			
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100			

8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	1916,67	2300	1916,67	2300				
<b>Opel Insignia 2014 1,6 benzin W0LJM5JP9E1179576</b>											

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1125,00	1350	1125,00	1350				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	691,67	830	691,67	830				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	600,00	720	600,00	720				

### III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.13	Injector reparația	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

### IV. Repararea mecanismului de direcție

4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
-----	--------------------------------------	------	---	--------	-----	--------	-----	--	--	--	--

4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1316,67	1580	1316,67	1580				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>BMW 2008 525i WBANU51030CW27020</b>											

<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>											
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	791,67	950	791,67	950				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	600,00	720	600,00	720				
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b>											

3.1	Diagnosticarea la computer	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	766,67	920	766,67	920				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	658,33	790	658,33	790				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	150,00	180	150,00	180				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2416,67	2900	2416,67	2900				
3.13	Injector reparația	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
3.14	Schimb al injectorului	buc.	1	266,67	320	266,67	320				
3.15	Schimb al fazei lanțului	buc.	1	916,67	1100	916,67	1100				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	291,67	350	291,67	350				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaclului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				



8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2416,67	2900	2416,67	2900				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid SB1ZS33JE20E369219</b>											

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

### II. Reparația sistemului de frână

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	433,33	520	433,33	520				

### III. Diagnostica și deservirea sistemului electric

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1125,00	1350	1125,00	1350				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
3.13	Injector reparația	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

3.14	Schimb al injectorului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.15	Schimb al fazei lanțului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.16	Profilaxia motorului electric	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250				
4.5	Schimb al pompei hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>V-W Tiguan 2018 2,0 diesel XW8ZZZ5NZKG210177</b>											
<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>											
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

<b>II. Reparația sistemului de frână</b>										
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	691,67	830	691,67	830			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	591,67	710	591,67	710			
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b>										
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	816,67	980	816,67	980			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	741,67	890	741,67	890			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195			
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600			
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>										
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850			
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1250,00	1500	1250,00	1500			
<b>V. Reparația suspensiei</b>										
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300			
<b>VI. Sistemul de răcire</b>										
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600			
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250			
<b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>										
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260			

7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>Volkswagen Transporter 2013 motorină WV2ZZZ7HZDH101911</b>											

<b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>											
1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	650,00	780	650,00	780				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>											
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	608,33	730	608,33	730				
<b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b>											
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	683,33	820	683,33	820				

3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	633,33	760	633,33	760				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	633,33	760	633,33	760				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560				
4.5	Schimb al pompei hidraulice			708,33	850	0,00	0				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				

9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1750,00	2100	1750,00	2100				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.6	Schimb arborelui cu came	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				

**Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin KL1BG7689EB637201**

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	600,00	720	600,00	720				
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150				

**II. Reparația sistemului de frână**

2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250				
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	683,33	820	683,33	820				
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	516,67	620	516,67	620				

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200				
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1650,00	1980	1650,00	1980				
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	650,00	780	650,00	780				
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	625,00	750	625,00	750				
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195				
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	541,67	650	541,67	650				

3.13	Injector reparația	buc.	1	125,00	150	125,00	150				
<b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>											
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850				
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560				
4.5	Schimb al pompei hidraulice			708,33	850	0,00	0				
<b>V. Reparația suspensiei</b>											
5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemii	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
8.6	Reparația mecanismelor ușilor			541,67	650	0,00	0				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
9.6	Schimb arborelui cu came	buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300				
<b>Toyota Prado 2006 3,0 diesel JTEBZ29J500161624</b>											

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

1.1	Demontarea și montarea	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200			
1.2	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
1.3	Schimb al sincronilor	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
1.4	Schimb al pinionului mers înapoi	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
1.5	Schimb placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.6	Schimb disc ambreaj	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
1.7	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
<b>II. Reparația sistemului de frână</b>										
2.1	Demontarea și montarea discurilor de frână	buc.	1	1041,67	1250	1041,67	1250			
2.2	Schimb al otgonului de mână	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
2.3	Schimb al calelor (saboți) din față	buc.	1	608,33	730	608,33	730			
2.4	Schimb al saboți la roți din spate	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
<b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b>										
3.1	Diagnosticarea la calculator	buc.	1	166,67	200	166,67	200			
3.2	Schimb al generatorului	buc.	1	1541,67	1850	1541,67	1850			
3.3	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei g	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
3.4	Schimb al demarorului	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560			
3.5	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	650,00	780	650,00	780			
3.6	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	566,67	680	566,67	680			
3.7	Schimb al bendiks	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.8	Iluminarea-fare, lampe	buc.	1	125,00	150	125,00	150			
3.9	pompa de combustibil	buc.	1	1375,00	1650	1375,00	1650			
3.10	Pompa de presiune înaltă demontare-montare	buc.	1	541,67	650	541,67	650			
3.11	Injector demontare-montare	buc.	1	162,50	195	162,50	195			
3.12	Pompa de presiune înaltă reparație	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
3.13	Injector reparația	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800			
<b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>										
4.1	Profilaxia servodirecției hidraulice	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.2	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1	708,33	850	708,33	850			
4.3	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1625,00	1950	1625,00	1950			
4.4	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1300,00	1560	1300,00	1560			
<b>V. Reparația suspensiei</b>										



5.1	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	250,00	300	250,00	300				
<b>VI. Sistema răcire</b>											
6.1	Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	buc.	1	2166,67	2600	2166,67	2600				
6.2	Schimb lichid antigel	buc.	1	208,33	250	208,33	250				
<b>VII. Sistema de aer condiționat</b>											
7.1	Diagnosticarea sistemului	buc.	1	216,67	260	216,67	260				
7.2	Încărcare asistemei cu freon	buc.	1	566,67	680	566,67	680				
<b>VIII. Reparația caroseriei</b>											
8.1	Reparația, vopsirea capotei	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.2	Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	buc.	1	2666,67	3200	2666,67	3200				
8.3	Reparația, vopsirea barelor de protecție	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.4	Reparația, vopsirea portierelor	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
8.5	Reparația, vopsirea aripilor	buc.	1	2083,33	2500	2083,33	2500				
<b>IX. Reparația turbinei</b>											
9.1	Montare, demontare a turbinei	buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200				
9.2	Profilaxia turbinei	buc.	1	708,33	850	708,33	850				
9.3	Reparația turbinei	buc.	1	2333,33	2800	2333,33	2800				
9.4	Schimbul interculerului	buc.	1	1500,00	1800	1500,00	1800				
9.5	Profilaxia interculerului	buc.	1	541,67	650	541,67	650				
	<b>TOTAL</b>			957913,33	1149496	957913,33	1149496				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Roșca Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: Remauto Grup SRL

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 196