

**Caiet de sarcini la invitația de participare
privind achiziționarea serviciilor de reparație și deservire auto**

Nr. d/o	Denumirea serviciului solicitat	Unitatea de măsură	Cant.	Preț per unitate fără TVA (lei)	Suma totală fără TVA (lei)	Termenul de livrare/prestare
1.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anul fabricării 2011-2017, capacitatea motorului-1984 cm VIN Code: TMBAH43T2E9051237, TMBAH43T0E9051141, TMBAB43T7C9031712, TMBAH63T2F9027565, TMBAH43T8F9014808, TMBAD6NP7H7551076					
1.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	6	2019,17	12115,00	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
1.2	Diagnostică motorului	bucata	6	0,83	5,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.3	Garnitura chiulasei	bucata	6	572,50	3435,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.4	Garnitura capacului cu clape	bucata	6	438,33	2630,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.5	Radiator de încălzire interior	bucata	6	1076,67	6460,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.6	Bujii	bucata	6	101,67	610,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.7	Amortizator din față	bucata	6	1010,00	6060,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.8	Amortizator din spate	bucata	6	673,33	4040,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.9	Rulment din spate	bucata	6	740,83	4445,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.10	Rulment din față	bucata	6	1010,00	6060,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.11	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	6	7,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.12	Capăt bară de legătură	bucata	6	323,33	1940,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.13	Tija de direcție	bucata	6	283,33	1700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.14	Articulația brațului (pivot)	bucata	6	255,83	1535,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.15	Bucșă stabilizator	bucata	6	169,17	1015,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

1.16	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	bucata	6	215,83	1295,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.17	Bucșă punte față	bucata	6	169,17	1015,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.18	Bucșă punte spate	bucata	6	303,33	1820,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.19	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	6	236,67	1420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.20	Schimb bec electric	bucata	6	34,17	205,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.21	Traductor de temperatură	bucata	6	438,33	2630,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.22	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	6	236,67	1420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.23	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	6	193,33	1160,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.24	Disc de frânare față	bucata	6	740,83	4445,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.25	Plăcuți de frână din față	set	6	505,83	3035,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.26	Disc de frânare spate	bucata	6	505,83	3035,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.27	Plăcuți de frână spate	bucata	6	505,83	3035,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.28	Rectificarea discului de frânare	bucata	6	34,17	205,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.29	Furtun de frână față	bucata	6	101,67	610,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.30	Furtun de frână spate	bucata	6	101,67	610,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Logan, anul fabricării 2019, capacitatea motorului - 0898 cm VIN Code: UU1L5220463251181, UU1L5220263071164, UU1L5220663251182, UU1L5220263071101, UU1L5220463071134, UU1L5220563071188, UU1L5220863251569, UU1L5220X63071185, UU1L5220563071191, UU1L5220563071174					
2.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	10	1480,83	14808,33	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
2.2	Diagnostică motorului	bucata	10	7,50	75,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.3	Garnitura chiulasei	bucata	10	370,83	3708,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.4	Cureaua generatorului	bucata	10	255,83	2558,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.5	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	10	236,67	2366,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.6	Garnitura colectorului admisie	bucata	10	85,00	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

2.7	Garnitura colectorului evacuare	bucata	10	121,67	1216,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.8	Garnitura capacului cu clape	bucata	10	807,50	8075,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.9	Amortizator din față	bucata	10	740,83	7408,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.10	Amortizator din spate	bucata	10	538,33	5383,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.11	Rulment din spate	bucata	10	458,33	4583,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.12	Rulment din față	bucata	10	505,83	5058,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.13	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	10	7,50	75,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.14	Capăt bară de legătură	bucata	10	255,83	2558,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.15	Tija de direcție	bucata	10	255,83	2558,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.16	Articulația brațului (pivot)	bucata	10	255,83	2558,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.17	Bucșă stabilizator	bucata	10	169,17	1691,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.18	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	10	215,83	2158,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.19	Bucșă punte față	bucata	10	121,67	1216,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.20	Bucșă punte spate	bucata	10	303,33	3033,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.21	Reglarea faruri	bucata	10	67,50	675,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.22	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	10	169,17	1691,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.23	Schimb bec electric	bucata	10	34,17	341,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.24	Broască portbagaj	bucata	10	101,67	1016,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.25	Traductor de temperatură	bucata	10	101,67	1016,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.26	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	10	236,67	2366,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.27	Disc de frânare față	bucata	10	538,33	5383,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.28	Plăcuți de frână din față	set	10	370,83	3708,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.29	Plăcuți de frână spate	set	10	370,83	3708,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.30	Furtun de frână față	bucata	10	101,67	1016,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.31	Furtun de frână spate	bucata	10	101,67	1016,67	La necesitate pe parcursul anului 2026

3.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Duster, anul fabricării 2011-2019, capacitatea motorului - 1598 cm 4 autoturisme VIN Code: UU1HSDAG544697785, VF1HJD40663569068, VF1HJD40063304114, UU1HSDJ9G53741707					
3.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	4	1480,83	5923,33	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
3.2	Diagnostică motorului	bucata	4	7,50	30,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.3	Garnitura chiulasei	bucata	4	572,50	2290,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.4	Lanț de distribuie	bucata	4	3095,83	12383,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.5	Cureaua generatorului	bucata	4	169,17	676,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	4	370,83	1483,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.7	Garnitura colectorului admisie	bucata	4	84,17	336,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.8	Garnitura colectorului evacuare	bucata	4	236,67	946,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.9	Garnitura capacului cu clape	bucata	4	303,33	1213,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.10	Termostat	bucata	4	370,83	1483,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.11	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	4	34,17	136,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.12	Bujii	bucata	4	101,67	406,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.13	Amortizator din față	bucata	4	1010,00	4040,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.14	Amortizator din spate	bucata	4	673,33	2693,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.15	Rulment din spate	bucata	4	505,83	2023,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.16	Rulment din față	bucata	4	505,83	2023,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.17	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	4	7,50	30,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.18	Capăt bară de legătură	bucata	4	323,33	1293,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.19	Tija de direcție	bucata	4	283,33	1133,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.20	Articulația brațului (pivot)	bucata	4	323,33	1293,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.21	Bucșă stabilizator	bucata	4	169,17	676,67	La necesitate pe parcursul anului 2026

3.22	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	bucata	4	215,83	863,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.23	Bucșă punte față	bucata	4	169,17	676,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.24	Bucșă punte spate	bucata	4	303,33	1213,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.25	Reglarea faruri	bucata	4	67,50	270,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.26	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	4	236,67	946,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.27	Schimb bec electric	bucata	4	101,67	406,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.28	Traductor de temperatură	bucata	4	236,67	946,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.29	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	4	236,67	946,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.30	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	4	193,33	773,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.31	Disc de frânare față	bucata	4	605,83	2423,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.32	Plăcuți de frână din față	set	4	438,33	1753,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.33	Plăcuți de frână spate	set	4	438,33	1753,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.34	Rectificarea discului de frânare	bucata	4	34,17	136,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.35	Furtun de frână față	bucata	4	101,67	406,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.36	Furtun de frână spate	bucata	4	101,67	406,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Chevrolet Aveo, anul fabricării 2011, capacitatea motorului- 1206 cm VIN Code: KL1SF69D9BB298121, KL1SF69D9BB155150, KL1SF69D9BB222638, KL1SF69D9BB299096, KL1SF69D9BB299293, KL1SF69D9BB277717, KL1SF69D9BB281468, KL1SF69D9BB230647, KL1SF69D9BB231031					
4.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	9	1480,83	13327,50	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
4.2	Diagnostică motorului	bucata	9	7,50	67,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.3	Garnitura chiulasei	bucata	9	505,83	4552,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.4	Lanț de distribuie	bucata	9	3028,33	27255,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.5	Cureaua generatorului	bucata	9	255,83	2302,50	La necesitate pe parcursul anului 2026

4.6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	9	438,33	3945,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.7	Garnitura colectorului admisie	bucata	9	85,00	765,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.8	Garnitura colectorului evacuare	bucata	9	236,67	2130,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.9	Garnitura capacului cu clape	bucata	9	438,33	3945,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.10	Termostat	bucata	9	303,33	2730,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.11	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	9	101,67	915,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.12	Ventilator sistem de răcire	bucata	9	505,83	4552,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.13	Bujii	bucata	9	67,50	607,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.14	Amortizator din față	bucata	9	740,83	6667,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.15	Amortizator din spate	bucata	9	673,33	6060,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.16	Rulment din spate	bucata	9	505,83	4552,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.17	Rulment din față	bucata	9	740,83	6667,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.18	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	9	7,50	67,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.19	Capăt bară de legătură	bucata	9	255,83	2302,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.20	Tija de direcție	bucata	9	255,83	2302,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.21	Articulația brațului (pivot)	bucata	9	255,83	2302,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.22	Bucșă stabilizator	bucata	9	169,17	1522,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.23	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	9	215,83	1942,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.24	Bucșă punte față	bucata	9	121,67	1095,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.25	Bucșă punte spate	bucata	9	303,33	2730,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.26	Reglarea faruri	bucata	9	67,50	607,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.27	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	9	169,17	1522,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.28	Schimb bec electric	bucata	9	101,67	915,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.29	Traductor de temperatură	bucata	9	438,33	3945,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.30	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	9	236,67	2130,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

4.31	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	9	169,17	1522,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.32	Disc de frânare față	bucata	9	538,33	4845,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.33	Plăcuți de frână din față	bucata	9	303,33	2730,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.34	Disc de frânare spate	bucata	9	505,83	4552,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.35	Plăcuți de frână spate	set	9	370,83	3337,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.36	Rectificarea discului de frânare	set	9	34,17	307,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.37	Furtun de frână față	bucata	9	101,67	915,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.38	Furtun de frână spate	bucata	9	101,67	915,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă SUZUKI JIMNY, anul fabricării 2019, capacitatea motorului- 0985 cm VIN Code: JSAFJB43V00353771					
5.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1615,00	1615,00	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
5.2	Diagnostică motorului	bucata	1	7,50	7,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.3	Garnitura chiulasei	bucata	1	505,83	505,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.4	Pernă motor	bucata	1	572,50	572,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.5	Lanț de distribuie	bucata	1	3365,00	3365,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.6	Cureaua generatorului	bucata	1	283,33	283,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.7	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	370,83	370,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.8	Pompă de apă	bucata	1	807,50	807,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.9	Suport motor	bucata	1	572,50	572,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.10	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	438,33	438,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.11	Termostat	bucata	1	538,33	538,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.12	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	531,67	531,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.13	Bujii	bucata	1	101,67	101,67	La necesitate pe parcursul anului 2026

5.14	Amortizator din față	bucata	1	1010,00	1010,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.15	Amortizator din spate	bucata	1	673,33	673,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.16	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	7,50	7,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.17	Caseta de direcție	bucata	1	3028,33	3028,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.18	Tija de direcție	bucata	1	283,33	283,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.19	Bucșă stabilizator	bucata	1	169,17	169,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.20	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	bucata	1	215,83	215,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.21	Bucșă punte față	bucata	1	169,17	169,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.22	Bucșă punte spate	bucata	1	303,33	303,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.23	Reglarea faruri	bucata	1	67,50	67,50	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.24	Motorășul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	169,17	169,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.25	Schimb bec electric	bucata	1	101,67	101,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.26	Traductor de temperatură	bucata	1	438,33	438,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.27	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	1	236,67	236,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.28	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	1	193,33	193,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.29	Ambreiaj	bucata	1	4374,17	4374,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.30	Disc de frânare față	bucata	1	740,83	740,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.31	Plăcuți de frână din față	bucata	1	370,83	370,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.32	Disc de frânare spate	bucata	1	505,83	505,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.33	Plăcuți de frână spate	set	1	370,83	370,83	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.34	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	34,17	34,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.35	Lichid de frână	bucata	1	34,17	34,17	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.36	Furtun de frână față	bucata	1	101,67	101,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.37	Furtun de frână spate	bucata	1	101,67	101,67	La necesitate pe parcursul anului 2026

6.	Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Lada 2107 / 2121, anul fabricării 2004-2010, capacitatea motorului- 1451 cm – 1690 cm 2 autoturisme VIN Code: XTA21214041750283, XTA210740A2946266					
6.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	2	673,33	1346,67	În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon.
6.2	Diagnostică motorului	bucata	2	7,50	15,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.3	Garnitura chiulasei	bucata	2	303,33	606,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.4	Pernă motor	bucata	2	336,67	673,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.5	Cureaua GRM	bucata	2	0,83	1,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	bucata	2	0,83	1,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.7	Cureaua generatorului	bucata	2	101,67	203,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.8	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	2	101,67	203,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.9	Pompă de apă	bucata	2	336,67	673,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.10	Suport motor	bucata	2	370,83	741,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.11	Garnitura colectorului admisie	bucata	2	84,17	168,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.12	Garnitura colectorului evacuare	bucata	2	236,67	473,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.13	Garnitura capacului cu clape	bucata	2	438,33	876,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.14	Radiator sistem de răcire	bucata	2	605,83	1211,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.15	Termostat	bucata	2	236,67	473,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.16	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	2	34,17	68,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.17	Bujii	bucata	2	101,67	203,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.18	Amortizator din față	bucata	2	673,33	1346,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.19	Amortizator din spate	bucata	2	538,33	1076,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.20	Rulment din spate	bucata	2	438,33	876,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.21	Rulment din față	bucata	2	438,33	876,67	La necesitate pe parcursul anului 2026

6.22	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	2	7,50	15,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.23	Caseta de direcție	bucata	2	1211,67	2423,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.24	Capăt bară de legătură	bucata	2	255,83	511,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.25	Tija de direcție	bucata	2	215,83	431,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.26	Articulația brațului (pivot)	bucata	2	255,83	511,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.27	Bucșă stabilizator	bucata	2	101,67	203,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.28	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	bucata	2	135,00	270,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.29	Bucșă punte față	bucata	2	121,67	243,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.30	Bendiks	bucata	2	67,50	135,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.31	Reglarea faruri	bucata	2	7,50	15,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.32	Schimb bec electric	bucata	2	34,17	68,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.33	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	2	236,67	473,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.34	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	2	121,67	243,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.35	Disc de frânare față	bucata	2	404,17	808,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.36	Plăcuți de frână din față	set	2	370,83	741,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.37	Plăcuți de frână spate	set	2	370,83	741,67	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.38	Rectificarea discului de frânare	bucata	2	34,17	68,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.39	Lichid de frână	bucata	2	4,17	8,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.40	Furtun de frână față	bucata	2	121,67	243,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.41	Furtun de frână spate	bucata	2	121,67	243,33	La necesitate pe parcursul anului 2026
TOTAL:				85013,33	405840,00	
<i>Serviciile vor fi solicitate după necesitate pe parcursul anului 2026, pot fi operate completări și modificări, în dependență de exploatare și gradul de uzură a autoturismului, iar piesele ce urmează a fi schimbate vor fi achiziționate de la distribuitorii / dealerii oficiali / autorizați.</i>						