

**Specificații de preț (F 4.2)**

**Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606396292746**

**Lot 3. Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Mercedes Benz Sprinter 315, 2.2 CDI automat anul fabricării 2006-2007 WIN (WDB9066331S238616), (WDB9066331S139269)**

|    | Cod CPV    | Denumirea bunurilor                                                         | Canti-<br>tatea | Unitatea<br>de măsură | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de<br>livrare             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 1  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)             | 2               | Buc                   | 1666,67       | 2000,00     | 3333,33       | 4000,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 2  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка двигателя)         | 2               | Buc                   | 2083,33       | 2500,00     | 4166,67       | 5000,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 3  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului (Комплексный ремонт головки блока) | 2               | Buc                   | 5833,33       | 7000,00     | 11666,67      | 14000,00    | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 4  | 50100000-6 | Diagnosticarea motorului                                                    | 10              | Buc                   | 125,00        | 150,00      | 1250,00       | 1500,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 5  | 50100000-6 | Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)               | 40              | Ore                   | 125,00        | 150,00      | 5000,00       | 6000,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 6  | 50100000-6 | Reparația mecanismului de direcție (restaurația)                            | 2               | Buc                   | 1666,67       | 2000,00     | 3333,33       | 4000,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 7  | 50100000-6 | Diagnostică suspensiei                                                      | 15              | Buc                   | 41,67         | 50,00       | 625,00        | 750,00      | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 8  | 50100000-6 | Lucrari reparație punte față                                                | 50              | Ore                   | 125,00        | 150,00      | 6250,00       | 7500,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 9  | 50100000-6 | Lucrari reparație punte spate                                               | 50              | Ore                   | 125,00        | 150,00      | 6250,00       | 7500,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 10 | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)                              | 8               | Buc                   | 133,33        | 160,00      | 1066,67       | 1280,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 11 | 50100000-6 | Schimb Sabot de frână puntea față A9064210400                               | 10              | Buc                   | 366,67        | 440,00      | 3666,67       | 4400,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 12 | 50100000-6 | Schimb Sabot de frână puntea spate A0044206920                              | 10              | Buc                   | 338,33        | 406,00      | 3383,33       | 4060,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 13 | 50100000-6 | Schimb Garnitura chiuloasă                                                  | 2               | Buc                   | 2083,33       | 2500,00     | 4166,67       | 5000,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 14 | 50100000-6 | Schimb Set garnitura, filtru cutie de viteza automat                        | 4               | Buc                   | 437,50        | 525,00      | 1750,00       | 2100,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 15 | 50100000-6 | Schimb Sabot de frână mină A9064200320                                      | 2               | Buc                   | 530,83        | 637,00      | 1061,67       | 1274,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 16 | 50100000-6 | Schimb Detector uzură frână A9065401417                                     | 2               | Buc                   | 95,00         | 114,00      | 190,00        | 228,00      | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 17 | 50100000-6 | Schimb Furtun frână puntea față A9064280535                                 | 6               | Buc                   | 159,17        | 191,00      | 955,00        | 1146,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |
| 18 | 50100000-6 | Schimb Furtun frână puntea spate A9064280535                                | 6               | Buc                   | 159,17        | 191,00      | 955,00        | 1146,00     | La solicitare pe<br>parcursul 2021 |

|    |            |                                                                 |    |     |         |         |          |          |                                 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|----------|----------|---------------------------------|
| 19 | 50100000-6 | Schimb Funie frână mână A9064205185                             | 4  | Buc | 364,17  | 437,00  | 1456,67  | 1748,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 20 | 50100000-6 | Schimb Furtun mecanism de direcție A9064663781                  | 4  | Buc | 1279,17 | 1535,00 | 5116,67  | 6140,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 21 | 50100000-6 | Schimb Amortizator puntea spate A9063200731                     | 4  | Buc | 458,33  | 550,00  | 1833,33  | 2200,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 22 | 50100000-6 | Schimb Capăt de direcție A9064600348                            | 6  | Buc | 163,33  | 196,00  | 980,00   | 1176,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 23 | 50100000-6 | Schimb Bară direcție A9064600055                                | 6  | Buc | 218,33  | 262,00  | 1310,00  | 1572,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 24 | 50100000-6 | Schimb Colpac protector bară direcție A9064600096               | 6  | Buc | 143,33  | 172,00  | 860,00   | 1032,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 25 | 50100000-6 | Schimb Pompa sitemului de răcire motor A6462001601              | 2  | Buc | 1369,17 | 1643,00 | 2738,33  | 3286,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 26 | 50100000-6 | Schimb Pompa mecanismului de direcție A0034667201               | 1  | Buc | 2298,33 | 2758,00 | 2298,33  | 2758,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 27 | 50100000-6 | Schimb Arc suspensie spate (resora) A9063200406                 | 8  | Buc | 1866,67 | 2240,00 | 14933,33 | 17920,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 28 | 50100000-6 | Schimb Arc suspensie față A9063211403                           | 4  | Buc | 2845,00 | 3414,00 | 11380,00 | 13656,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 29 | 50100000-6 | Schimb Bucșa bară stabilizare A9063233685                       | 10 | Buc | 183,33  | 220,00  | 1833,33  | 2200,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 30 | 50100000-6 | Schimb Bară stabilizator puntea față A9063201789/A9063201889    | 8  | Buc | 170,83  | 205,00  | 1366,67  | 1640,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 31 | 50100000-6 | Schimb Bară stabilizator puntea spate A9063201389               | 4  | Buc | 205,83  | 247,00  | 823,33   | 988,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 32 | 50100000-6 | Schimb Suport rotund de jos 52433697                            | 6  | Buc | 358,33  | 430,00  | 2150,00  | 2580,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 33 | 50100000-6 | Schimb Amortizator puntea față A9063206230                      | 6  | Buc | 931,67  | 1118,00 | 5590,00  | 6708,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 34 | 50100000-6 | Schimb Colpac protector amortizator față A9063230292            | 6  | Buc | 284,17  | 341,00  | 1705,00  | 2046,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 35 | 50100000-6 | Schimb Suport amortizator A9063230520                           | 2  | Buc | 464,17  | 557,00  | 928,33   | 1114,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 36 | 50100000-6 | Schimb Rulment butuc suport puntea față A9063303420/A9063303520 | 4  | Buc | 1825,00 | 2190,00 | 7300,00  | 8760,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 37 | 50100000-6 | Schimb Suport rulment amortizator față A9063230520              | 6  | Buc | 464,17  | 557,00  | 2785,00  | 3342,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 38 | 50100000-6 | Schimb Disc frână față A9064210012                              | 4  | Buc | 598,33  | 718,00  | 2393,33  | 2872,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 39 | 50100000-6 | Schimb Suport frână față A0044205583/A0044205683                | 2  | Buc | 2545,83 | 3055,00 | 5091,67  | 6110,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 40 | 50100000-6 | Schimb Scoabă frână puntea față A0004207515                     | 2  | Buc | 1466,67 | 1760,00 | 2933,33  | 3520,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 41 | 50100000-6 | Schimb Rem set scoabă frâna față A0019906900                    | 2  | Buc | 277,50  | 333,00  | 555,00   | 666,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 42 | 50100000-6 | Schimb Rem set suport frâna față A0004210850                    | 2  | Buc | 545,00  | 654,00  | 1090,00  | 1308,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 43 | 50100000-6 | Schimb Disc frână spate A9064230012                             | 2  | Buc | 527,50  | 633,00  | 1055,00  | 1266,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |

|    |            |                                                                  |   |     |          |          |          |          |                                 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| 44 | 50100000-6 | Schimb Suport frână spate A0034207183/A0034207283                | 2 | Buc | 2083,33  | 2500,00  | 4166,67  | 5000,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 45 | 50100000-6 | Sschimb coabă frână puntea spate A0004206015/A0004206415         | 2 | Buc | 1300,00  | 1560,00  | 2600,00  | 3120,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 46 | 50100000-6 | Schimb Rem set scoabă frina spate A0004230563                    | 2 | Buc | 277,50   | 333,00   | 555,00   | 666,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 47 | 50100000-6 | Schimb Rem set suport frina spate                                | 2 | Buc | 335,83   | 403,00   | 671,67   | 806,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 48 | 50100000-6 | Schimb Pernă motor A9062411513/A9062411613                       | 2 | Buc | 704,17   | 845,00   | 1408,33  | 1690,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 49 | 50100000-6 | Schimb Felinar spate A90682001614/A906820264                     | 2 | Buc | 650,00   | 780,00   | 1300,00  | 1560,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 50 | 50100000-6 | Schimb Fara față A9068200161/A9068200261                         | 2 | Buc | 2208,33  | 2650,00  | 4416,67  | 5300,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 51 | 50100000-6 | Schimb Ax cardanic A9064102116                                   | 2 | Buc | 25000,00 | 30000,00 | 50000,00 | 60000,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 52 | 50100000-6 | Schimb Cruce cardanică                                           | 2 | Buc | 389,17   | 467,00   | 778,33   | 934,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 53 | 50100000-6 | Schimb Rulment ax cardanic A9064101181                           | 2 | Buc | 879,17   | 1055,00  | 1758,33  | 2110,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 54 | 50100000-6 | Schimb Generator A6461540802                                     | 1 | Buc | 3525,00  | 4230,00  | 3525,00  | 4230,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 55 | 50100000-6 | Schimb Rele generator A0041542506                                | 2 | Buc | 904,17   | 1085,00  | 1808,33  | 2170,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 56 | 50100000-6 | Schimb Demaror A0061517401                                       | 1 | Buc | 2250,00  | 2700,00  | 2250,00  | 2700,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 57 | 50100000-6 | Schimb Rele demaror A0011526510                                  | 2 | Buc | 479,17   | 575,00   | 958,33   | 1150,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 58 | 50100000-6 | Schimb Bendex demaror A0001515413                                | 2 | Buc | 431,67   | 518,00   | 863,33   | 1036,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 59 | 50100000-6 | Schimb Lăcata ușii față A9067202135/A9067201735                  | 2 | Buc | 1583,33  | 1900,00  | 3166,67  | 3800,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 60 | 50100000-6 | Schimb Lăcata ușii laterale A9067304335                          | 2 | Buc | 1441,67  | 1730,00  | 2883,33  | 3460,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 61 | 50100000-6 | Schimb Mecanismul de jos de deschidere ușii laterale A9068204169 | 2 | Buc | 419,17   | 503,00   | 838,33   | 1006,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 62 | 50100000-6 | Schimb Curea generator A0019938696                               | 3 | Buc | 312,50   | 375,00   | 937,50   | 1125,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 63 | 50100000-6 | Schimb Perie parbriz A0018203945                                 | 4 | Buc | 89,17    | 107,00   | 356,67   | 428,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 64 | 50100000-6 | Schimb Supapă EGR A6471420219                                    | 1 | Buc | 5512,50  | 6615,00  | 5512,50  | 6615,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 65 | 50100000-6 | Schimb Clapeta accelerație A6460901970                           | 4 | Buc | 4062,50  | 4875,00  | 16250,00 | 19500,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 66 | 50100000-6 | Schimb Amplificator frână A0004312127                            | 1 | Buc | 6708,33  | 8050,00  | 6708,33  | 8050,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 67 | 50100000-6 | Schimb Cilindru principal frână A0004317501                      | 1 | Buc | 1258,33  | 1510,00  | 1258,33  | 1510,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 68 | 50100000-6 | Schimb Rulou curea motor A0002020919                             | 4 | Buc | 260,00   | 312,00   | 1040,00  | 1248,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |

|    |            |                                                             |    |     |          |          |          |          |                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| 69 | 50100000-6 | Schimb Mecanizm tensionare curea A6462000570                | 4  | Buc | 620,83   | 745,00   | 2483,33  | 2980,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 70 | 50100000-6 | Schimb Întrerupător frână A0015456709                       | 1  | Buc | 331,67   | 398,00   | 331,67   | 398,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 71 | 50100000-6 | Schimb Bujii incandescente A0011594901                      | 8  | Buc | 214,17   | 257,00   | 1713,33  | 2056,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 72 | 50100000-6 | Schimb Filtru aer motor A0000903751                         | 12 | Buc | 145,83   | 175,00   | 1750,00  | 2100,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 73 | 50100000-6 | Schimb Filtru ulei A6111800009                              | 15 | Buc | 98,33    | 118,00   | 1475,00  | 1770,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 74 | 50100000-6 | Schimb Filtru aer salon A9068300318                         | 5  | Buc | 148,33   | 178,00   | 741,67   | 890,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 75 | 50100000-6 | Schimb Filtru combustibil A6420920101                       | 8  | Buc | 279,17   | 335,00   | 2233,33  | 2680,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 76 | 50100000-6 | Schimb Siguranțe 10A N000000004204                          | 20 | Buc | 19,17    | 23,00    | 383,33   | 460,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 77 | 50100000-6 | Schimb Siguranțe 20A N000000007652                          | 20 | Buc | 19,17    | 23,00    | 383,33   | 460,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 78 | 50100000-6 | Schimb Siguranțe 15A N072581000305                          | 20 | Buc | 19,17    | 23,00    | 383,33   | 460,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 79 | 50100000-6 | Schimb Siguranțe 30A N000000004208                          | 20 | Buc | 61,67    | 74,00    | 1233,33  | 1480,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 80 | 50100000-6 | Schimb Termostat sistema răcire motor A6112000715           | 2  | Buc | 585,83   | 703,00   | 1171,67  | 1406,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 81 | 50100000-6 | Schimb Radiator răcire motor A9065000002                    | 1  | Buc | 1891,67  | 2270,00  | 1891,67  | 2270,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 82 | 50100000-6 | Schimb Radiator inter coler A9065010301                     | 1  | Buc | 1927,50  | 2313,00  | 1927,50  | 2313,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 83 | 50100000-6 | Schimb Rulment semiaxă intern A0179810805                   | 1  | Buc | 987,50   | 1185,00  | 987,50   | 1185,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 84 | 50100000-6 | Schimb Semiaxă puntea spate A9063503710L/9063053810R        | 1  | Buc | 1536,67  | 1844,00  | 1536,67  | 1844,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 85 | 50100000-6 | Schimb Diferințial puntea spate A9063501523                 | 1  | Buc | 33333,33 | 40000,00 | 33333,33 | 40000,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 86 | 50100000-6 | Schimb Elevator ușă față A906720004/A9067200146             | 1  | Buc | 1223,33  | 1468,00  | 1223,33  | 1468,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 87 | 50100000-6 | Schimb Radiator sobă cabină A0038358901                     | 1  | Buc | 1966,67  | 2360,00  | 1966,67  | 2360,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 88 | 50100000-6 | Schimb Ventilator radiator sistemă răcire motor A0002009723 | 1  | Buc | 1648,33  | 1978,00  | 1648,33  | 1978,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 89 | 50100000-6 | Schimb Tampon arc suspensie față                            | 4  | Buc | 641,67   | 770,00   | 2566,67  | 3080,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 90 | 50100000-6 | Schimb Furtun inter coler A9065283282R/A9065280182L         | 1  | Buc | 691,67   | 830,00   | 691,67   | 830,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 91 | 50100000-6 | Schimb Ventilator electric sobă cabină A0008356007          | 1  | Buc | 1081,67  | 1298,00  | 1081,67  | 1298,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 92 | 50100000-6 | Schimb Sensor temperatură aer A6511530028                   | 1  | Buc | 230,00   | 276,00   | 230,00   | 276,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 93 | 50100000-6 | Schimb Sensor presiune motor A0071534328                    | 1  | Buc | 1341,67  | 1610,00  | 1341,67  | 1610,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |

|     |            |                                                             |    |     |          |          |          |          |                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| 94  | 50100000-6 | Schimb Sensor nivel ulei A0009050301                        | 1  | Buc | 1291,67  | 1550,00  | 1291,67  | 1550,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 95  | 50100000-6 | Schimb Sensor poziție arbore cotit A0031532828              | 1  | Buc | 620,83   | 745,00   | 620,83   | 745,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 96  | 50100000-6 | Schimb Detector temperatură motor                           | 1  | Buc | 173,33   | 208,00   | 173,33   | 208,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 97  | 50100000-6 | Schimb Parbriz față                                         | 1  | Buc | 2033,33  | 2440,00  | 2033,33  | 2440,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 98  | 50100000-6 | Schimb Bucșa braț suspensie (față) A9063330014              | 6  | Buc | 342,50   | 411,00   | 2055,00  | 2466,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 99  | 50100000-6 | Schimb Bucșa braț suspensie (spate) A9063330114             | 6  | Buc | 259,17   | 311,00   | 1555,00  | 1866,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 100 | 50100000-6 | Schimb Mecanism direcție puntea față                        | 1  | Buc | 21291,67 | 25550,00 | 21291,67 | 25550,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 101 | 50100000-6 | Schimb Mufă cardan                                          | 2  | Buc | 541,67   | 650,00   | 1083,33  | 1300,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 102 | 50100000-6 | Schimb Bucșă resor spate A9063240050                        | 4  | Buc | 344,17   | 413,00   | 1376,67  | 1652,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 103 | 50100000-6 | Schimb Cablu de deschidere ușă față                         | 2  | Buc | 454,17   | 545,00   | 908,33   | 1090,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 104 | 50100000-6 | Schimb Cablu de deschidere ușă spate A9067601204/9067601304 | 2  | Buc | 408,33   | 490,00   | 816,67   | 980,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 105 | 50100000-6 | Schimb Cablu de deschidere ușă laterală A9067603304         | 2  | Buc | 479,17   | 575,00   | 958,33   | 1150,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 106 | 50100000-6 | Schimb Bucșă bară stabilizator față A9063233685             | 4  | Buc | 175,83   | 211,00   | 703,33   | 844,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 107 | 50100000-6 | Schimb Suport bară stabilizator față A9063230040            | 4  | Buc | 123,33   | 148,00   | 493,33   | 592,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 108 | 50100000-6 | Schimb Garnitură pompa sistem răcire motor A6112010280      | 2  | Buc | 695,83   | 835,00   | 1391,67  | 1670,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 109 | 50100000-6 | Schimb Detector semnalizare frână                           | 1  | Buc | 260,83   | 313,00   | 260,83   | 313,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 110 | 50100000-6 | Schimb Întrerupător schimbare fază lumină A9065450704       | 1  | Buc | 6158,33  | 7390,00  | 6158,33  | 7390,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 111 | 50100000-6 | Schimb Rezervor răcire lichid motor A9065010503             | 1  | Buc | 1395,83  | 1675,00  | 1395,83  | 1675,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 112 | 50100000-6 | Schimb Stabilizator puntea față A9063232465                 | 4  | Buc | 5833,33  | 7000,00  | 23333,33 | 28000,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 113 | 50100000-6 | Schimb Stabilizator puntea spate A9063202111                | 4  | Buc | 4166,67  | 5000,00  | 16666,67 | 20000,00 | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 114 | 50100000-6 | Schimb Bucșa bară stabilizare spate A6013210350             | 8  | Buc | 68,33    | 82,00    | 546,67   | 656,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 115 | 50100000-6 | Schimb Bucșa stabilizator puntea spate A9063262181          | 8  | Buc | 160,00   | 192,00   | 1280,00  | 1536,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 116 | 50100000-6 | Schimb Bec H4 12V 60-55 W                                   | 20 | Buc | 48,33    | 58,00    | 966,67   | 1160,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 117 | 50100000-6 | Schimb Becuri H-7 12Vx55                                    | 20 | Buc | 52,50    | 63,00    | 1050,00  | 1260,00  | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 118 | 50100000-6 | Schimb Bec HL 12Vx4W                                        | 20 | Buc | 24,17    | 29,00    | 483,33   | 580,00   | La solicitare pe parcursul 2021 |

|                                                                                                                                                                 |            |                        |    |     |                  |                  |                  |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 119                                                                                                                                                             | 50100000-6 | Schimb Bec 12VxT4W     | 20 | Buc | 24,17            | 29,00            | 483,33           | 580,00           | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 120                                                                                                                                                             | 50100000-6 | Schimb Bec 12V x 1,2W  | 20 | Buc | 24,17            | 29,00            | 483,33           | 580,00           | La solicitare pe parcursul 2021 |
| 121                                                                                                                                                             | 50100000-6 | Schimb Bec 12V P21x 5W | 20 | Buc | 24,17            | 29,00            | 483,33           | 580,00           | La solicitare pe parcursul 2021 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                    |            |                        |    |     | <b>199535,00</b> | <b>239442,00</b> | <b>410642,50</b> | <b>492771,00</b> |                                 |
| Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Rusu Natalia<br>În calitate de: Contabil<br>Ofertantul: Sangrila-Grup SRL      Adresa: Mun. Balti, str. Sofiei, 27 |            |                        |    |     |                  |                  |                  |                  |                                 |