

NANU MARKET S.R.L.

Cod fiscal: 1006600052073, Cod TVA: 0504973

mun. Chisinau, str. Constructorilor 1, tel:

79

Mostra de completare a ordinului de plata

Beneficiarul NANU MARKET S.R.L.	IBAN:	MD19AG000000022514098231
Banca beneficiara BC'Moldova-Agroindbank' SA fil.M.Costin Chisinau	SWIFT:	AGRNMD2X710


Cont spre plata Nr. R-000002274 din 18.06.2026

Contul e valabil timp  
de O zi bancara.


Cumparatorul: IMSP Spitalul Raional Orhei

№	Cod marfa	Cod articol	Denumirea marfii	Un. mas.	Cantit	Pretul	Suma
1	49746		Кран компресора 1/4" (13mm/8mm).Hammer	шт	1	21,00	21,00
2	24388	110373	Масло для воздушного компресора 1 L, (12 шт/уп), HAMMER	шт	2	98,00	196,00
3	3004134	K/73K002-29 g	Фильтр возд.(299).73K002.Verto	шт	3	150,00	450,00
4	30230	K/LO6205	Подшипник K/LO6205.Graphite	шт	2	45,00	90,00
5	49740		Автоматика компресора 240В в сборе 4 выхода.Hammer	шт	1	242,00	242,00
6	49787		Комплект прокладок головки компресора (4шт) тип 2.Hammer 49787	шт	3	22,00	66,00
7	49786		Пластина клапана головки компресора (36*106mm) .Hammer	шт	3	30,00	90,00
8	49749		Обратный клапан компресора 9*19*21.Hammer	шт	1	85,00	85,00
9	9065018	-	CATOL CARBURATOR CLEANER 450ml.	шт	2	50,00	100,00
10	200003000 2	-	Servicii Reparatii	шт	1	400,00	400,00
						<b>Total fara TVA:</b>	<b>1449,99</b>
						<b>Total TVA:</b>	<b>290,01</b>
<b>Total spre plata:</b>							<b>1740,00</b>

Spre plata: Una mie sapte sute patruzeci lei 00 bani

Responsabil  (Popa Valeriu)



*Canibalizare transfer*  


**Dlul Andrei Vîrlan**  
**Director IMSP SR Orhei**

## **RAPORT**

Subsemnata, Costin Marina, șefă a Secției stomatologie din cadrul IMSP Spitalul Raional Orhei, vă aduc la cunoștință că, în urma verificării echipamentelor utilizate în cadrul secției, s-a constatat că compresoarele care asigură funcționarea uniturilor stomatologice prezintă defecțe tehnice și nu mai funcționează la parametrii necesari pentru desfășurarea activității medicale în condiții de siguranță și calitate. Defecțiunile constatate includ:

1. scăderea presiunii aerului furnizat către uniturile stomatologice;
2. funcționare instabilă și întreruperi frecvente;
3. zgomot excesiv în timpul exploatării;
4. uzura componentelor interne;
5. necesitatea intervențiilor tehnice repetate.

Situația creată afectează activitatea cabinetelor stomatologice, poate conduce la întreruperea procesului de acordare a asistenței medicale și crește riscul defectării complete a echipamentelor. În acest context, solicităm examinarea stării tehnice a compresoarelor de către serviciul tehnic și întreprinderea măsurilor necesare pentru repararea sau, după caz, înlocuirea acestora.

Șef secție: Marina Costin

*Costin*

29.05.2026

*29 05/2026*