

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1739967476890 din 27.02.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autoturismelor pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anul fabricării 2011-2017, capacitatea motorului-1984 cm 6 autoturisme								
1.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.2	Diagnosticul motorului	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.4	Pernă motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.5	Antigel	litri	1	16,67	20,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.6	Cureaua GRM	bucata	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.8	Lanț de distribuție	bucata	1	3 833,33	4 600,00	3 833,33	4 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.9	Cureaua generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	583,33	700,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.11	Pompă de apă	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.12	Pompă de ulei	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.13	Pompă de combustibil	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.20	Termostat	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.26	Amortizator din față	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

1.27	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.30	Rulment din spate	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.31	Rulment din față	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.33	Caseta de direcție	bucata	1	4 375,00	5 250,00	4 375,00	5 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.38	Bieletă antiruliiu a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.41	Generator	bucata	1	2 333,33	2 800,00	2 333,33	2 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.43	Demaror	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.50	Traductor de temperatură	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.53	Ambreiaj	bucata	1	5 416,67	6500,00	5 416,67	6 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.54	Disc de frânare față	bucata	1	916,67	1100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.62	Parbriz din față	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

1.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
1.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						51 248,33	61 498,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Logan, anul fabricării 2019, capacitatea motorului- 0898 cm 10 autoturisme								
2.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.4	Pernă motor	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.8	Lanț de distribuire	bucata	1	4 583,33	5 500,00	4 583,33	5 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.9	Cureaua generatorului	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.11	Pompă de apă	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.12	Pompă de ulei	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.13	Pompă de combustibil	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	104,17	125,00	104,17	125,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.17	Garnitura capacului cu clapete	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.20	Termostat	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.24	Bujii	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

2.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.26	Amortizator din față	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.27	Amortizator din spate	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.28	Butuc din față	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.30	Rulment din spate	bucata	1	566,67	680,00	566,67	680,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.31	Rulment din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.33	Caseta de direcție	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.35	Tija de direcție	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.38	Bieletă antiruliiu a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.39	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.41	Generator	bucata	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.43	Demaror	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.48	Broască portbagaj	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.50	Traductor de temperatură	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.53	Ambreiaj	bucata	1	2 916,67	3500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.54	Disc de frânare față	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.56	Disc de frânare spate	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

2.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.62	Parbriz din față	bucata	1	1 750,00	2100,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 750,00	2100,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
2.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						38 167,50	45 801,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Dacia Duster, anul fabricării 2011-2019, capacitatea motorului - 1598 cm 4 autoturisme								
3.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.4	Pernă motor	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.6	Cureaua GRM	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3 833,33	4 600,00	3 833,33	4 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.9	Cureaua generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.11	Pompă de apă	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.12	Pompă de ulei	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.13	Pompă de combustibil	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	103,33	124,00	103,33	124,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.17	Garnitura capacului cu clapete	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.20	Termostat	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

3.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.26	Amortizator din față	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.27	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.31	Rulment din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.33	Caseta de direcție	bucata	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.38	Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.41	Generator	bucata	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.43	Demaror	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.50	Traductor de temperatură	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.53	Ambreiaj	bucata	1	3 750,00	4500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.54	Disc de frânare față	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

3.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.62	Parbriz din față	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.70	Diagnosticarea la computer	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
3.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						44 880,00	53 856,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Chevrolet Aveo, anul fabricării 2011, capacitatea motorului- 1206 cm 11 autoturisme								
4.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.2	Diagnostica motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.4	Pernă motor	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.5	Antigel	litri	1	4,17	5,00	4,17	5,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.9	Cureaua generatorului	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.11	Pompă de apă	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.12	Pompă de ulei	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.13	Pompă de combustibil	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.14	Suport motor	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	104,17	125,00	104,17	125,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.20	Termostat	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

4.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.24	Bujii	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.26	Amortizator din față	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.27	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.31	Rulment din față	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.33	Caseta de direcție	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.35	Tija de direcție	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.39	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.41	Generator	bucata	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.43	Demaror	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.48	Broască portbagaj	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.50	Traductor de temperatură	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.53	Ambreiaj	bucata	1	3 750,00	4500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.54	Disc de frânare față	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

4.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.62	Parbriz din față	bucata	1	1 500,00	1800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 500,00	1800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
4.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						39 834,17	47 801,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă SUZUKI JIMNY, anul fabricării 2019, capacitatea motorului- 0985 cm 1 autoturisme								
5.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.2	Diagnostica motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.4	Pernă motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.8	Lanț de distribuire	bucata	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.9	Cureaua generatorului	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.11	Pompă de apă	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.12	Pompă de ulei	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.13	Pompă de combustibil	bucata	1	500,00	600,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.14	Suport motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	103,33	124,00	103,33	124,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

5.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.20	Termostat	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.26	Amortizator din față	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.27	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.31	Rulment din față	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.33	Caseta de direcție	bucata	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.38	Bieleță antiruliu a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.41	Generator	bucata	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.43	Demaror	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.50	Traductor de temperatură	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.53	Ambreiaj	bucata	1	5 416,67	6500,00	5 416,67	6 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.54	Disc de frânare față	bucata	1	916,67	1100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

5.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.62	Parbriz din față	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 833,33	2200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
5.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						46 230,00	55 476,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Lada 2107 / 2121, anul fabricării 2004-2010, capacitatea motorului- 1451 cm – 1690 cm 2 autoturisme								
6.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.4	Pernă motor	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.5	Antigel	litri	1	16,67	20,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.6	Cureaua GRM	bucata	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.8	Lanț de distribuție	bucata	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.9	Cureaua generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.11	Pompă de apă	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.12	Pompă de ulei	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.13	Pompă de combustibil	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	103,33	124,00	103,33	124,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

6.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.20	Termostat	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.26	Amortizator din față	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.27	Amortizator din spate	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.30	Rulment din spate	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.31	Rulment din față	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.33	Caseta de direcție	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.35	Tija de direcție	bucata	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.37	Bucșă stabilizator	set	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.39	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.40	Bucșă punte spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.41	Generator	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.43	Demaror	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.44	Bendiks	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.45	Reglarea faruri	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.46	Motorășul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.48	Broască portbagaj	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.50	Traductor de temperatură	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2025

6.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.53	Ambreiaj	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.54	Disc de frânare față	bucata	1	500,00	600,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.56	Disc de frânare spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.59	Lichid de frână	litri	1	4,17	5,00	4,17	5,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.60	Furtun de frână față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.61	Furtun de frână spate	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.62	Parbriz din față	bucata	1	1 000,00	1200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 000,00	1200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
6.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2025
						24 650,00	29 580,00	
	Total oferta:					245 010,00	294 012,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L