Nr. d/o		Cantitate	Preţ unitar	A South States		O form
		volumul	(fara	Pret unitar (cu		Suma fara
	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	(um)	TVA)	TVA)	Suma cu TVA	TVA
		Lotul nr.	ı		MOLDOVA & MONTH	
	NISSAN X-TRAIL 2,0i, a	nul 2008, CO	D VIN JN	1TBNT31U000908	31	/
	HIOOMITA ITO III	Piese de sch	imb:			70,00
4	Filtru de ulei QG15/18DE	1	58,33	70,00	58,33	
1	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1	25,00	30,00	25,00	30,00
2	Filtru de aer QASHQAI T31	2	97,50	117,00	195,00	234,00
3	FIITU de ael QASHQALTST	8	100,00	120,00	800,00	960,00
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	1	135,00	162,00	135,00	162,00
5	Filtru salon QASHQAI J10	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Plăcuţe de frână faţă	1	202,50	243,00	202,50	243,00
7	Plăcuţe de frână spate	2	97,50	117,00	195,00	234,00
8	Bucşa stabilizatorului faţă	2	71,25	85,50	142,50	171,00
9	Bucşa stabilizatorului spate	2	137,50	165,00	275,00	330,00
10	Sailent-bloc al punţii faţă	1	75,00	90,00	75,00	90,00
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucră	ri de deservire și reparație:	- 1	187,50	225,00	187,50	225,00
1	Deservirea tehnică	1	-	100,00	83,33	100,00
2	Schimbul plăcuţelor de frînă faţă	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3	Schimbul plăcuţelor de frînă spate	1	83,33	250,00	208,33	250,00
4	Reglarea axei (RDNC) a roţilor	1	208,33	135,00	112,50	135,00
5	Schimbul bucşelor stabilizatorului faţa	1	112,50	135,00	112,50	135,00
6	Schimbul bucşelor stabilizatorului spate	1	112,50	200,00	333,33	400,00
7	Schimbul sailent-bloc ai punţii faţă	2	166,67		75,00	90,00
8	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	90,00	3 507,50	4 209,00
	Total				0 001,00	

OCIETATEA CU RASPUNI

Lotul nr. II

	ŞCODA OCTAVIA 2 buc. I,6i (TMBDK41U4788	72200) anui 2007, (1	WIDDX410X000	10000/,	
	Pies	e de s	CHIHID.		1 200,00	1 440,00
1	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	12	100,00	120,00	150,00	180,00
2	Filtru de ulei Octavia 1.6	2	75,00	90,00	240,00	288,00
3	Filtru de aer Octavia 1.6	2	120,00	144,00 108,00	180,00	216,00
4	Filtru salon Octavia 1.6	2	90,00	162,00	270,00	324,00
5	Filtru combustibil Octavia	2	135,00	290,00	483,33	580,00
6	Plăcuţe de frână faţă Octavia	2	241,67		420,00	504,00
7	Plăcute de frână spate Octavia	2	210,00	252,00 560,00	466,67	560,00
8	Curea generator+rola de intindere in set	1	466,67	162,00	270,00	324,00
9	Sailentbloc spate	2	135,00	58,00	193,33	232,00
10	Bucşa stabilizatorului	4	48,33		157,50	189,00
11	Tija stabilizatorului	1	157,50	189,00 189,00	157,50	189,00
12	Pernuţa amortizatorului faţă	1	157,50		82,50	99,00
13	Inel de abataj al amortizatorului faţă	1	82,50	99,00	02,30	33,00
14	Bloc reglare mecanism închidere-deschidere	1	2 916,67	0.500.00	2 916,67	3 500,00
14	portiere			3 500,00 710,00	1 183,33	1 420,00
15	Balamale portiera stânga fata	2	591,67	90,00	75,00	90,00
16	Piese de schimb în asortiment (+3%)	1	75,00		0,00	0,00
Lucr	ări de deservire și reparație:		0,00	0,00	420,00	504,00
1	Schimbul uleiului+filtre	2	210,00	252,00	300,00	360,00
2	Controlul sistemului electric	2	150,00	180,00	180,00	216,00
3	Schimbul plăcuţelor de frână faţă	2	90,00	108,00	180,00	216,00
4	Schimbul plăcuţe de frână spate Octavia	2	90,00	108,00		
5			187,50	225.00	187,50	225,00
١	Schimbul curea generator+rola de intindere in set	1		225,00	360,00	432,0
6	Schimbul sailentbloc punte spate	12	180,00	216,00	225,00	270,0
7	Schimbul bucşei stabilizatorului	2	112,50	135,00	165,00	198,0
0	Schimb pernuta amortizatorului faţă	1	165,00	198,00	105,00	504.0

	Schimb Bloc reglare mecanism închidere-	1	300,00	360,00	300,00	360,00
	deschidere portiere		450.00	180,00	300,00	360,00
	Schimb balamale portiera stiâanga fata	2	150,00	90,00	75,00	90,00
	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	90,00	11 666,67	14 000,00
	Total	1 -4-1			1.000,01	
		Lotul nr	.III 3346416		STATEA CU RASP	UNDER
erce	des Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN W	7L0390191	0070710		(30 an	S.R. Pag
ese	de schimb:	9	62,50	75,00	562,50	675,00
	Ulei 10W40 (motor benzină)	1	82,50	99,00	82,50	99,00
	Filtru de ulei	1	157,50	189,00	157,50	189,00
	Filtru de aer	1	210,00	252,00		DOVA 252,00
	Filtru de combustibil	1	358,33	430,00	358,33	430,00
	Saboţi de frână faţă	1	316,67	380,00	316,67	380,00
	Saboţi de frână spate	1	308,33	370,00	308,33	370,00
	Amortizator port bagaj	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Piese de schimb în asortiment	1	0,00	0,00	0,00	0.00
ucră	ri de deservire și reparație:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schimbul uleiului Schimbul filtrului combustibil	1	90,00	108,00	90,00	108,00
	Schimbul filtrului de aer	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Schimbul al saboţilor faţă	1	90,00	108,00	90,00	108,00
		1	90,00	108,00	90,00	108,00
	Schimbul al saboţilor spate	1	90,00	108,00	90,00	108,00
3	Schimb amortizator port bagaj	2	210,00	252,00	420,00	504,00
	Reglarea axei faţă(R-D-N-C)	1	75,00	90,00	75,00	90,00
3	Lucrări neprevăzute (+3%) Total:				2 955,83	3 547,00
			1108 33 1	130.00	866,67	The second second second second
riese	e de schimb:	10	1400.00		96667	1 040,00
1	I llei motor SHELL 5W40	8	108,33	130,00		The second secon
1	Ulei motor SHELL 5W40	1	141,67	170,00	141,67	170,0
2	Filtru combustibi	1	141,67 150,00	170,00 180,00	141,67 150,00	170,00 180,00
3	Filtru combustibi Filtru aer	1 1 1	141,67 150,00 165,00	170,00 180,00 198,00	141,67 150,00 165,00	170,00 180,00 198,00
3 4	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon	1	141,67 150,00 165,00 125,00	170,00 180,00 198,00 150,00	141,67 150,00 165,00 125,00	170,00 180,00 198,00 150,00
3 4 5	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei	1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0
3 4 5 6	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuțe de frână față—4605Al 98	1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00
3 4 5 6 7	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcute de frână spate	1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00
3 4 5 6 7 8	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0
3 4 5 6 7 8	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%)	1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0
3 4 5 6 7 8 Lucr	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) rări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 0,00 120,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 0,00 120,00 36,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 0,00 120,00 36,00 72,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00 60,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 90,0 0,0 120,0 36,0 72,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) rări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 90,0 0,0 120,0 36,0 72,0 45,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) iri de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină	1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) iri de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină	1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,0 120,00 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate	1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,00 90,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 648,00 504,00
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) rări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor	1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) rări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 270,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) řări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservirea conditionerului	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 90,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru alei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,0 120,00 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 90,0
33 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru alei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,0 120,00 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 90,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 270,0 90,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 se de schimb:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 648,00 504,00 270,00 90,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00 4 050,83	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 648,0 504,00 270,0 90,0 4861,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) ări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru salon Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 se de schimb:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00 4 050,83	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 120,00 36,00 72,00 45,0 108,00 648,0 504,0 270,0 90,0 4861,0
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lot Vaz Pies	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) řări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru aer Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 Se de schimb: Ulei motor 5W40 Filtru ulei Filtru aer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00 97,50 45,00 30,00	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00 4 050,83	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 270,0 4861,1
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lot Vaz Pies 1 2	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) řări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru alei Reglarea frânei de mină Schimb Ilăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 se de schimb: Ulei motor 5W40 Filtru ulei Filtru aer Plăcuţe de frână faţă	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00 97,50 45,00 30,00 127,50	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 75,00 4 050,83	170,00 180,00 198,00 150,00 420,0 450,0 90,0 120,0 36,0 72,0 45,0 108,0 648,0 504,0 270,0 270,0 4861,0 819, 54, 36, 153, 153,
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lot Vaz Pies 1 2	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) řări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru aer Schimb Filtru ulei Reglarea frânei de mină Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 Se de schimb: Ulei motor 5W40 Filtru ulei Filtru aer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00 97,50 45,00 30,00 127,50 127,50	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00 117,00 54,00 36,00 153,00 153,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 540,00 420,00 225,00 225,00 75,00 4 050,83	170,00 180,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,0 120,00 36,00 72,00 45,00 270,0 270,0 270,0 90,0 4861,0 819, 54, 36, 153, 153, 108,
3 4 5 6 7 8 Lucr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotu Vaz Pies 1 2 3	Filtru combustibi Filtru aer Filtru salon Filtru ulei Plăcuţe de frână faţă—4605Al 98 Plăcuţe de frână spate Piese de schimb neprevăzute (+3%) řări de deservire: Schimb Ulei motor SHELL 5W40 Schimb Filtru combustibi Schimb Filtru aer Schimb Filtru alei Reglarea frânei de mină Schimb Ilăcuţelor de frână faţă; spate Reglarea unghiurilor Deservire acumulator Deservirea conditionerului Lucrări neprevăzute (+3%) Total: ul nr.V 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B201926 se de schimb: Ulei motor 5W40 Filtru ulei Filtru aer Plăcuţe de frână faţă	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 90,00 210,00 112,50 225,00 75,00 97,50 45,00 30,00 127,50	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,00 0,00 120,00 36,00 72,00 45,00 108,00 108,00 252,00 135,00 270,00 90,00	141,67 150,00 165,00 125,00 350,00 375,00 75,00 0,00 100,00 30,00 60,00 37,50 90,00 225,00 225,00 225,00 40,00	170,00 180,00 198,00 198,00 150,00 420,00 450,00 90,0 120,00 36,00 72,00 45,00 270,0 270,0 90,0 4861,0 819, 54, 36, 153, 153, 108, 216, 576

		12	210,00	252,00	420,00	504,00
	Schimbul uleiului+filtre	2	90,00	108,00	180,00	216,00
_	Reglarea frânei de mină	2	210,00	252,00	210,00	252,00
	Reglarea unghiurilor roţilor	+	120,00	144,00	120,00	144,00
	Schimb bugii	1	300,00	360,00	300,00	360,00
	Schimb cruce arbore cardanic	1		450,00	375,00	450,00
	Reglarea supapelor	1	375,00	360,00	600,00 NDERE	720,00
_	Schimb Rulmenții arborelui cardanic	2	300,00	423,00	1 410.00	692,00
	Schimb Garniturii la cutia de viteză	4	352,50	252,00	210,00	252,00
	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eşapament	1	210,00		75,00	90,00
)	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	90,00	6 577,50 7485	7 893,00
	Total:				REPUBLICA MOLDON	, 000,00
	Lotul nr.VI				OSCICA IPO	
	Zafira , anul 2004, COD VIN WOLOTGF75421907	13			/	
pei	e de schimb:				10750/2	525,00
es		7	62,50	75,00	437,50	144,00
	Ulei 10W40	1	120,00	144,00	120,00	171,00
	Filtru ulei	1	142,50	171,00	142,50	
	Filtru aer	1	172,50	207,00	172,50	207,00
	Filtru combustibil	1	330,00	396,00	330,00	396,00
	Plăcute de frână faţă	1	277,50	333,00	277,50	333,00
	Plăcuţe de frână spate	1	135,00	162,00	135,00	162,00
	Suport al tobei de eşapament	4	157,50	189,00	630,00	756,00
	Saileintbloc al braţului de jos	4	157,50	189,00	630,00	756,00
	Saileintbloc al braţului de sus	1	315,00	378,00	315,00	378,00
0	Lichidul de răcire a condiționerului	1	75,00	90,00	75,00	90,00
1	Piese de schimb în asortiment	1	0,00	0,00	0,00	
uc	rări de deservire și reparație:	Ta	112,50	135,00	112,50	135,00
	Schimbul uleiului+filtre	1		180,00	150,00	180,00
	Diagnosticul sistemului electric	1	150,00	108,00	90,00	108,00
3	Schimbul sabot de frână faţă; spate	1	90,00	108,00	90,00	108,00
<u></u>	Schimbul suport al tobei de eşapament	1	90,00		210,00	252,00
5	Reglarea unghiurilor roţilor faţă; spate	1	210,00	252,00	240,00	288,00
	Profilaxia pompei servodirecţiei	1	240,00	288,00		1 200,00
3	Restaurarea barei de direcţie	1	1 000,00		1 000,00	270,00
_	Deservirea sistemul, de condiţionare a aerului	1	225,00	270,00	225,00	90,00
3	Deservirea sistemui, de condiționale a acrasia	1	75,00	90,00	75,00	6 549,0
9	Lucrări neprevăzute (+3%)	THE CALL		100	5 457,50	0 545,0
	Total					
Lot	tul nr.VII					
	ODDINTED 542CDI MAI 9307					_
ME	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307					1.050.0
ME Pie	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 use de schimb:	19	197.50	117,00	877,50	1 053,0
ME Pie	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 use de schimb: Ulei 5W30	9	97,50	117,00 216,00	360,00	432,0
Pie 1	SRCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 See de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei	2	180,00	The state of the s	360,00 420,00	432,0 504,0
Pie 1 2	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer		180,00 210,00	216,00 252,00	360,00	432,0 504,0 288,0
Pie 1 2	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil	2	180,00 210,00 240,00	216,00 252,00 288,00	360,00 420,00	432,0 504,0 288,0 504,0
Pie 1 2 3 4	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 see de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână faţă	2 2 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00	216,00 252,00 288,00 504,00	360,00 420,00 240,00	432,0 504,0 288,0 504,0
Pie 1 2 3 4 5	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 see de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcute de frână spate	2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00	360,00 420,00 240,00 420,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0
Pie 1 2 3 4 5	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie:	2 2 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0
Pie 1 2 3 4 5	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie:	2 2 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30	2 2 1 1 1 1 10 2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul filtru ulei	2 2 1 1 1 1 10 2 2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru aer	2 2 1 1 1 1 10 2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4	se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil	2 2 1 1 1 1 10 2 2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă	2 1 1 1 1 10 2 2 2 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 83,33	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0 100,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate	2 2 1 1 1 1 10 2 2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0 100,0 90,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%)	2 1 1 1 1 10 2 2 2 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 83,33	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total	2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0 100,0 90,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total	2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0 100,0 90,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână faţă Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA	2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 108,0 100,0 100,0 3 839,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuţe de frână spate Crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână față Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA iese de schimb:	2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 3 839,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuțe de frână spate crări de deservire și reparație: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuțe de frână față Plăcuțe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA iese de schimb:	2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 54,00 100,00 100,00 90,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 3 839,0
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuţe de frână spate crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână faţă Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA iese de schimb: Filtru de ulei 1,4 i Garnitura dopului de scurgere a uleiului	2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 100,00 100,00 90,00 54,00 45,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 3 839,0 54, 45, 99,
1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7 P 1 2	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru de aer Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuţe de frână spate Crări de deservire şi reparaţie: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru ulei Schimbul Filtru combustibil Plăcuţe de frână față Plăcuţe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA iese de schimb: Filtru de ulei 1,4 i Garnitura dopului de scurgere a uleiului Filtru de aer K7J	2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 75,00 2079)	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 100,00 100,00 90,00 54,00 45,00 90,00	360,00 420,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 3 839,0 54, 45, 99,
Pie 1 2 3 4 5 6 Lu 1 2 3 4 5 6 7	RCEDES-BENZ SPRINTER 513CDI MAI 9307 se de schimb: Ulei 5W30 Filtru de ulei Filtru combustibil Plăcute de frână față Plăcuțe de frână spate Crări de deservire și reparație: Schimbul Uleiului 5W30 Schimbul Filtru aer Schimbul Filtru combustibil Plăcuțe de frână față Plăcuțe de frână spate Lucrări neprevăzute(+3%) Total otul nr.VIII ACIA LOGAN I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDA iese de schimb: Filtru de ulei 1,4 i Garnitura dopului de scurgere a uleiului Filtru de aer K7J	2	180,00 210,00 240,00 420,00 391,67 0,00 0,00 37,50 45,00 83,33 83,33 75,00	216,00 252,00 288,00 504,00 470,00 0,00 0,00 45,00 100,00 100,00 90,00 54,00 45,00	360,00 420,00 240,00 391,67 0,00 0,00 75,00 90,00 83,33 83,33 75,00 3 199,17	432,0 504,0 288,0 504,0 470,0 0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 3 839,0 54, 45, 99,

ucră	ri de deservire și reparație:		0,00	250,00	208,33	250,00
	Schimbul Uleiului+filtrele	1	208,33	90,00	75,00	90,00
	Schimb pompa de benzina	1	75,00	108,00	180,00	216,00
	Schimbul plăcuţelor de frână faţă, spate	2	90,00		91,67	110,00
	Schimbul bucşei stabilizatorului	2	45,83	55,00	RASPU135,00	162,00
	Reglarea axei faţă(R-D-N-C)	1	135,00	100	125.00	150,00
	Sudare toba de eşapament, lucrai de sudare	1	125,00	150,00	75,00	90,00
	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	90,00	2 405,00 2	2 886,00
	Total:			- 12 VA	2 405,00	2 000,00
otul	mu IV			- Cond	10106000011485	
DACI	A LOGAN I,6i, anul 2006 COD VIN UU1LSDABH	35833932	21	MEPUB	LICA MOLDOVA	
	de schimb:			04.00	135,00	162,00
1	Filtru de ulei I,6i	2	67,50	81,00	75,00	90,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	2	37,50	45,00	195,00	234,00
3	Filtru de aer K7J	2	97,50	117,00	142,50	171,00
4	Filtru combustibil	1	142,50	171,00	780,00	936,00
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,31)	8	97,50	117,00	405,00	486,00
6	Plăcuțe de frână față; spate	2	202,50	243,00	82,50	99,00
7	Bucşa stabilizatorului	1	82,50	99,00	135,00	162,00
8	Sailent-bloc al braţului faţă	1	135,00	162,00	1 166,67	1 400,00
9	Amortizator spate	2	583,33	700,00	322,50	387,00
10	Senzor racire radiator	1	322,50	387,00	75,00	90,00
11	Piese de schimb suplimentare (+3%)	1	75,00	90,00	0,00	30,00
	ări de deservire și reparație:		0,00	0,00		750,00
4	Schimbul Uleiului+filtrele	3	208,33	250,00	625,00	288,00
2	Senzor racire radiator	1	240,00	288,00	240,00	216,00
3	Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate	2	90,00	108,00	180,00	55,00
4	Schimbul bucşei stabilizatorului	1	45,83	55,00	45,83 16,67	20,00
5	Schimbul sailent-blocului al braţului faţă	1	16,67	20,00		360,00
6	Schimbul amortizator spate	2	150,00	180,00	300,00	360,00
7	Controlul sistemului electric	2	150,00	180,00	300,00	0,00
8	Schimbul Senzor racire radiator	1	0,00	0,00	0,00	162,00
9	Reglarea axei faţă (R-D-N-C) roţilor	1	135,00	162,00	135,00	90,00
10	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	90,00	75,00	6 518,0
10	Total:	4-3			5 431,67	0 5 10,00

90,00

75,00

0,00

90,00

0,00

75,00

0,00

Piese de schimb suplimentare (+3%)

Lucrări de deservire și reparație:

10

iosa	Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI - 951; de schimb:	780,00	936,00			
1030	I llei motor HELIX HX7 5W-30	8	97,50	117,00	120,00	144,00
	Filtru de ulei	2	60,00	72,00	195,00	234,00
	Filtru de aer	2	97,50	117,00	433,33	520,00
	Bucşă punte spate	4	108,33	130,00	180,00	216,00
	Buşcă stabilizator	2	90,00	108,00	810,00	972,00
	Plăcuţe de frînă faţă/spate	4	202,50	243,00	630,00	756,00
	Radiator sobă	1	630,00	756,00	1 166,67	1 400,00
	Setul mecanismului de distribuţie (GRM)	1	1 166,67	1 400,00		100,00
3	Piese de schimb în asortiment	1	83,33	100,00	83,33 0,00	100,00
1105	ucrări de deservire şi reparaţie:		0,00	0,00	420,00	504,00
Luci	Schimbul Uleiului+filtrele	2	210,00	252,00	300,00	360,00
	Controlul sistemului electric	2	150,00	180,00	333,33	400,00
2	Schimbul plăcuţelor de frână faţă; spate	4	83,33	100,00		864,00
3	Schimbul Bucşă punte spate	4	180,00	216,00	720,00 97,50	117,00
4	Schimbul Buşçă stabilizator spate	2	48,75	58,50		162,00
5	Reglarea unghiurilor roţilor	1	135,00	162,00	135,00	1 000,00
6	Schimbul Radiator sobă	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
8	Schimbul Setul mecanismului de distribuţie (GRM)	1	750,00	900,00	750,00	900,0
	Schimbul Setul medanismulul de distribuje (1	75,00	90,00	75,00	90,00
9	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	Name and Address of the Lorentz of t	8 062,50	9 675,00

		135,555		05.00	70,83	85,00
		1	70,83	85,00	90,00	108,00
	Filtru de ulei	1	90,00	108,00		180,00
	Filtru de aer	1	150,00	180,00	150,00	460,00
	Filtru salon	12	191,67	230,00	383,33	
	Plăcuţe de frână faţă/spate	- 2	75,00	90,00	75,00	90,00
	Lucrări neprevăzute (+3%)	1		0,00	0,00	0,00
ucr	ări de deservire și reparație:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Schimbul Ulei motor 5W-30	6	0,00 37,50	45,00	37,50	45,00
,	Schimbul Filtru de ulei	1		36,00	30,00	36,00
3	Schimbul Filtru de aer	1	30,00	54,00	45,00	54,00
1	Schimbul Filtru salon	1	45,00	100,00	166,67	200,00
5	Schimbul Plăcuțe de frână față/spate	2	83,33	90,00	75,00	90,00
<u>5</u>	Lucrări neprevăzute (+3%)	1	75,00	30,00	1 723,33	2 068,00
	Total:					
Lotu	ıl nr.XII	1201023144				
Tay	ม nr.XII ota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01	370 1020 144				
Pies	se de schimb:		63,75	76,50	637,50	765,00
1	Ulei 10W40	10	172,50	207,00	172,50	207,00
2	Filtru de ulei	1	The second secon	252,00	210,00	252,0
_	En de sea	[1	210,00	202,00	4=7.50	190.0

1

1

3

1

1

1

1

2

3

1

1

1

157,50

420,00

41.67

75,00

0,00

112,50

125,00

90,00

666,67

90,00

67,50

75,00

125,00

225,00

150.00

83,33

75,00

1 666,67

189,00

504,00

2 000,00

50,00

90,00

0.00

135,00

150,00

108,00

800,00

108,00

81.00

90.00

150,00

270,00

180,00

100,00

90.00

Semnat:

Filtru de aer

Set ambreiaj

Lichid de frână

Filtru de combustibil

Plăcute de frână fată; spate

Piese de schimb în asortiment

Diagnosticul sistemului electric

Schimbul filtrului combustibil

Schimbul capului bară viraj

Reglarea axei faţă (R-D-N-C)

Lucrări neprevăzute (+3%)

Reparaţia și reglarea frânei de mină

Schimbul Lichid de frănă

Schimbul Uleiului+filtrele

Schimbul Set ambreiaj

Schimbul bară viraj

Deservirea tehnică

Total:

TOTAL

Lucrări de deservire și reparaţie:

Schimbul al plăcutelor faţă; spate

3

4

5

6

7

8

3

5

6

8

9

10

11

12

Numele, Prenumele: Duca Victor

În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa: mun.Chisinau, sos.Muncesti 29



189,00

504,00

150,00

90.00

135,00

150,00

108,00

800.00

108,00

81,00

180,00

450,00

270,00

180,00

100,00

90.00

6 809,00

72 854,00

0,00

2 000,00

157,50

420,00

1 666,67

125,00

75,00

0,00

112,50

125,00

90,00

666,67

90,00

67,50

150,00

375,00

225,00

150,00

83,33

75,00

5 674,17

60 711,67