

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163
Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50110000-9	Dacia Duster 2018 1,6 benzin	Serviciu	1	37 582,50	45 099,00	37 582,50	45 099,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Dacia Duster 2020 1,5 diesel	Serviciu	1	61 003,33	73 204,00	61 003,33	73 204,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Dacia Duster 2019 1,3 benzin	Serviciu	1	52 248,33	62 698,00	52 248,33	62 698,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Renault Cadjar 2020 1,3 benzin	Serviciu	1	52 248,33	62 698,00	52 248,33	62 698,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda fabia 2008 1,2 benzin	Serviciu	1	36 410,83	43 693,00	36 410,83	43 693,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda rapid 2013 1,6 benzin	Serviciu	1	38 015,00	45 618,00	38 015,00	45 618,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin	Serviciu	1	40 040,00	48 048,00	40 040,00	48 048,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin	Serviciu	1	38 353,33	46 024,00	38 353,33	46 024,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin	Serviciu	1	46 129,16	55 355,00	46 129,16	55 355,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin	Serviciu	1	47 765,00	57 318,00	47 765,00	57 318,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Skoda Superb 2008 1,9 diesel	Serviciu	1	53 259,16	63 911,00	53 259,16	63 911,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină	Serviciu	1	65 351,66	78 422,00	65 351,66	78 422,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Volkswagen Transporter 2013 motorină	Serviciu	1	62 897,50	75 477,00	62 897,50	75 477,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	V-W Multivan 2019 2,0 diesel	Serviciu	1	63 879,16	76 655,00	63 879,16	76 655,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	V-W Tiguan 2018 2,0 diesel	Serviciu	1	55 860,00	67 032,00	55 860,00	67 032,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	V-W Cady 2008 1,6 benzin	Serviciu	1	53 336,66	64 004,00	53 336,66	64 004,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2017 motorină	Serviciu	1	63 622,50	76 347,00	63 622,50	76 347,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2002 motorină	Serviciu	1	63 622,50	76 347,00	63 622,50	76 347,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Mercedes V-Class 2018 v250	Serviciu	1	56 791,66	68 150,00	56 791,66	68 150,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid	Serviciu	1	39 868,33	47 842,00	39 868,33	47 842,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin	Serviciu	1	36 025,83	43 231,00	36 025,83	43 231,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Camry 2016 2,5 benzin	Serviciu	1	39 760,00	47 712,00	39 760,00	47 712,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin	Serviciu	1	42 747,50	51 297,00	42 747,50	51 297,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Hilux 2016 2,5 diesel	Serviciu	1	54 604,16	65 525,00	54 604,16	65 525,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin	Serviciu	1	42 514,16	51 017,00	42 514,16	51 017,00	Pe parcursul anului 2024		

50110000-9	Toyota Prado 2006 3,0 diesel	Serviciu	1	52 664,16	63 197,00	52 664,16	63 197,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Opel Insignia 2014 1,6 benzin	Serviciu	1	39 269,16	47 123,00	39 269,16	47 123,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin	Serviciu	1	36 395,00	43 674,00	36 395,00	43 674,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin	Serviciu	1	49 640,83	59 569,00	49 640,83	59 569,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin	Serviciu	1	36 395,00	43 674,00	36 395,00	43 674,00	Pe parcursul anului 2024		
50110000-9	BMW 2008 525i	Serviciu	1	40 899,16	49 079,00	40 899,16	49 079,00	Pe parcursul anului 2024		
Total						1 499 200,00	1 799 040,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2018 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	442,50	531
2.5. Schimb al lichidului de frână	1	245,83	295
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la computer	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	295,00	354
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	245,83	295
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	736,66	884
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	736,66	884
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcare asistemei cu freon	1	500,00	600
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		37 582,50	45 099,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2020 1,5 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	442,50	531
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	1 963,33	2 356
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	736,66	884
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	736,66	884
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	500,00	600
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	981,66	1 178
9.3. Reparația turbinei	1	1 963,33	2 356
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		61 003,33	73 204,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2019 1,3 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	442,50	531
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	245,83	295
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	245,83	295
3.13. Injector reparație	1	245,83	295
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	736,66	884
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	736,66	884
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	981,66	1 178
9.3. Reparația turbinei	1	1 963,33	2 356
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		52 248,33	62 698,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Renault Cadjar 2020 1,3 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	442,50	531
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	245,83	295
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	245,83	295
3.13. Injector reparație	1	245,83	295
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	736,66	884
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	736,66	884
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	981,66	1 178
9.3. Reparația turbinei	1	1 963,33	2 356
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		52 248,33	62 698,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda fabia 2008 1,2 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 406,66	1 688
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 562,50	1 875
1.3. Schimb al sincronilor	1	94,16	113
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	94,16	113
1.5. Schimb placa presiune	1	31,66	38
1.6. Schimb disc ambreaj	1	31,66	38
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	31,66	38
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	140,83	169
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	94,16	113
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	187,50	225
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	281,66	338
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	312,50	375
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	312,50	375
3.4. Schimb al demarorului	1	312,50	375
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	94,16	113
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	94,16	113
3.7. Schimb al bendiks	1	94,16	113
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	31,66	38
3.9. pompa de combustibil	1	312,50	375
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	3,33	4
3.11. Injector demontare-montare	1	156,66	188
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	3,33	4
3.13. Injector reparație	1	156,66	188
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	312,50	375
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	312,50	375
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	469,16	563
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	469,16	563
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	469,16	563
6.2. Schimb lichid antigel	1	187,50	225
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		36 410,83	43 693,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda rapid 2013 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 687,50	2 025
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 875,00	2 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	112,50	135
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	112,50	135
1.5. Schimb placa presiune	1	37,50	45
1.6. Schimb disc ambreaj	1	37,50	45
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	37,50	45
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	169,16	203
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	112,50	135
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	225,00	270
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	337,50	405
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	375,00	450
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	375,00	450
3.4. Schimb al demarorului	1	375,00	450
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	112,50	135
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	112,50	135
3.7. Schimb al bendiks	1	112,50	135
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	37,50	45
3.9. pompa de combustibil	1	375,00	450
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	4,16	5
3.11. Injector demontare-montare	1	187,50	225
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4,16	5
3.13. Injector reparație	1	187,50	225
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	375,00	450
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	375,00	450
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	562,50	675
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	562,50	675
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	562,50	675
6.2. Schimb lichid antigel	1	225,00	270
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		38 015,00	45 618,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 796,66	2 156
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	360,00	432
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	4,16	5
3.11. Injector demontare-montare	1	200,00	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4,16	5
3.13. Injector reparație	1	200,00	240
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	599,16	719
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 995,83	2 395
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		40 040,00	48 048,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 796,66	2 156
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	4,16	5
3.11. Injector demontare-montare	1	200,00	240
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4,16	5
3.13. Injector reparație	1	200,00	240
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	798,33	958
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	40,00	48
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	599,16	719
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		38 353,33	46 024,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 796,66	2 156
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	200,00	240
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	200,00	240
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	798,33	958
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	40,00	48
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	599,16	719
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
6.2. Schimb pompei de apă	1	798,33	958
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	1 995,83	2 395
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 197,50	1 437
9.3. Reparația turbinei	1	1 995,83	2 395
9.4. Schimbul interculerului	1	599,16	719
9.5. Profilaxia interculerului	1	399,16	479

Total	46 129,16	55 355,00
-------	-----------	-----------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 796,66	2 156
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	399,16	479
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	399,16	479
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	798,33	958
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	40,00	48
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	40,00	48
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	599,16	719
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	1 995,83	2 395
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 197,50	1 437
9.3. Reparația turbinei	1	1 995,83	2 395
9.4. Schimbul interculerului	1	599,16	719
9.5. Profilaxia interculerului	1	399,16	479

9.6. Schimb arborelui cu came	1	1 995,83	2 395
Total		47 765,00	57 318,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Superb 2008 1,9 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 209,16	2 651
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 209,16	2 651
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	49,16	59
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	49,16	59
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	736,66	884
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589
Total		53 259,16	63 911,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei	1	2 454,16	2 945
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		65 351,66	78 422,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Volkswagen Transporter 2013 motorină

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		62 897,50	75 477,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

V-W Multivan 2019 2,0 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 945,00	3 534
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		63 879,16	76 655,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

V-W Tiguan 2018 2,0 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 945,00	3 534
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	981,66	1 178
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capotului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589
Total		55 860,00	67 032,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

V-W Cady 2008 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	245,83	295
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 454,16	2 945
Total		53 336,66	64 004,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2017 motorină			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	490,83	589
1.9. Schimb punte spate	1	981,66	1 178
1.10. Schimb resort spate/față	1	736,66	884
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 963,33	2 356
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767

9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589
Total		63 622,50	76 347,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2002 motorină			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	490,83	589
1.9. Schimb punte spate	1	981,66	1 178
1.10. Schimb resort spate/față	1	736,66	884
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la computator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparația	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	589,16	707
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 963,33	2 356
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767

9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589
Total		63 622,50	76 347,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes V-Class 2018 v250			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automată			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 945,00	3 534
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 945,00	3 534
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	736,66	884
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	736,66	884
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 454,16	2 945
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4 908,33	5 890
3.13. Injector reparație	1	2 454,16	2 945
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	490,83	589
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 963,33	2 356
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	33,33	40
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 454,16	2 945
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 472,50	1 767
9.3. Reparația turbinei	1	2 454,16	2 945
9.4. Schimbul interculerului	1	736,66	884
9.5. Profilaxia interculerului	1	490,83	589
Total		56 791,66	68 150,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 995,83	2 395
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. Pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	40,00	48
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	40,00	48
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
3.14. Schimb al injectorului	1	399,16	479
3.15. Schimb al fazei lanțului	1	1 197,50	1 437
3.15. Profilaxia motorului electric	1	1 995,83	2 395
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	878,33	1 054
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	599,16	719
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 197,50	1 437
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		39 868,33	47 842,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 995,83	2 395
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	399,16	479
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	80,00	96
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	200,00	240
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	878,33	1 054
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 197,50	1 437
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		36 025,83	43 231,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Camry 2016 2,5 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 945,00	3 534
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	490,83	589
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	490,83	589
3.13. Injector reparație	1	490,83	589
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 080,00	1 296
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		39 760,00	47 712,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 916,66	3 500
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 500,00	4 200
1.3. Schimb al sincronilor	1	175,00	210
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	175,00	210
1.5. Schimb placa presiune	1	58,33	70
1.6. Schimb disc ambreaj	1	58,33	70
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	58,33	70
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	262,50	315
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	175,00	210
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	350,00	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	466,66	560
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	583,33	700
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	583,33	700
3.4. Schimb al demarorului	1	583,33	700
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	175,00	210
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	175,00	210
3.7. Schimb al bendiks	1	175,00	210
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	58,33	70
3.9. pompa de combustibil	1	583,33	700
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	583,33	700
3.11. Injector demontare-montare	1	583,33	700
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	583,33	700
3.13. Injector reparație	1	583,33	700
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	583,33	700
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	583,33	700
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 283,33	1 540
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	875,00	1 050
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 750,00	2 100
6.2. Schimb lichid antigel	1	350,00	420
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		42 747,50	51 297,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Hilux 2016 2,5 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 500,00	4 200
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 916,66	3 500
1.3. Schimb al sincronilor	1	175,00	210
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	175,00	210
1.5. Schimb placa presiune	1	58,33	70
1.6. Schimb disc ambreaj	1	58,33	70
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	58,33	70
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	262,50	315
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	175,00	210
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	350,00	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	466,66	560
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	875,00	1 050
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	583,33	700
3.4. Schimb al demarorului	1	875,00	1 050
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	175,00	210
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	175,00	210
3.7. Schimb al bendiks	1	175,00	210
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	58,33	70
3.9. pompa de combustibil	1	583,33	700
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 916,66	3 500
3.11. Injector demontare-montare	1	583,33	700
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 833,33	7 000
3.13. Injector reparație	1	2 916,66	3 500
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	583,33	700
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	583,33	700
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 166,66	1 400
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	583,33	700
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 333,33	2 800
6.2. Schimb lichid antigel	1	350,00	420
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	416,66	500
9.2. Profilaxia turbinei	1	250,00	300
9.3. Reparația turbinei	1	416,66	500
9.4. Schimbul interculerului	1	125,00	150
9.5. Profilaxia interculerului	1	83,33	100
Total		54 604,16	65 525,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 500,00	4 200
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 500,00	4 200
1.3. Schimb al sincronilor	1	175,00	210
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	175,00	210
1.5. Schimb placa presiune	1	58,33	70
1.6. Schimb disc ambreaj	1	58,33	70
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	58,33	70
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	262,50	315
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	175,00	210
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	350,00	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	466,66	560
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	583,33	700
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	583,33	700
3.4. Schimb al demarorului	1	583,33	700
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	175,00	210
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	175,00	210
3.7. Schimb al bendiks	1	175,00	210
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	58,33	70
3.9. pompa de combustibil	1	583,33	700
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	175,00	210
3.11. Injector demontare-montare	1	583,33	700
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	175,00	210
3.13. Injector reparație	1	583,33	700
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	583,33	700
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	583,33	700
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 283,33	1 540
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	875,00	1 050
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 750,00	2 100
6.2. Schimb lichid antigel	1	350,00	420
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		42 514,16	51 017,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Prado 2006 3,0 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 500,00	4 200
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 500,00	4 200
1.3. Schimb al sincronilor	1	175,00	210
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	175,00	210
1.5. Schimb placa presiune	1	58,33	70
1.6. Schimb disc ambreaj	1	58,33	70
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	58,33	70
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	262,50	315
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	175,00	210
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	350,00	420
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	466,66	560
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	583,33	700
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	583,33	700
3.4. Schimb al demarorului	1	583,33	700
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	175,00	210
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	175,00	210
3.7. Schimb al bendiks	1	175,00	210
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	58,33	70
3.9. pompa de combustibil	1	583,33	700
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 333,33	2 800
3.11. Injector demontare-montare	1	583,33	700
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 833,33	7 000
3.13. Injector reparație	1	2 916,66	3 500
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	583,33	700
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	583,33	700
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 283,33	1 540
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	875,00	1 050
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 750,00	2 100
6.2. Schimb lichid antigel	1	350,00	420
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		52 664,16	63 197,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Opel Insignia 2014 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	490,83	589
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	490,83	589
3.13. Injector reparație	1	490,83	589
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 080,00	1 296
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		39 269,16	47 123,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 995,83	2 395
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	399,16	479
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	399,16	479
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	878,33	1 054
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 197,50	1 437
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		36 395,00	43 674,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 995,83	2 395
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	399,16	479
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	399,16	479
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	878,33	1 054
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	479,16	575
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 197,50	1 437
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	1 995,83	2 395
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 197,50	1 437
9.3. Reparația turbinei	1	1 995,83	2 395
9.4. Schimbul interculerului	1	599,16	719
9.5. Profilaxia interculerului	1	399,16	479

9.6. Schimb arborelui cu came	1	1 995,83	2 395
Total		49 640,83	59 569,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 995,83	2 395
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 995,83	2 395
1.3. Schimb al sincronilor	1	120,00	144
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	120,00	144
1.5. Schimb placa presiune	1	40,00	48
1.6. Schimb disc ambreaj	1	40,00	48
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	40,00	48
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	180,00	216
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	120,00	144
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	240,00	288
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	320,00	384
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	399,16	479
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	399,16	479
3.4. Schimb al demarorului	1	399,16	479
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	120,00	144
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	120,00	144
3.7. Schimb al bendiks	1	120,00	144
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	40,00	48
3.9. pompa de combustibil	1	399,16	479
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	399,16	479
3.11. Injector demontare-montare	1	399,16	479
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	399,16	479
3.13. Injector reparație	1	399,16	479
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	399,16	479
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	399,16	479
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	878,33	1 054
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	599,16	719
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 197,50	1 437
6.2. Schimb lichid antigel	1	240,00	288
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		36 395,00	43 674,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707902666163

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

BMW 2008 525i			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 454,16	2 945
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 454,16	2 945
1.3. Schimb al sincronilor	1	147,50	177
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	147,50	177
1.5. Schimb placa presiune	1	49,16	59
1.6. Schimb disc ambreaj	1	49,16	59
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	49,16	59
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	221,66	266
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	147,50	177
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	295,00	354
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	393,33	472
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	490,83	589
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	490,83	589
3.4. Schimb al demarorului	1	490,83	589
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	147,50	177
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	147,50	177
3.7. Schimb al bendiks	1	147,50	177
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	49,16	59
3.9. Pompa de combustibil	1	490,83	589
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	490,83	589
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	490,83	589
3.14. Schimb al injectorului	1	981,66	1 178
3.15. Schimb al fazei lanțului	1	981,66	1 178
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	490,83	589
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	490,83	589
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	981,66	1 178
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	736,66	884
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	736,66	884
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 472,50	1 767
6.2. Schimb lichid antigel	1	295,00	354
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		40 899,16	49 079,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.