

Anexa nr. 2
la Căteul de sarcini

Specificății de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocdds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Di
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Lot 6: DACIA DOKKER (DACIA DOKKER a.p. 2015)

Descriere tehnică											
1. schimb ulei de motor				500,00	600,00	500,00	600,00				
2. schimb filtru de ulei				141,67	170,00	141,67	170,00				
3. schimb filtru de aer				175,00	210,00	175,00	210,00				
4. schimb filtru/re de salon				291,67	350,00	291,67	350,00				
5. schimb filtru de combustibil				391,67	470,00	391,67	470,00				
6. schimb saboți față și spate (set)				600,00	720,00	600,00	720,00				
7. schimb bugii (set)				533,33	640,00	533,33	640,00				
8. schimb ulei servodirecție				183,33	220,00	183,33	220,00				
9. schimb lichid de răcire				291,67	350,00	291,67	350,00				
10. schimb ulei puntea spate				333,33	400,00	333,33	400,00				
11. schimb lichid de frână		serv		208,33	250,00	208,33	250,00				
12. schimb ulei în cutia de viteze				716,67	860,00	716,67	860,00				
13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)				3 066,67	3 680,00	3 066,67	3 680,00				
14. schimb bec fază scurtă/lungă				104,17	125,00	104,17	125,00				
15. schimb bec gabarit/anticeață/viraj				62,50	75,00	62,50	75,00				
16. diagnostica computerizată (oră)				208,33	250,00	208,33	250,00				
17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)				166,67	200,00	166,67	200,00				
18. diagnostica suspensiei				166,67	200,00	166,67	200,00				

50110000-9

	19. deservirea sistemului de aer condiționat			583,33	700,00	583,33	700,00
	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)			266,67	320,00	266,67	320,00
	Reparația sistemului de direcție a autovehiculului de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb amplificatorul de direcție			1 183,33	1 420,00	1 183,33	1 420,00
	2. schimb grinda de direcție			4 866,67	5 840,00	4 866,67	5 840,00
	3. tije de direcție (set)			433,33	520,00	433,33	520,00
	4. schimb cap de bară			266,67	320,00	266,67	320,00
	5. schimb suport sferic			441,67	530,00	441,67	530,00
	6. rulment fixare axa volanului			266,67	320,00	266,67	320,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculului de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 225,00	1 470,00	1 225,00	1 470,00
	2. schimb pârghie			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	3. schimb rulment			600,00	720,00	600,00	720,00
	4. schimb suport de frânare			1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
	5. schimb disc de frânare			700,00	840,00	700,00	840,00
	6. schimb bloc din cauciuc			433,33	520,00	433,33	520,00
	7. schimb bucașă			300,00	360,00	300,00	360,00
	8. tijă stabilizator			300,00	360,00	300,00	360,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculului de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 216,67	1 460,00	1 216,67	1 460,00
	2. schimb pârghie			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb rulment			525,00	630,00	525,00	630,00
	4. schimb suport de frânare			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	5. schimb disc de frânare			716,67	860,00	716,67	860,00
	6. schimb bloc din cauciuc			400,00	480,00	400,00	480,00
	7. schimb bucașă			266,67	320,00	266,67	320,00
	8. schimb perna motorului			466,67	560,00	466,67	560,00
	9. tijă stabilizator			258,33	310,00	258,33	310,00
50110000-9	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb cilindru principal/amplificator de frână			800,00	960,00	800,00	960,00
	2. schimb cilindru de lucru			516,67	620,00	516,67	620,00
	3. schimb cilindru de frânare al roții			425,00	510,00	425,00	510,00
	4. schimb furtun de frânare			325,00	390,00	325,00	390,00


parcursul anului 2022



50110000-9	5. schimb tub al sistemului de frânare			200,00	240,00	200,00	240,00
	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb pema cutie de viteze			533,33	640,00	533,33	640,00
	2. schimb set ambraj			3 316,67	3 980,00	3 316,67	3 980,00
	3. schimb arbore de transmisie			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00
	4. schimb articulații cruce			600,00	720,00	600,00	720,00
	5. reparația cutiei de viteze			1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00
	6. schimb puntea spate			333,33	400,00	333,33	400,00
	7. schimb granata de tranmisie			333,33	400,00	333,33	400,00
50110000-9	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb bloc electronic al volanului			1 858,33	2 230,00	1 858,33	2 230,00
	2. schimb sensor ABS/ESP			1 275,00	1 530,00	1 275,00	1 530,00
	3. schimb sensor proporție aer			1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00
	4. schimb bloc cetral			1 858,33	2 230,00	1 858,33	2 230,00
	5. schimb computer de bord			2 200,00	2 640,00	2 200,00	2 640,00
	6. schimb sensor temperatură			425,00	510,00	425,00	510,00
	7. schimb sensor poziție arbore cu came			491,67	590,00	491,67	590,00
	8. schimb sensor arbore coitit			400,00	480,00	400,00	480,00
50110000-9	Reparația sistemului de admisie a autovehiculului de tip DACIA DOKKER						
	1. schimb injector de admisie			1 766,67	2 120,00	1 766,67	2 120,00
	2. schimb pompa de admisie			2 133,33	2 560,00	2 133,33	2 560,00
	3. schimb drosel			1 291,67	1 550,00	1 291,67	1 550,00
	4. schimb colector/țeava de eşapament			1 366,67	1 640,00	1 366,67	1 640,00
	5. schimb regulator termic ulei de motor			316,67	380,00	316,67	380,00
	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți			2 050,00	2 460,00	2 050,00	2 460,00
	7. schimb cuzineți biela			416,67	500,00	416,67	500,00
	8. schimb mecanismului biela manivelă/arbore/coitit (set)			941,67	1 130,00	941,67	1 130,00
	9. schimb inele piston (set)			500,00	600,00	500,00	600,00
	10. schimb chiułasa motor/presgănituri/buloanel de fixare (set)			2 400,00	2 880,00	2 400,00	2 880,00
	11. schimb capac supape de admisie/consumabile			2 341,67	2 810,00	2 341,67	2 810,00

Serviciile urmează a fi prestate pe 1

Nu se aplică



50110000-9	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip DACIA DOKKER					
	1. schimb radiator motor			1 633,33	1 960,00	1 633,33
	2. schimb termostat			375,00	450,00	375,00
	3. schimb mufla			716,67	860,00	716,67
	4. supapa sistemului de răcire			425,00	510,00	425,00
	5. schimb radiator sistem de aer condiționat			1 983,33	2 380,00	1 983,33
	6. schimb pompa de răcire			791,67	950,00	791,67
	7. schimb furtun sistem de răcire (set)			916,67	1 100,00	916,67
	8. schimb compresor sistem de aer condiționat			3 725,00	4 470,00	3 725,00
	9. schimb conductă freon (set)			425,00	510,00	425,00
50110000-9	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire			741,67	890,00	741,67
	Reparația caroseriei a autovehiculului de tip DACIA DOKKER					
	1. schimb far față			1 650,00	1 980,00	1 650,00
	2. schimb far anticeală față			808,33	970,00	808,33
	3. schimb far spate			1 341,67	1 610,00	1 341,67
	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)			800,00	960,00	800,00
	5. schimb parbriz față			1 533,33	1 840,00	1 533,33
	6. schimb parbriz spate			925,00	1 110,00	925,00
	7. schimb geam ușa față			441,67	530,00	441,67
	8. schimb geam ușa spate			441,67	530,00	441,67
50110000-9	9. schimb lacăt ușă			1 183,33	1 420,00	1 183,33
	10. schimb mecanism de acționare al geamului ușii			1 641,67	1 970,00	1 641,67
Total lot 6:				85 391,67	102 470,00	

(Semnat electronic)  Numele Prenumele: Victor Duca În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncești, 29

