

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 68 | Amplificator electrici a volanului- reparație | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 69 | Demaror- montarea demontarea | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 70 | Demaror- reparație | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 2 432,50 | 2919 | 2 432,50 | 2919 | 2 432,50 | 2919 |
| 71 | Rezistență(set)- schimb | 1 | buc | 83,33 | 100 | 83,33 | 100 | 25,00 | 30 | 25,00 | 30 | 25,00 | 30 |
| 72 | Panou de bord- reparație | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 73 | Bobină de inducție- schimb | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 74 | Far- montarea demontarea | 1 | buc | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| | Cutie de viteze și ambriajul | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Diagnostica ambriaajului | 1 | buc | 41,67 | 50 | 41,67 | 50 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 76 | Ambriaaj- reparație | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 16,67 | 20 | 16,67 | 20 | 16,67 | 20 |
| 77 | Cutie de viteză manuală- montarea demontarea | 1 | buc | 1 250,00 | 1500 | 1 250,00 | 1500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 78 | Cutie de viteză manuală- reparație | 1 | buc | 2 916,67 | 3500 | 2 916,67 | 3500 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 79 | Cutie de distribuire- montarea demontarea | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 80 | Cutie de distribuire- reparație | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 81 | Suport cutie de viteză- schimb | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 325,00 | 390 | 325,00 | 390 | 325,00 | 390 |
| 82 | Ulei cutie de viteză manuală- schimb | 1 | buc | 150,00 | 180 | 150,00 | 180 | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 |
| 83 | Cablu ambriaaj- schimb | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 84 | Coș ambriaaj- schimb | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 1 485,00 | 1782 | 1 485,00 | 1782 | 1 485,00 | 1782 |
| 85 | Disc ambriaaj- schimb | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 790,00 | 948 | 790,00 | 948 | 790,00 | 948 |
| 86 | Rulment presiune- schimb | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 228,33 | 274 | 228,33 | 274 | 228,33 | 274 |
| 87 | Planetara interioară- schimb | 1 | buc | 291,67 | 350 | 291,67 | 350 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 88 | Planetara exterioară- schimb | 1 | buc | 250,00 | 300 | 250,00 | 300 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| 89 | Cilindru amriaaj- schimb | 1 | buc | 375,00 | 450 | 375,00 | 450 | 742,50 | 891 | 742,50 | 891 | 742,50 | 891 |
| 90 | Furtun ambriaaj- schimb | 1 | buc | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 | 1 145,00 | 1374 | 1 145,00 | 1374 | 1 145,00 | 1374 |





| | Sistemul de frinare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|--------|--------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 91 | Diagnostica sistemului de frinare | 1 | buc | 41,67 | 50 | 41,67 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 92 | Lichid de frână-schimb | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 41,67 | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 93 | Cilindru principal de frână-schimb | 1 | buc | 375,00 | 450 | 375,00 | 450 | 1 235,00 | | | | | | | | | | | | | 1482 | |
| 94 | Cilindru de frână față-schimb | 1 | buc | 100,00 | 120 | 100,00 | 120 | 1 640,00 | | | | | | | | | | | | | 1968 | |
| 95 | Cilindru de frână spate-schimb | 1 | buc | 100,00 | 120 | 100,00 | 120 | 159,17 | | | | | | | | | | | | | 191 | |
| 96 | Disc de frinare față(set) -schimb | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 851,67 | | | | | | | | | | | | | 1022 | |
| 97 | Disc de frinare spate(set) -schimb | 1 | buc | 291,67 | 350 | 291,67 | 350 | 1 571,67 | | | | | | | | | | | | | 1886 | |
| 98 | Plăcuți de frână din față(set) -schimb | 1 | buc | 75,00 | 90 | 75,00 | 90 | 307,50 | | | | | | | | | | | | | 369 | |
| 99 | Plăcuți de frână spate(set) -schimb | 1 | buc | 100,00 | 120 | 100,00 | 120 | 510,00 | | | | | | | | | | | | | 612 | |
| 100 | Frână de mână-reparație | 1 | buc | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 101 | Cablu frinei de mână-schimb | 1 | buc | 291,67 | 350 | 291,67 | 350 | 344,17 | | | | | | | | | | | | | 413 | |
| 102 | Furtun de frână față-schimb | 1 | buc | 100,00 | 120 | 100,00 | 120 | 205,83 | | | | | | | | | | | | | 247 | |
| 103 | Furtun de frână spate-schimb | 1 | buc | 100,00 | 120 | 100,00 | 120 | 191,67 | | | | | | | | | | | | | 230 | |
| | Partea caroseriei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Mecanism de acțiune a geamului-reparație | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 1 316,67 | | | | | | | | | | | | | 1580 | |
| 105 | Bară de protecție față-montare | 1 | buc | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 | 1 462,50 | | | | | | | | | | | | | 1755 | |
| 106 | Bară de protecție spate-montare | 1 | buc | 125,00 | 150 | 125,00 | 150 | 1 178,33 | | | | | | | | | | | | | 1414 | |
| 107 | Lăcăță ușă (set) -schimb | 1 | buc | 208,33 | 250 | 208,33 | 250 | 1 187,50 | | | | | | | | | | | | | 1425 | |
| 108 | Parbriz din față-schimb | 1 | buc | 375,00 | 450 | 375,00 | 450 | 1 520,83 | | | | | | | | | | | | | 1825 | |
| 109 | Parbriz din spate-schimb | 1 | buc | 291,67 | 350 | 291,67 | 350 | 985,83 | | | | | | | | | | | | | 1183 | |
| 110 | Parbriz lateral-schimb | 1 | buc | 291,67 | 350 | 291,67 | 350 | 677,50 | | | | | | | | | | | | | 813 | |
| 111 | Rezervuar de combustibil- montare | 1 | buc | 458,33 | 550 | 458,33 | 550 | 681,67 | | | | | | | | | | | | | 818 | |
| 112 | Tobă evacuare spate-schimb | 1 | buc | 83,33 | 100 | 83,33 | 100 | 1 080,00 | | | | | | | | | | | | | 1296 | |
| | | | | 41 648 | 49 977 | 41 647,50 | 49 977,00 | 43 127,5 | | | | | | | | | | | | | 51 753 | 51 753,00 |
| | | | | | | | | 43 127,5 | | | | | | | | | | | | | 43 127,50 | 51 753,00 |