

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1637911075873				Data:	02.12.2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022				Lot:		Pagina 1 din 5
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie laser	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Curatire interior	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	Canon – MF 230	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	Canon - MF443w	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	Canon - MF 3010	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - LBP 6020/6030	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - LBP 6020/6030	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - LBP 6020/6030	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE

[illegible]

[illegible]

11	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	HP-M107	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire bushing	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Reparatie laser	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Curatire interior	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Încarcare cartuș	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
12	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	HP-M12A	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire Val din Cauciuc	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire bushing	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire Val de Teflon	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Reparatie Bloc de alimentare	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Reparatie laser	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	50323000-5	Curatire interior	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Încarcare cartuș	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
13	Încărcarea cartușelor și repararea imprimantelor pe parcursul anului 2022	30200000-1	Cartuș nou	HP - 1102	China	SCC	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat: Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager