

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1607600470795 din 10.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească - Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor

Nr. ord.	Denumirea serviciilor Cod CPV: 50323000-5	UM	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Repararea imprimantei Konica Minolta 1480MF – 2 (buc)							în termen de 5 zile lucrătoare din momentul înaintării cerinței	Conform SIA RSAP
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00		
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Curatire interior	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
2	Repararea imprimantei Xerox 3119 – 4 (buc)								
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00		
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00		
3	Repararea imprimantei Samsung 1710 – 1 (buc)								
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00		
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00		
4	Repararea imprimantei Canon LBP 5050 – 2 (buc)								
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	220,00	264,00	220,00	264,00		
	Inlocuire bushing	buc	1	57,50	69,00	57,50	69,00		

	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
5	Repararea imprimantei HP Laserjet Pro 400 M425DN – 2 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
6	Repararea imprimantei Canon ImageRunner 1133 – 10 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
7	Repararea imprimantei Canon LBP6030DN – 8 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
8	Repararea imprimantei Canon LBP6020 – 8 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00

9	Repararea imprimantei Canon MF5840 – 2 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
10	Repararea imprimantei Canon LBP3250 – 6 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
11	Repararea imprimantei HP LJ P1100 – 5 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
12	Repararea imprimantei Canon LBP 2900 – 28 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
13	Repararea imprimantei HP LJ 1010 – 5 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
	Inlocuire bushing	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00

	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
14	Repararea imprimantei Canon MF 4018 – 17 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
15	Repararea imprimantei Canon LBP 1210 – 1 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00
	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
16	Repararea imprimantei Canon LBP 1120 – 3 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	112,50	135,00	112,50	135,00
	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
17	Repararea imprimantei Canon LJ 1000 – 1 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00
	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
18	Repararea imprimantei Canon HP LJ 1100 – 2 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	112,50	135,00	112,50	135,00

	Inlocuire bushing	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
19	Repararea imprimantei Canon Canon MF 212 – 39 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
20	Repararea imprimantei Canon MF 216N – 25 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
21	Repararea imprimantei Canon MF 232 – 17 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
22	Repararea imprimantei Canon MF 247 – 77 (buc)						
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00
	Inlocuire bushing	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	87,50	105,00	87,50	105,00
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00

	Curatire interior	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00		
23	Repararea imprimantei Canon ImageRunner 2545i – 1 (buc)								
	Inlocuire Val din Cauciuc	buc	1	365,00	438,00	365,00	438,00		
	Inlocuire bushing	buc	1	132,50	159,00	132,50	159,00		
	Inlocuire Val de Teflon	buc	1	482,50	579,00	482,50	579,00		
	Reparatie Bloc de alimentare	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Inlocuire rulmentelor de tractiune	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Reparatie laser	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00		
	Curatire interior	buc	1	247,50	297,00	247,50	297,00		
TOTAL						14655,00	17586,00		

„IMPRESO-PRINT” SRL
mun. Chişinău, str. Melestiu 24/7

“16” decembrie 2020

Director Comercial
Grin Artur

Semnat

