

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1617083452199 din 05.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. I NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081									
	Piese de schimb:								
	Filtru de ulei QG15/18DE	buc.	1	188,33	226,00	188,33	226,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	237,50	285,00	237,50	285,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	litri	8	143,33	172,00	1 146,67	1 376,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	816,67	980,00	816,67	980,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Plicute de frina fata	set	1	425,00	510,00	425,00	510,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina spate	set	1	415,00	498,00	415,00	498,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bucsa stabilizatorului fate	buc.	2	78,33	94,00	156,67	188,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bucsa stabilizatorului spate	buc.	2	70,83	85,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Sailent-bloc al puntii fata	buc.	2	654,17	785,00	1 308,33	1 570,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Deservirea tehnica	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul placutelor de frina fata	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul placutelor de frina spate	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul bucselor stabilizatorului fata	buc.	1	266,67	320,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul bucselor stabilizatorului spate	buc.	1	266,67	320,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul sailent-bloc ai puntii fata	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea axei (RDNC) a rotilor	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Total lotul I					7 510,83	9 013,00		
Lotul nr. II SCODA OCTAVIA 2 buc. (TMBDX41UX98845636), anul 2008									
	Piese de schimb:								
	Ansamblu burduf fata (pilnic grenada)	buc.	1	179,17	215,00	179,17	215,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Articulatia tripoda (granata) dreapa fata	buc.	1	481,67	578,00	481,67	578,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc.	1	133,33	160,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	118,33	142,00	118,33	142,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de combustibil	buc.	1	240,83	289,00	240,83	289,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ulei 5W-40, 208	litri	6	130,83	157,00	785,00	942,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Antifriz Sintec Lux G 12 10 kg.	buc.	1	331,67	398,00	331,67	398,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb ansamblu burduf fata (pilnic grenada)	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb articulatia tripoda (granata) dreapta fata	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de combustibil	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ulei 5W-40, 208	litri	6	16,67	20,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb antifriz Sintec Lux G 12 10 kg.	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						3 603,33	4 324,00		
Lotul nr. III Mercedes Viavo 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416									
	Piese de schimb:								
	Ulei 5W30 (motor benzina)	litri	9	143,33	172,00	1 290,00	1 548,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	195,83	235,00	195,83	235,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de combustibil	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata	set	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Saboti de frina spate	set	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curea generator	buc.	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Rulment curea generator	buc.	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Stabilizator tija fata	buc.	2	241,67	290,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Nakanecinic rulevoi	buc.	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Discuri frana fata	buc.	2	412,50	495,00	825,00	990,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frana spate	set	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Discuri frana spate	buc.	2	425,00	510,00	850,00	1 020,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Saboti frana de mana	set	1	406,67	488,00	406,67	488,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Setul suporturilor de frana fata/spate	set	2	625,00	750,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Mecanism de actiune a geamului portiere dreapta	buc.	1	725,00	870,00	725,00	870,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Prizoane (bolturi) roti	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Senzor soboti spate dreapta/stinga	buc.	2	179,17	215,00	358,33	430,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Garnitura arborelui cardanic	buc.	1	275,00	330,00	275,00	330,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Prelucrarea suporturilor fata	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ungerea lacatelor	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul uleiului	buc.	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul filtrului combustibil	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul filtrului de aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul al placutelor de frana fata	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul al sabotilor spate	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimburi Curea generator	buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Rulment curea generator	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Stabilizator tija fata	buc.	2	458,33	550,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Nakanecinic rulevoi	buc.	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Discuri frana fata	buc.	2	650,00	780,00	1 300,00	1 560,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Placute de frana spate	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Discuri frana spate	buc.	2	650,00	780,00	1 300,00	1 560,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Saboti frana de mana	set	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Setul suporturilor de frana fata/spate	set	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Mecanism de actiune a geamului portiere dreapta	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Prizoane (bolturi) roti	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Senzor soboti spate dreapta/stinga	buc.	2	266,67	320,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Garnitura arborelui cardanic	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea axei fata (R-D-N-C)	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						18 874,17	22 649,00		
Lotul nr. IV MITSUBISHI L - 200 - anul 2011. MAI -9188 MMCJNKB40CDZ00844449									
	Piese de schimb:								
	Ulei motor SHELL 5W40	litri	8	130,83	157,00	1 046,67	1 256,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru combustibili	buc.	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Filtru aer	buc.	1	132,50	159,00	132,50	159,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata - 4605A198	set	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina spate	set	1	383,33	460,00	383,33	460,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Stopul de frana la capacul portbagaj	buc.	1	346,67	416,00	346,67	416,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Ulei motor SHELL 5W40	litri	10	8,33	10,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru combustibi	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru salon	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea frinei de mana	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul placutelor de frina fata; spate	set	6	291,67	350,00	1 750,00	2 100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb stopul de frana la capacul portbagaj	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Deservire acumulator	buc.	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Deservirea conditionerului	buc.	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						8 817,50	10 581,00		

Lotul nr. V Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

	Piese de schimb:								
	Ulei motor 5W40	litri	7	130,83	157,00	915,83	1 099,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc.	1	90,83	109,00	90,83	109,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru aer	buc.	1	123,33	148,00	123,33	148,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata	set	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina spate	set	1	245,83	295,00	245,83	295,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bugii	set	1	261,67	314,00	261,67	314,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Termostar	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Alternator	buc.	1	616,67	740,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curea generator	buc.	1	390,00	468,00	390,00	468,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:							Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimbul Uleiului + filtrele	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea frinei de mina	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb bugii	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Schimb curea generator	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb rulmentii arborelui cardanic	set	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb termostat	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de sudare, inclusiv toba de esapament	buc.	1	266,67	320,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb alternator	buc.	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						5 252,50	6 303,00		
Lotul nr. VI Opel Zafira anul 2004, COD VIN WOLOTGF752190713									
	Piese de schimb:								
	Ulei 10W40	litri	7	91,67	110,00	641,67	770,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc	1	106,67	128,00	106,67	128,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru aer	buc	1	154,17	185,00	154,17	185,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru combustibil	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frana fata	set	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frana spate	set	1	312,50	375,00	312,50	375,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Saileintbloc al bratului de jos	buc	4	214,17	257,00	856,67	1 028,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Saileintbloc al bratului de sus	buc	4	191,67	230,00	766,67	920,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Radiatorul de la conditioner	buc	1	1 105,83	1 327,00	1 105,83	1 327,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Aparatoare noroi fata stinga/dreapta	buc	2	245,83	295,00	491,67	590,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Skripete arbore cotit	buc	1	290,00	348,00	290,00	348,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Termostat	buc	1	357,50	429,00	357,50	429,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Aparatoare de protectie la motor	buc	1	304,17	365,00	304,17	365,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Conducta de frina stinga fata	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ansamblu burduf fata (Pilnic granata) stinga/fata	buc	1	179,17	215,00	179,17	215,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curea generator+rulmentii	set	1	604,17	725,00	604,17	725,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Suporturile de frina spate	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Cablul franei de mana	buc	2	162,50	195,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bugiile incandescente	buc	4	70,83	85,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Ulei 10W40	litri	7	16,67	20,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Schimb Placute de frana fata	set	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frana spate	set	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Saileintbloc al bratului de jos	buc	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Saileintbloc al bratului de sus	buc	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Radiator conditioner	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Aparatoare noroi fata stinga/dreapta	buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Skripete arbore cotit	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Termostat	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Aparatoare de protectie la motor	buc	1	516,67	620,00	516,67	620,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Conducta de frina stinga fata	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Pilnic granata stinga fata	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Cureau generator+rulmentii	set	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Suporturile de frina spate	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb cablul franei de mana	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Bugiile incandescente	buc	4	233,33	280,00	933,33	1 120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea Franei de mana	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						15 745,83	18 895,00		

Lotul nr. VII Toyota Tundra MAI 9474 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616

	Piese de schimb:								
	Ulei 0W20	litri	10	194,17	233,00	1 941,67	2 330,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru ulei	buc	1	118,33	142,00	118,33	142,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru aer	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru combustibil	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Ulei 0W20	litri	10	16,67	20,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ungerea nodurilor	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						3 518,33	4 222,00		

Lotul nr. VIII DACIA LOGAN 1,4 i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079);

	Piese de schimb:								
	Filtru de ulei 1,4 i	buc.	1	101,67	122,00	101,67	122,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	1	91,67	110,00	91,67	110,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer K7J	buc.	1	129,17	155,00	129,17	155,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru combustibil	buc.	1	140,00	168,00	140,00	168,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	litri	5	143,33	172,00	716,67	860,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata	set	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina spate	set	1	261,67	314,00	261,67	314,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Parbiz fata 9121	buc.	1	825,00	990,00	825,00	990,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Rulment al butucului fata tinga/dreapta	buc.	2	274,17	329,00	548,33	658,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Filtru de ulei 1,4 i	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Gamitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de aer K7J	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru combustibil	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	litri	5	16,67	20,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Plicute de frina fata	set	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frina spate	set	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de sudare aripa stinga fata	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Parbiz fata	buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb rulmenti al butucului fata stinga/dreapta	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						6 012,50	7 215,00		
Lotul nr. IX DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 MAI 9177 COD VIN UU1LSDABH358339321									
	Piese de schimb:								
	Filtru de ulei 1,6i	buc.	2	108,33	130,00	216,67	260,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	2	91,67	110,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer K7J	buc.	2	129,17	155,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru combustibil	buc.	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,3l)	litri	8	143,33	172,00	1 146,67	1 376,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata; spate	set	2	275,00	330,00	550,00	660,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bucsa stabilizatorului	set	1	70,83	85,00	70,83	85,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Sailent-bloc al bratului fata	set	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Senzor racire radiator	buc.	1	95,83	115,00	95,83	115,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei 1,6i	buc.	2	108,33	130,00	216,67	260,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curea generator	buc.	1	381,67	458,00	381,67	458,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Scripete generator	buc.	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Conducta soba	buc.	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	GRM+ role+pompa apa	set	1	1 116,67	1 340,00	1 116,67	1 340,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Amortizatoare fata	buc.	2	565,00	678,00	1 130,00	1 356,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Filtru de ulei 1,6i	buc.	2	41,67	50,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	2	25,00	30,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de aer K7J	buc.	2	66,67	80,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru combustibil	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Ulei motor 5W-40	litri	10	16,67	20,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frana fata; spate	set	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Bucsa stabilizatorului	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb sailent-bloc al bratului fata	set	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb senzor racire radiator	buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curatarea sistemii de alimentare cu combustibil	buc.	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb curea generator	buc.	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb scripete generator	buc.	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb GRM + role +pompa apa	set	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb amortizatoare fata	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						12 000,00	14 400,00		

Lotul nr. X Dacia logan 1,2 2(doua unitati)

MAI - 9513

**UU14SDAG451561870 an.2014;
MAI - 9256 UU14SDAG452184665 an.2014;**

	Piese de schimb:								
	Ulei motor HELIX HX7 5W-30	litri	8	143,33	172,00	1 146,67	1 376,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	2	104,17	125,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	2	116,67	140,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Bucsa punte spate	buc.	4	112,50	135,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Busca stabilizator spate	set	2	93,33	112,00	186,67	224,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Placute de frana fata /spate	set	4	262,50	315,00	1 050,00	1 260,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Amortizatoare fata	buc.	2	591,67	710,00	1 183,33	1 420,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Pernuta la cutia de viteza	buc.	1	268,33	322,00	268,33	322,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lustrele	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Set garnituri la bara de directie	set	1	230,83	277,00	230,83	277,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Ansamblu burduf fata (pilnic grenada)	buc.	1	154,17	185,00	154,17	185,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Rulment butuc fata	buc.	2	248,33	298,00	496,67	596,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Parbriz fata	buc.	1	825,00	990,00	825,00	990,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Schimb Ulei motor HELIX HX7 5W-30	litri	8	16,67	20,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de ulei	buc.	2	41,67	50,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de aer	buc.	2	66,67	80,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Bucsa punte spate	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb busca stabilizator spate	set	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frina fata/spate	set	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Schimb Amortizatoare fata	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Pernuta la cutia de viteza	buc.	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Lustrele	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Set garnituri la bara de directie	set	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Ansamblu burduf fata	buc.	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Rulment butuc fata	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Parbriz fata	buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						13 558,33	16 270,00		
Lotul nr. XI Nissan Note MAI 9494, SJN FAAE11U1022935, 2006									
	Piese de schimb:								
	Ulei motor 5W-30	litri	6	143,33	172,00	860,00	1 032,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	454,17	545,00	454,17	545,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata/spate	set	2	400,00	480,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Parbriz fata	buc.	1	1 791,67	2 150,00	1 791,67	2 150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Saleinbloc balki fata	buc.	2	286,67	344,00	573,33	688,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Curea generator+rola de tensionare	set	1	733,33	880,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								

	Ulei motor 5W-30	litri	6	16,67	20,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frana fata/spate	set	2	350,00	420,00	700,00	840,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reparatia estetica a farului fata stinga	buc.	1	691,67	830,00	691,67	830,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Parbriz fata	buc.	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb saleinbloc balki fata	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb curea generator+rola de tensionare	set	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						9 190,83	11 029,00		

Lotul nr. XII Tayota Land Cruiser 105,4 anul 2005 JTECB01JX01023144

	Piese de schimb:								
	Ulei motor 10W-40	litri	10	91,67	110,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	1	112,50	135,00	112,50	135,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	116,67	140,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata/spate	set	2	341,67	410,00	683,33	820,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru conditioner	buc.	1	1 033,33	1 240,00	1 033,33	1 240,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:							Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Ulei motor 10W-40	litri	10	16,67	20,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru salon	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frina fata/spate	set	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru conditioner	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru conditioner	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reparatia estetica a farurilor fara fata stinga	buc.	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						5 595,83	6 715,00		

Lotul nr. XIII Ford F 350 MAI 9176 XLT, 1FDWF37P84ED997121 anul 2004

	Piese de schimb:								
	Ulei motor 10W-40	litri	15	91,67	110,00	1 375,00	1 650,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	

	Filtru de ulei	buc	1	145,83	175,00	145,83	175,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata/spate	set	2	362,50	435,00	725,00	870,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:								
	Ulei motor 10W-40	litri	10	8,33	10,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata/spate	set	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea Frinei de maina	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						4 462,50	5 355,00		
Lotul nr. XIV Santa Fe HXX 386 anul 2016, KMHSU81XDHU697860									
	Piese de schimb:								
	Ulei motor 5W-30	litri	6	154,17	185,00	925,00	1 110,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de ulei	buc.	1	160,00	192,00	160,00	192,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru de aer	buc.	1	204,17	245,00	204,17	245,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru salon	buc.	1	366,67	440,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Placute de frina fata/spate	set	2	316,67	380,00	633,33	760,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Filtru conditioner	buc.	1	825,00	990,00	825,00	990,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Lucrari de deservire si reparatie:							Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Ulei motor 5W-30	litri	10	8,33	10,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru de aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru salon	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Placute de frina fata/spate	set	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru conditioner	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
	Schimb Filtru conditioner	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate	
						5 072,50	6 087,00		

Lotul nr. XV Dacia Duster 2 (doua unitati) anul 2017 UU1HSDJ9G59274403								ZUR 417 ZUR 383 anul 2017
UU1HSDJ9G58372779								
	Piese de schimb:							
	Filtru ulei K9K II	buc.	2	179,17	215,00	358,33	430,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Garnitura dop baie ulei	buc.	2	79,17	95,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Filtru aer K9K H5F H4B B4D	buc.	2	255,83	307,00	511,67	614,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Ulei EVOLUTION RN-TECH Disel DPF 5 W30 208L	litri	10	140,00	168,00	1 400,00	1 680,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina fata	set	2	586,67	704,00	1 173,33	1 408,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina spate	set	2	591,67	710,00	1 183,33	1 420,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Lucrari de deservire si reparatie:							
	Deservirea tehnica schimbul uleiurilor si filtrelor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Reglarea Frinei de maina	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Verificarea tehnica	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
						7 035,00	8 442,00	
Lotul nr. XVI Ford ranger MAI 9475, 6FPXXNJ2PJG64388 anul 2018								
	Piese de schimb:							
	Filtru ulei	buc.	2	112,50	135,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Garnitura dop baie ulei	buc.	2	101,67	122,00	203,33	244,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Filtru aer	buc.	2	126,67	152,00	253,33	304,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Ulei Evolution Disel 5 W30	litri	10	140,00	168,00	1 400,00	1 680,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina fata	set	2	287,50	345,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina spate	set	2	321,67	386,00	643,33	772,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Lucrari de deservire si reparatie:							
	Filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Garnitura dop baie ulei	buc.	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Filtru aer	buc.	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Ulei Evolution Disel DPF 5 W30	litri	10	8,33	10,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina fata	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Placute de frina spate	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Verificarea tehnica	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate
	Reglarea unghiurilor rotilor	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2021 la necesitate

						4 933,33	5 920,00		
						131 183,33	157 420,00		

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.