

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 7 DACIA LOGAN, v-cm3 1200, u/f 2014-2016</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
14	50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
37	50110000-9	Piston ( set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
		<b>Suspensia</b>						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
52	50110000-9	Support amortizator de șos – schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
61	50110000-9	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Generator - reparatie	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparatie	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Demaror - reparatie	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparatie	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Cutia de viteze și ambreajul</b>								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparatie	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparatie	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparatie	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparatie	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Cablul ambreaj - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Sistemului de frânare</b>								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
107	50110000-9	Cilindru de frâna față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
108	50110000-9	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
113	50110000-9	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
114	50110000-9	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparatie	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Partea caroseriei</b>								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparatie	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontare	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Piese auto</b>								
		<b>Motorul</b>								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	72,50	87	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	84,16	101	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	230,00	276	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	312,50	375	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
11	50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	395,83	475	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	71,66	86	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	373,33	448	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1839,16	2207	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1121,66	1346	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clapă	Buc.	1	249,16	299	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
28	50110000-9	Capacul cu clapă	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	274,16	329	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
<b>Suspensia</b>										
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	351,66	422	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	220,00	264	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
48	50110000-9	Manjetă planetarei	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1170,00	1404	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	175,83	211	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	460,83	553	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	44,16	53	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
<b>Sistemul electric</b>										
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	1421,66	1706	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	659,16	791	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>										
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	1309,16	1571	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	561,66	674	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	560,83	673	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80	<b>Sistemului de frînare</b>									
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	502,50	603	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Cablu frinei de mină	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
<b>Partea caroseriei</b>										
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Maner la ușă interior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Maner la ușă exterior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Geam pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, în	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC

43 744,16 52 493

Formă de prezentare: "DAAC - Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 8 DACIA DUSTER, v –cm3 1598, a/f 2014-2017</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
9	50110000-9	Antigel –schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
11	50110000-9	Laț de distribuire - schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	Set	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
18	50110000-9	Pompă de ulci -schimb	Set	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
37	50110000-9	Piston ( set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
52	50110000-9	Support amortizator de șos – schimb	Set	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
<b>Sistemul electric</b>								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, în comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
		<b>Sistemul de frînare</b>								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
105	50110000-9	Lichid de frînă - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
107	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
108	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
109	50110000-9	Disc de frînă față (set)-schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
110	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
113	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
114	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
115	50110000-9	Frînă de mină - reparație	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
116	50110000-9	Cablul frînei de mină - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
		<b>Partea caroseriei</b>								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
		<b>Piese auto</b>								
		<b>Motorul</b>								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuie	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	634,16	761	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	671,66	806	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	1207,50	1449	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	435,83	523	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1425,00	1710	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	301,66	362	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	4294AC



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cânt.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (BAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 9 DACIA DOKER VAN, v-cm3 1598, a/f 2014-2017</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostica motorului	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelelor de distribuție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
15	50110000-9	Injectori de combustibil - reparație	Set	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
30	50110000-9	Garniture capucului cu elape - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
		<b>Suspensia</b>				0		
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
51	50110000-9	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
52	50110000-9	Support amortizator de șos - schimb	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușerie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
81	50110000-9	Panou de bord – reparația	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Ambreaj – reparație	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată – montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată – reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie – montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie – reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteze - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Simering culisă – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Simering planetară – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Sistemului de frînare</b>								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
105	50110000-9	Lichid de frînă – schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
107	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
108	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
109	50110000-9	Disc de frînă față (set)-schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
110	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
113	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
114	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
115	50110000-9	Frînă de mină – reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Partea caroseriei</b>								
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
120	50110000-9	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
125	50110000-9	Anvelope – montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Piese auto</b>								
		<b>Motorul</b>								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	55,83	67	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	84,16	101	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	252,50	303	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	589,16	707	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	540,00	648	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	546,66	656	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	a comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC



27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Suspensia</b>								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	840,00	1008	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	650,00	780	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
43	50110000-9	Support amortizator de șos	Buc.	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	638,33	766	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	805,00	966	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1267,50	1521	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	194,16	233	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	742,50	891	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Sistemul electric</b>								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteze	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteze manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteze automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	78,33	94	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Sistemul de frînare</b>								
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1019,16	1223	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	479,16	575	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	477,50	573	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		<b>Partea caroseriei</b>								
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Lacăț ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	594,16	713	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Mimer la ușă interior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Mimer la ușă exterior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălare parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC

43 022,50 51 627

DAAC - HERMES SA

Igor Scerbinschi

