



|                                   |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,3                               | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                               | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                               | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 16,7  | 20,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                               | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                               | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                               | Încarcare cartuş                   | buc | 1 | 66,7  | 80,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                               | Cartuş                             | buc | 1 | 104,2 | 125,0 |                                                                                                                         |
| Total L5 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 40,6  | 48,8  |                                                                                                                         |
| 6. Canon - LBP 325X               |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                               | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                               | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                               | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 16,7  | 20,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                               | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                               | Curățire interior                  | buc | 1 | 20,8  | 25,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                               | Încarcare cartuş                   | buc | 1 | 54,2  | 65,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                               | Cartuş (056)                       | buc | 1 | 125,0 | 150,0 |                                                                                                                         |
| Total L6= (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9  |                                    |     |   | 34,1  | 40,9  |                                                                                                                         |
| 7. Canon - LBP 6020/6030          |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 100,0 | 120,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                               | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                               | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 4,2   | 5,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                               | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 20,8  | 25,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                               | Reparație laser                    | buc | 1 | 4,2   | 5,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                               | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                               | Încarcare cartuş                   | buc | 1 | 50,0  | 60,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                               | Cartuş nou                         | buc | 1 | 62,5  | 75,0  |                                                                                                                         |
| Total L7 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 30,0  | 36,0  |                                                                                                                         |
| 8. Canon – MF4730                 |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                               | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                               | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                               | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 16,7  | 20,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                               | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                               | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                               | Încarcare cartuş                   | buc | 1 | 37,5  | 45,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                               | Cartuş nou (728)                   | buc | 1 | 62,5  | 75,0  |                                                                                                                         |
| Total L8 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 27,6  | 33,1  |                                                                                                                         |
| 9. Canon – MF230 series           |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                               | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                               | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                               | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 20,8  | 25,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                               | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                               | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                               | Încarcare cartuş                   | buc | 1 | 50,0  | 60,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                               | Cartuş nou (737)                   | buc | 1 | 62,5  | 75,0  |                                                                                                                         |
| Total L9 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 27,6  | 33,1  |                                                                                                                         |
| 10. Canon – MF267                 |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                               | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 125,0 | 150,0 | LA COMANDA                                                                                                              |
| 1,2                               | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |

|                                           |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7         | 2,0         | Pe parcursul anului 2026, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice               |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,5                                       | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 20,8        | 25,0        |                                                                                                    |
| 1,6                                       | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,7                                       | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7        | 50,0        |                                                                                                    |
| 1,8                                       | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8        | 55,0        |                                                                                                    |
| 1,9                                       | Cartuș nou (051)                   | buc | 1 | 55,8        | 67,0        |                                                                                                    |
| <b>Total L10 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b> |                                    |     |   | <b>32,9</b> | <b>39,4</b> |                                                                                                    |
| <b>11. Canon – MF272</b>                  |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
| 1,1                                       | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3        | 100,0       | LA COMANDA<br>Pe parcursul anului 2026, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice |
| 1,2                                       | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,5                                       | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 20,8        | 25,0        |                                                                                                    |
| 1,6                                       | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,7                                       | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7        | 50,0        |                                                                                                    |
| 1,8                                       | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8        | 55,0        |                                                                                                    |
| 1,9                                       | Cartuș nou (071)                   | buc | 1 | 82,5        | 99,0        |                                                                                                    |
| <b>Total L11 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b> |                                    |     |   | <b>31,2</b> | <b>37,4</b> |                                                                                                    |
| <b>12. Canon – MF443w</b>                 |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
| 1,1                                       | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3        | 100,0       | LA COMANDA<br>Pe parcursul anului 2026, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice |
| 1,2                                       | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,5                                       | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 20,8        | 25,0        |                                                                                                    |
| 1,6                                       | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,7                                       | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7        | 50,0        |                                                                                                    |
| 1,8                                       | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8        | 55,0        |                                                                                                    |
| 1,9                                       | Cartuș nou (057)                   | buc | 1 | 105,0       | 126,0       |                                                                                                    |
| <b>Total L12 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b> |                                    |     |   | <b>33,7</b> | <b>40,4</b> |                                                                                                    |
| <b>13. Canon - 1000</b>                   |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
| 1,1                                       | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3        | 100,0       | LA COMANDA<br>Pe parcursul anului 2026, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice |
| 1,2                                       | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 4,2         | 5,0         |                                                                                                    |
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 41,7        | 50,0        |                                                                                                    |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,5                                       | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,6                                       | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,7                                       | Curățire interior                  | buc | 1 | 29,2        | 35,0        |                                                                                                    |
| 1,8                                       | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8        | 55,0        |                                                                                                    |
| 1,9                                       | Cartuș nou                         | buc | 1 | 58,3        | 70,0        |                                                                                                    |
| <b>Total L13 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b> |                                    |     |   | <b>29,7</b> | <b>35,7</b> |                                                                                                    |
| <b>14. Canon - 3250</b>                   |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
| 1,1                                       | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3        | 100,0       | LA COMANDA<br>Pe parcursul anului 2026, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice |
| 1,2                                       | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 41,7        | 50,0        |                                                                                                    |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,5                                       | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 8,3         | 10,0        |                                                                                                    |
| 1,6                                       | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,7                                       | Curățire interior                  | buc | 1 | 29,2        | 35,0        |                                                                                                    |
| 1,8                                       | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8        | 55,0        |                                                                                                    |
| 1,9                                       | Cartuș nou                         | buc | 1 | 70,0        | 84,0        |                                                                                                    |
| <b>Total L14 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b> |                                    |     |   | <b>31,5</b> | <b>37,8</b> |                                                                                                    |
| <b>15. Canon -Color G3470</b>             |                                    |     |   |             |             |                                                                                                    |
| 1,1                                       | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 1,7         | 2,0         | LA COMANDA<br>Pe parcursul anului 2026,                                                            |
| 1,2                                       | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,3                                       | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7         | 2,0         |                                                                                                    |
| 1,4                                       | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 4,2         | 5,0         |                                                                                                    |

|                                        |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice                                               |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 0,8   | 1,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                    | Curățire interior                  | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                    | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 54,2  | 65,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                    | Cartuș nou                         | buc | 1 | 375,0 | 450,0 |                                                                                                                         |
| Total L15 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9     |                                    |     |   | 59,0  | 70,8  |                                                                                                                         |
| 16. Canon -Color G3020                 |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                    | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 1,7   | 2,0   | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                    | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                    | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                                    | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 83,3  | 100,0 |                                                                                                                         |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 0,8   | 1,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                    | Curățire interior                  | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                    | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 54,2  | 65,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                    | Cartuș nou                         | buc | 1 | 375,0 | 450,0 |                                                                                                                         |
| Total L16 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9     |                                    |     |   | 59,4  | 71,3  |                                                                                                                         |
| 17. Canon -Color 3420                  |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                    | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 1,7   | 2,0   | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                    | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                    | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                                    | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 83,3  | 100,0 |                                                                                                                         |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 0,8   | 1,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                    | Curățire interior                  | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                    | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 54,2  | 65,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                    | Cartuș nou                         | buc | 1 | 375,0 | 450,0 |                                                                                                                         |
| Total L17 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9     |                                    |     |   | 59,4  | 71,3  |                                                                                                                         |
| 18. Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215 |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                    | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 41,7  | 50,0  | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                    | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                    | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                                    | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                    | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                    | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 58,3  | 70,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                    | Cartuș nou                         | buc | 1 | 125,0 | 150,0 |                                                                                                                         |
| Total L18 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9     |                                    |     |   | 33,9  | 40,7  |                                                                                                                         |
| 19. Epson LX300/FX890                  |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                    | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 1,7   | 2,0   | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                    | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                    | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                                    | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                    | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                    | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 20,8  | 25,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                    | Cartuș nou                         | buc | 1 | 37,5  | 45,0  |                                                                                                                         |
| Total L19 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9     |                                    |     |   | 10,4  | 12,4  |                                                                                                                         |
| 20. HP-MFP135w                         |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                    | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,                                     |
| 1,2                                    | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                    | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                                    | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                    | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,6                                    | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |

|                                    |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  | conform<br>Cerințelor<br>tehnice                                                                                        |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8  | 55,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                | Cartuș nou                         | buc | 1 | 97,5  | 117,0 |                                                                                                                         |
| Total L20 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 33,3  | 40,0  |                                                                                                                         |
| 21. HP-M107                        |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                                | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 12,5  | 15,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                                | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8  | 55,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                | Cartuș nou                         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 |                                                                                                                         |
| Total L21 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 33,0  | 39,6  |                                                                                                                         |
| 22. HP-M12A                        |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 37,5  | 45,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                                | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 12,5  | 15,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                                | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8  | 55,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                | Cartuș nou                         | buc | 1 | 62,5  | 75,0  |                                                                                                                         |
| Total L22 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 30,2  | 36,2  |                                                                                                                         |
| 23. HP - 1102                      |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 83,3  | 100,0 | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 33,3  | 40,0  |                                                                                                                         |
| 1,4                                | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 8,3   | 10,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                                | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 25,0  | 30,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 50,0  | 60,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                | Cartuș nou                         | buc | 1 | 62,5  | 75,0  |                                                                                                                         |
| Total L23 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 29,7  | 35,7  |                                                                                                                         |
| 24. Pantum M6550                   |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 41,7  | 50,0  | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor<br>tehnice |
| 1,2                                | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                                | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,6                                | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 45,8  | 55,0  |                                                                                                                         |
| 1,9                                | Cartuș nou                         | buc | 1 | 132,5 | 159,0 |                                                                                                                         |
| Total L24 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9 |                                    |     |   | 30,0  | 36,0  |                                                                                                                         |
| 25. Brother DCP1510E               |                                    |     |   |       |       |                                                                                                                         |
| 1,1                                | Înlocuirea Val din Cauciuc         | buc | 1 | 41,7  | 50,0  | LA COMANDA<br>Pe parcursul<br>anului 2026,<br>la comandă<br>în termen de<br>24 ore,<br>conform<br>Cerințelor            |
| 1,2                                | Înlocuirea bushing                 | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,3                                | Înlocuirea Val de Teflon           | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,4                                | Reparație Bloc de alimentare       | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,5                                | Înlocuire rulmentelor de tracțiune | buc | 1 | 12,5  | 15,0  |                                                                                                                         |
| 1,6                                | Reparație laser                    | buc | 1 | 1,7   | 2,0   |                                                                                                                         |
| 1,7                                | Curățire interior                  | buc | 1 | 41,7  | 50,0  |                                                                                                                         |
| 1,8                                | Încarcare cartuș                   | buc | 1 | 46,7  | 56,0  |                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |   |                                           |      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| 1,9                                                                                                                                                                                                                                   | Cartuș nou | buc | 1 | 46,7                                      | 56,0 | Compoziție<br>tehnice |
| Total L25 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9                                                                                                                                                                                                    |            |     |   | 21,8                                      | 26,1 |                       |
| TOTAL P0 = (L1+L2+...+L13)/25                                                                                                                                                                                                         |            |     |   | 33,6                                      | 40,4 |                       |
| <div><div><div></div><div><div>Semnat:</div><div>Numele, Prenumele: <b>Madan V</b></div><div>În calitate de: <b>Director</b></div></div></div></div> |            |     |   |                                           |      |                       |
| Ofertantul: <b>PRINTERRA SHOP SRL</b>                                                                                                                                                                                                 |            |     |   | Adresa: <b>mun.Chisinau, str Ismail 9</b> |      |                       |