

ELCOM-LUX SRL

adresa completă_or. Chisinau str. Al. Marinescu 11/2 ap 14

tel, fax, e-mail elcomlux@elcomlux.md mob.79425599**OFERTĂ**

Către: **Î.M. „AGSV”, mun. Chișinău, str. Pușkin 62**
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

Servicii de diagnosticare, reparație și deservire tehnică a automacaralelor și turelor*(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)*

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Lucrări de reparație, reglare și punere în funcțiune a dispozitivelor de siguranță, semnalizare și control a macaralelor. (ZIL-431412KC-2571) | Preț unitar, lei fara TVA | | |
|---------|---|---------------------------|-------|-------|
| | | Grupul de complexitate | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Revizia schemei electrice a macaralei | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
| 2 | Restabilirea alimentării electrice a schemei macaralei | | | |
| | A) de la cabina macaragiului pînă la colectorul de curent. | 268,9 | 440,0 | 635,6 |
| | B) de la colector de curent pînă la cabina macaralei | 468,0 | 464,5 | 684,6 |
| 3 | Revizia colectorului de curent | 220,1 | 464,5 | 904,6 |
| 4 | Montarea/demontarea colectorului de curent | 782,4 | 782,4 | 782,4 |
| 5 | Restabilirea (înlocuirea) cablurilor cabinei macaragiului | 268,9 | 440,0 | 562,3 |
| 6 | Restabilirea (înlocuirea) cablurilor panoului de alarmă a cabinei macaragiului | 215,3 | 427,4 | 537,8 |
| 7 | Reparația - Înlocuirea cablului pe jib | 220,1 | 440,0 | 586,8 |
| 8 | Reparația supapei electromagnetice | 268,9 | 537,8 | 782,4 |
| 9 | Instalarea mecanismului de limitare a ridicării carligului | 317,9 | 440,0 | 660,1 |
| 10 | Restabilirea (înlocuirea) limitatorului de cursa | 49,0 | 122,3 | 244,4 |
| 11 | Reglarea limitatorului de cursa | 26,9 | 53,8 | 80,6 |
| 12 | Instalarea lămpii de poziție pe jib | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| 13 | Conectarea farurilor pe jib | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 14 | Conectarea farurilor în cabina macaragiului | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 15 | Reparația (instalarea) semnalului acustic | 85,6 | 183,5 | 232,2 |
| | Total per poziții | XXX | XXX | XXX |
| | Valoarea totală per lot, lei fără TVA | XXX | | |
| Nr. d/o | Lucrări de reparație, reglare și punere în funcțiune a dispozitivelor de siguranță, semnalizare și control și echipamentului electric a turelor | Preț unitar, lei fără TVA | | |
| | | Grupul de complexitate | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Revizia/ restabilirea schemei electrice | | | |
| 1.1 | <i>Panoul de comandă în cabină</i> | 151,2 | 302,4 | 453,6 |
| 1.2 | <i>De la cabina operatorului la colectorul de curent</i> | 241,9 | 393,1 | 544,3 |
| 1.3 | <i>Colectorul de curent</i> | 220,0 | 464,5 | 904,7 |
| 1.4 | <i>De la colectorul de curent pînă la pupitrul de dirijare a suporturilor</i> | 211,7 | 362,9 | 362,9 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------|---|---|
| 1.5 | De la pupitrul de dirijare a suporturilor până la panoul de comandă în cabină | 302,4 | 453,6 | 604,8 |
| 1.6 | De la pupitrul operatorului până la pupitrul de comandă în leagăn | 302,4 | 453,6 | 604,8 |
| 2 | Revizia/restabilirea/înlocuirea cablului pe jib | 332,6 | 529,2 | 680,4 |
| 3 | Revizia/repararea supapei electromagnetice | 453,6 | 1209,6 | 3780,0 |
| 4 | Revizia/repararea panoului de comandă în cabină | 604,8 | 1512,0 | 5594,4 |
| 5 | Revizia/repararea pupitrului de dirijare a suporturilor | 453,6 | 1209,6 | 3024,0 |
| 6 | Revizia/repararea pupitrului operatorului | 756,0 | 1965,6 | 5745,6 |
| 7 | Revizia/repararea pupitrului de comandă în leagăn | 257,0 | 559,4 | 877,0 |
| 8 | Reparația (instalarea) semnalului acustic | 81,5 | 174,6 | 231,2 |
| 9 | Revizia/repararea semnalului vizual | 105,8 | 181,4 | 408,2 |
| 10 | Revizia/repararea laternului de degajare | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| 11 | Revizia/repararea limitatorului de extindere a suporturilor | | | |
| 11.1 | <i>Simplu</i> | 151,2 | 226,8 | 378,0 |
| 11.2 | <i>De inducție</i> | 756,0 | 2 116,8 | 3 931,2 |
| 12 | Revizia/repararea limitatorului de instalare a jibului în poziție de transport | | | |
| 12.1 | <i>Simplu</i> | 151,2 | 226,8 | 378,0 |
| 12.2 | <i>De inducție</i> | 756,0 | 2 116,8 | 3 931,2 |
| 13 | Revizia/restabilirea limitatorului zonei de lucru | 136,1 | 226,8 | 423,4 |
| 14 | Revizia/repararea limitatorului sarcinii limită | | | |
| 14.1 | <i>Mecanic</i> | 1 058,4 | 2 872,8 | 4 233,6 |
| 14.2 | <i>Electronic</i> | 2 268,0 | 3 780,0 | 8 316,0 |
| 15 | Revizia/repararea/înlocuirea înclinometrului | 75,6 | 453,6 | 907,2 |
| 16 | Ajustarea în complex a dispozitivelor de securitate | 855,8 | 855,8 | 855,8 |
| 17 | Lucrări de lăcătușerie (lei-om/ore) | 301,3 | 301,3 | 301,3 |
| | Total per poziții | XXX | XXX | XXX |
| | Valoarea totală per lot, lei fără TVA | XXX | | |
| Nr. d/o | Lucrări de reparație a construcțiilor metalice portante | | Un. de masura | Preț unitar, lei fără TVA |
| 1 | Conducerea tehnică a reparației: familiarizarea cu echipamentul ce necesită să fie reparat conform schițelor, documentelor reparațiilor precedente și materialelor de exploatare. Precizarea volumului lucrărilor de reparații. Verificarea calității lucrărilor efectuate și transmiterea elementelor reparate a echipamentului către Beneficiar. | | 1 repar | 671,3 |
| 2 | Organizarea locurilor de muncă, anunțarea sarcinilor și instructajul personalului referitor la tehnica securității | | 1 repar | 185,5 |
| 3 | Lucrări tehnologice și de calculare- construcție: decizia tehnică, elaborarea condițiilor tehnice | | 1 repar | 1211,5 |
| 4 | Înlăturarea fisurilor în metalul de bază și conexiunile sudate cu un instrument abraziv în poziția de jos | | m/l | 491,2 |
| 5 | Lucrări de sudare în poziția de jos într-o singură trecere | | M | 409,3 |
| 6 | Lucrări de sudare (achitarea în bază de timp) | | Om/ora | 409,3 |
| 7 | Servicii de lăcătuș (achitarea în bază de timp) | | Om/ora | 301,8 |
| 8 | Inspecție nedistructivă (metoda detectării defectelor cu ultrasunet) a locului de reparat | | 1m | 272,9 |
| | Valoarea totală per lot, lei fără TVA | | | XXX |
| Nr. d/o | Lucrări de reparație a sistemelor hidraulice | U.M. | Preț unitar, lei fără TVA | |
| | | | T322 TA22 TKA37 T318 | VIPO 22-01 VIPO 18-01 DAILY35S14 |

| | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | 433112,KC 2571, V810 2S |
| 1 | Conducerea tehnică a reparației: familiarizarea cu echipamentul ce necesită să fie reparat conform schițelor, documentelor reparațiilor precedente și materialelor de exploatare. Precizarea volumului lucrărilor de reparații. Verificarea calității lucrărilor efectuate și transmiterea elementelor reparate a echipamentului către Beneficiar. | 1 repar | 1550.0 | 1550.0 | 1550.0 |
| 2 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic principal de ridicare/coborâre a săgeții prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 2200.0 | 2200.0 | 2015.0 |
| 3 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic din mecanismul de acționare a suportului de sprijin, prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 1276.0 | 1276.0 | 1340.0 |
| 4 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic din mecanismul de telescopare a secțiilor ale spriginului, prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 3018.0 | 3018.0 | 2684.0 |
| 5 | Servicii de lăcătuș (achitarea în bază de timp) | Om/ora | 301.8 | 301.8 | 301.8 |
| | Total per poziții | | XXX | XXX | XXX |
| | Valoarea totală per lot, lei fără TVA | | XXX | | |
| | Valoarea totală a ofertei, lei fără TVA | | <u>190 000.00</u> | | |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_190 000.00 (Una suta nouazeci mii lei 00 bani) lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _38 000.00 (Treizeci și opt mii lei, 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de garanție *Termen de garantie: pentru servicii reparatii echipamentul electric – 3 luni, sistemului hidraulic – 4 luni.*

(Director

SRL Elcom-Lux

Munteanu Andrei



(semnătura) și L.Ș.