

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21318519 din 02.12.2024

Obiectul achiziției: **Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii									
Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a cazanelor										
501000 00-6	1.1. Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet	Serviciu	11	2515,00	3018,00	27665,00	33198,00	Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000 00-6	1.2. Servicii de deservire tehnică - cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt și sistemul de încălzire și alimentare cu apă caldă - 1 buc.	Serviciu	11	800,00	960,00	8800,00	10560,00	Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 1					36465,00	43758,00			
Lotul 2. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale										
501000 00-6	2.1. Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	<p>exterior – PUAZ-ZRP60VHA - 2 buc;</p> <p>2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUAZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc;</p> <p>3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUAZ-ZKP35VKA - 1 buc;</p> <p>4) Generator de aer cald, tip PRO 321, complet echipat – 1 buc.</p> <p>5) Aparat pentru umidificarea aerului, tip MK 060 cu trei duze și doi senzori de umiditate, complet echipat – 1 buc.</p> <p>6) Compresor de aer cuplat direct cu electromotor tip Supertijer 265 M – 1 buc.</p>									
501000 00-6	2.2. Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet;	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie		
501000 00-6	2.3. Servicii de deservire tehnică Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CRV011+HCR33 - 3 buc în complet;	Serviciu	6					Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie		
501000 00-6	2.4. Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CR021RA+HCR43 - 1 buc.	Serviciu	6					Până pe data de 27 a lunilor februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie		
501000 00-6	2.5. Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc;	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor aprilie, octombrie		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000 00-6	2.6. Servicii de deservire tehnică Sistemul de condiționare HOL et.1 - 2 buc. AAC în complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
501000 00-6	2.7. Servicii de deservire tehnică AAC Carrier FB 4BSF 036000/38YCC 036-X-9 cu opțiune "Motor Master" - 2 buc. În complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
501000 00-6	2.8. Servicii de deservire tehnică Perdea de aer cald Ballu BHC-M20-T-12 - 2 buc. în complet	Serviciu	2					Până pe data de 27 a lunilor mai, septembrie		
	Total Lot 2									
Lotul 3. Servicii de deservire tehnică a AAC de birou										
501000 00-6	3.1. Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.2. Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 1buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.3. Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.4. Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.5. Servicii de deservire tehnică Roca – 6 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.6. Servicii de deservire tehnică York – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000 00-6	3.7. Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.8. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 3 buc. (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.9. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.10. Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.11. Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 – 2 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.12. Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 – 3 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.13. Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.14. Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.15. Servicii de deservire tehnică Nord Star25 - 1 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.16. Servicii de deservire tehnică Nord Star35 - 6 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.17. Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000-00-6	3.18. Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.19. Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.20. Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 -2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.21. Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 – 4 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.22. Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.23. Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.24. Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) – 6 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.25. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter – 5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.26. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 2 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.27. Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 1 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000-00-6	3.28. Servicii de deservire tehnică AAC 18000 Gree Bora R32	Serviciu	2					Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	GWH 18 AAB – 1 buc. (orientativ)									
501000 00-6	3.29. Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS – 10 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.30. Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS – 7 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.31. Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS – 3 buc . (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.32. Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 9000 -36 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.33. Servicii de deservire tehnică MULTISPLIT CCA R32 035 U-1 120000-5 buc (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.34. Servicii de deservire tehnică Ariston KIO3 B3 NET R32 50MDO -2 buc (orientativ)	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.35. Servicii de deservire tehnică AAC 9000 Gree Lomo GWH09QB-15 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.36. Servicii de deservire tehnică AAC 12000 Gree Bora GWH12AAB - 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.37. Servicii de deservire tehnică Inverter Perfetto MD 12000-6 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.38. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-09IR32HF 9000 - 19 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000 00-6	3.39. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-12IR32HF 12000 - 1 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.40. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM-18IR32HF 18000 - 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.41. Servicii de deservire tehnică KANION INVERTER KWSM - 24IR32HF 24000 - 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.42. Servicii de deservire tehnică a climatizorului de tip York – 2 buc. (orientativ)	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.43. Servicii de deservire tehnică climatizor de pod Tadiran -1 buc	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
501000 00-6	3.44. Servicii de deservire tehnică recuperator PRANA 200C Premium – 2 buc	Serviciu	1					Pe parcursul anului		
	Total lot 3									
Lotul 4. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze										
501000 00-6	4.1. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform <i>Anexei nr.4</i> la Caietul de sarcini	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 4									
Lotul 5. Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)										
501000 00-6	5.1. Servicii de deservire și reparație a sistemului de avertizare a incendiului (COLN)	Serviciu	12					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 5									
Lotul 6. Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor										

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000 00-6	6.1. Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000 00-6	6.1.1. Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
501000 00-6	6.2. Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000 00-6	6.2.1. Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificaări		
501000 00-6	6.3. Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000 00-6	6.3.1. Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
501000 00-6	6.4. Servicii de deservire tehnică Ascensor- AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000 00-6	6.4.1. Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor- AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	Serviciu	1					O dată la 12 luni de la data ultimei verificări		
	Total lot 6									
Lotul 7. Servicii de deservire tehnică a utilajului stației electrice diesel și a sursei de energie										
501000 00-6	7.1. Servicii de deservire tehnică Generator diesel P60	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea deservirilor	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
501000-00-6	7.2. Servicii de deservire tehnică Generator diesel P250 H	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000-00-6	7.3. Servicii de deservire tehnică Generator diesel MAO P200	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000-00-6	7.4. Servicii de deservire tehnică Transformator TC-3-63 380 Y/YO	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000-00-6	7.5. Servicii de deservire tehnică Transformator de izolare TCII3P1-63, 380/380	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
501000-00-6	7.6. Servicii de deservire tehnică UPS- EMERSON	Serviciu	11					Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni		
	Total lot 7									
Lotul 8: Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare in cantina BNM										
501000-00-6	8.1. Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare in cantina BNM	Serviciu	2					Pe parcursul anului		
	Total lot 8									
	TOTAL					36465,00	43758,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142