

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1552989795165	Data: 25 mart 2019, 10:00 - 1 apr 2019, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație a dispozitivelor medicale (Repetat)	Lot: 1,5,10,12,13,14	Pagina: 1 din 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Lucrări de reparație și recondiționare a stațiilor de oxigen (lichefiat & gazos)						
	5042100-2	1.1. Lucrări de extindere a rețelei centralizate de gaze medicale.	-	-	-	<p>*Sec ia BCV: trasarea i montarea ț ș ț ș evilor de O2 i Aer comprimat pentru 14 puncte, ce includ: (10 umidificatoare O2, 4 inversoare de presiune i 14 prize ș format DIN(10-O2, 4-AER)).</p> <p>-Teava din cupru Ø10x1,0 mm - 45 m.</p> <p>-Teava din cupru Ø12x1,0 mm - 45 m.</p> <p>-Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 10 buc.</p> <p>-Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø12x1,0 mm - 6 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 2 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø12x1,0 mm - 1 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø15x1,0 mm - 1 buc.</p> <p>-Bratară pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri - 50 buc.</p> <p>Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016</p>	<p>*Sec ia BCV: trasarea i montarea ț ș ț ș evilor de O2 i Aer comprimat pentru 14 puncte, ce includ: (10 umidificatoare O2, 4 inversoare de presiune i 14 prize ș format DIN(10-O2, 4-AER)).</p> <p>-Teava din cupru Ø10x1,0 mm - 45 m.</p> <p>-Teava din cupru Ø12x1,0 mm - 45 m.</p> <p>-Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 10 buc.</p> <p>-Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru Ø12x1,0 mm - 6 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø10x1,0 mm - 2 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø12x1,0 mm - 1 buc.</p> <p>-Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru Ø15x1,0 mm - 1 buc.</p> <p>-Bratară pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri - 50 buc.</p> <p>Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016</p>	-
	5042100-2	1.2. Modernizarea rampei de distribuție O2-gazos	900.526	Germania	Greggersen Gasetecnik GMBH	<p>Instalarea unei rampe noi de distribu ie a ț oxigenului gazos p/u 6 butelii compusă din: -supapa de re inere -6buc. ț -contur spiralat din cupru pentru interconexiune rampă-butelie - 7 buc.</p>	<p>Instalarea unei rampe noi de distribu ie a ț oxigenului gazos p/u 6 butelii compusă din: -supapa de re inere -6buc. ț -contur spiralat din cupru pentru interconexiune rampă-butelie - 7 buc.</p>	-

						-reductor de presiune reglabil cu manometru p/u alimentarea traseului de bază - 1 buc. -manometru de înaltă presiune pentru monitorizarea presiunii din butelii. - eavă din cupru (10m, Ø12mm) pentru ț interconexiune rampă-traseu de bază. Instalare centuri/suporturi de perete p/t 20 butelii O2 40Litri; Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016	-reductor de presiune reglabil cu manometru p/u alimentarea traseului de bază - 1 buc. -manometru de înaltă presiune pentru monitorizarea presiunii din butelii. - eavă din cupru (10m, Ø12mm) pentru ț interconexiune rampă-traseu de bază. Instalare centuri/suporturi de perete p/t 20 butelii O2 40Litri; Toate lucrările necesită a fi efectuate conform standardului ISO 7396-1:2016	
5	5042100-2	Servicii de reparație a dispozitivului de respirație artificială AVEA , Carefusion	-	-	-	Repararea dispozitivului de anestezie și respirație artificială Datex Ohmeda ADU 4, înlocuirea valvei de presiune , calibrarea dispozitivului, ajustarea lui, înlăturarea scurgerilor, darea în exploatare.	Repararea dispozitivului de anestezie și respirație artificială Datex Ohmeda ADU 4, înlocuirea valvei de presiune , calibrarea dispozitivului, ajustarea lui, înlăturarea scurgerilor, darea în exploatare.	-
10	5042100-2	Mașină de spălare și dezinfecție a endoscoapelor "ETD-4, Olympus"	-	-	-	Reparația dispozitivului prin înlăturarea ț erorii: E044 'WATER IN THE DRIP TRAY' Termen de garanție a lucrărilor efectuate ț minim 6 luni.	Reparația dispozitivului prin înlăturarea ț erorii: E044 'WATER IN THE DRIP TRAY' Termen de garanție a lucrărilor efectuate ț minim 6 luni.	-
12	5042100-2	Lucrări de reparație și ajustare a endoscoapelor GIF-H185, Olympus	-	-	-	Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185, s/n:2400759" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietă ii	Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-H185, s/n:2400759" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietă ii	-
13	5042100-2	Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-2TH180, Olympus	-	-	-	Videogastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietă ii; ț 3. Eliminarea aerului; 4. Ajustarea unghiurilor	Videogastroscop cu două canale "Olympus GIF-2TH180, s/n:2401092, 2401093" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Setarea etansietă ii; ț 3. Eliminarea aerului; 4. Ajustarea unghiurilor	-
14	5042100-2	Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-Q165, Olympus	-	-	-	Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-Q165, s/n:2106717" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Schimbarea canalului de biopsie; 3. Setarea etansietă ii;	Video gastroscop cu un canal "Olympus GIF-Q165, s/n:2106717" 1. Schimbarea cauciucului capului distal; 2. Schimbarea canalului de biopsie; 3. Setarea etansietă ii;	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**
 Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**