

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Кагул-Ю 110/35/10 кВ

Тип МКП-110М-100/630-20У1
 Зав.№ 7639
 Дата выпуска 01.01.1968
 Дата ввода в эксплуатацию 01.01.1970
 Дата последнего кап. ремонта 15.06.2018
 Количество отключ.токов к.з 0

Присоединение
 110ВС
 Инв.№ 4004863

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнения дверей.	ТТК 110-01, позиция №1	
2	Вводы	BRBB-30-110-550/2000 (1шт). БМВПУ-110 (3шт) БМВУ-110 (2шт)	Дата последнего испытания 01.03.2023 Чистка изоляции, чистка контактов, ревизия крышек ПИН-ов. Замена масла в гидрозатворах 50Л, ревизия ВОП 5шт, чистка маслоуказательных стекол, замена маслоуказательного стекла 1шт.		
3	Баки		чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок		
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить уплотнительные прокладки.		
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствие согласно требований РД 34.45-51.300-97		СТОП ПЮ ВВЭС
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- 1 Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- 2 Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.