

Specificații de preț

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.115
din 15” septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1639729923218 din 17.12.2021

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a transportului auto

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bunuri/servicii									
1.		Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
1.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul an	Nu se aplică	10,00%
1.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
1.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			10,00%
1.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
1.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
1.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
1.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
1.8	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
1.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			10,00%
1.10	50110000-9	Reparația casetei de direcție	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00			10,00%

2.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
2.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
2.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			10,00%
2.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
2.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
2.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
2.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
2.8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00			10,00%
2.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
2.10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
2.11	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor a axelor de tracțiune la cutia de viteze	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			10,00%
2.12	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
2.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00			10,00%
2.14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
2.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
2.16	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
		Total pentru servicii:			2876,67	3452,00	4503,33	5404,00			
		Piese de schimb:									
2.17	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	83,33	100,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
2.18	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
2.19	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
2.20	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
2.21	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2166,67	2600,00	2166,67	2600,00			10,00%
2.22	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00			10,00%

2.23	34300000-0	Amortizori din spate	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00	11 anului 2022		10,00%
2.24	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			10,00%
2.25	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			10,00%
2.26	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
2.27	34300000-0	Presgarnitura la axele de tracțiune	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
2.28	34300000-0	Ulei în cutia de viteze	Litri	2	133,33	160,00	266,67	320,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			5591,67	6710,00	8516,67	10220,00			
3.		Servicii Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
3.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe par		10,00%
3.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
3.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			10,00%
3.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
3.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
3.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
3.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
3.8	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00			10,00%
3.9	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuției (газораспределительный механизм)	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
3.10	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%

3.11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3.12	50110000-9	Demontarea paletului motorului (масляный поддон)	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00
3.13	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3.14	50110000-9	Curățirea paletului motorului (масляный поддон)	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3.15	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3.16	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3.17	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3.18	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
3.19	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3.20	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3.21	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
3.22	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
		Total pentru servicii:			3918,33	4702,00	5170,00	6204,00
		PIESE DE SCHIMB:						
3.23	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	83,33	100,00	416,67	500,00
3.24	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3.25	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3.26	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3.27	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	5	41,67	50,00	208,33	250,00
3.28	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1241,67	1490,00	1241,67	1490,00

cursul anului 2022

	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%

3.29	34300000-0	Curea alternator	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
3.30	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
3.31	34300000-0	Țijele stabilizatoare din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
3.32	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1575,00	1890,00	1575,00	1890,00			10,00%
3.33	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
3.34	34300000-0	Țijele stabilizatoare din spate	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
3.35	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00			10,00%
3.36	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
3.37	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
3.38	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	1291,67	1550,00	2583,33	3100,00			10,00%
3.39	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	1208,33	1450,00	2416,67	2900,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			7858,33	9430,00	12275,00	14730,00			
4.		Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
4.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00	Pe parcu		10,00%
4.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			10,00%
4.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			10,00%
4.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			10,00%
4.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			10,00%
4.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			10,00%
4.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	0,83	1,00	3,33	4,00			10,00%
4.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%

4.9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	rsul anului 2022		10,00%
4.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
4.11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
4.12	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00			10,00%
4.13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
4.14	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
4.15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
		Total pentru servicii:			1376,67	1652,00	3006,67	3608,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
4.16	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	83,33	100,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
4.17	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			10,00%
4.18	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			10,00%
4.19	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00			10,00%
4.20	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	291,67	350,00	875,00	1050,00			10,00%
4.21	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
4.22	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			10,00%
4.23	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
4.24	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			10,00%
4.25	34300000-0	Ulei în cutia de viteze	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
4.26	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00		10,00%	
4.27	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00		10,00%	
		Total pentru piese de schimb:			1916,67	2300,00	5375,00	6450,00			
5.		Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină									

		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
5.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 20		10,00%
5.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00			10,00%
5.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00			10,00%
5.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00			10,00%
5.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00			10,00%
5.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00			10,00%
5.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	0,83	1,00	5,00	6,00			10,00%
5.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
5.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
5.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			10,00%
5.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00			10,00%
5.12	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
5.13	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
5.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
5.15	50110000-9	Reparația casetei de direcție	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			10,00%
5.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
5.17	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%

5.18	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de direcție	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
5.19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.20	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5.21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5.22	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5.23	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5.24	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
5.27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00
5.28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00
		Total pentru servicii:			4794,17	5753,00	9511,67	11414,00
		PIESE DE SCHIMB:						
5.29	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	39	83,33	100,00	3250,00	3900,00
5.30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00
5.31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	166,67	200,00	833,33	1000,00
5.32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	166,67	200,00	833,33	1000,00
5.33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	708,33	850,00	3541,67	4250,00
5.34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00
5.35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00

[illegible]

5.36	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
5.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
5.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
5.39	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			10,00%
5.40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
5.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
5.42	34300000-0	Pompa sistemului de direcție	Buc	1	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00			10,00%
5.43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
5.44	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
5.45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
5.46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
5.47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			10,00%
5.48	34300000-0	Discurile de frânare din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			10,00%
5.49	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			10,00%
5.50	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	458,33	550,00	916,67	1100,00			10,00%
5.51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
5.52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			9041,67	10850,00	23583,33	28300,00			
6.		Mercedes-Benz G300 CHC-041, Anul 2001, 3.0, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
6.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
6.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
6.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			10,00%
6.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
6.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%

6.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00
6.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00
6.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6.9	50110000-9	Înlocuirea cablurilor frânei de parcare	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
6.10	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
6.11	50110000-9	Înlocuirea manetei de aprindere a luminii de fază lungă	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
6.12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6.13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze automată	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
6.14	50110000-9	Înlocuirea filtrului în cutia de viteze	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
6.15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
6.16	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6.17	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
6.18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6.19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6.20	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6.21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6.22	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00

Pe parcursul anului 2022

[illegible]

6.23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
6.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
6.25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00			10,00%
6.26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	1233,33	1480,00	1233,33	1480,00			10,00%
		Total pentru servicii:			5026,67	6032,00	7446,67	8936,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
6.27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	83,33	100,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
6.28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
6.29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
6.30	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			10,00%
6.31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
6.32	34300000-0	Cabluri frânei de parcare	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
6.33	34300000-0	Maneta de aprindere a luminii de fază lungă	Buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00			10,00%
6.34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			10,00%
6.35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
6.36	34300000-0	Ulei ATF în cutia de viteze	Litri	15	166,67	200,00	2500,00	3000,00			10,00%
6.37	34300000-0	Filtru cutiei de viteze automată	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			10,00%
6.38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
6.39	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
6.40	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00			10,00%
6.41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	500,00	600,00	500,00	600,00			10,00%
6.42	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00			10,00%
6.43	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			10,00%
6.44	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
6.45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00			10,00%

6.46	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			10,00%
6.47	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	333,33	400,00	1333,33	1600,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			9250,00	11100,00	19750,00	23700,00			
7.		Mercedes-Benz Sprinter 515 KAI-663, Anul 2010, 2.2, Motorină							Pe parcursul anului 2022		
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
7.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
7.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
7.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			10,00%
7.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
7.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
7.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			10,00%
7.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	0,83	1,00	2,50	3,00			10,00%
7.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
7.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
7.10	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
7.11	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
7.12	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
7.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			10,00%
7.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
7.15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%

7.16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
7.17	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
7.18	50110000-9	Profilactica încălzitorului autonom (<i>sobei autonome / Webasto</i>)	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			10,00%
		Total pentru servicii:			2626,67	3152,00	3796,67	4556,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
7.19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	83,33	100,00	2166,67	2600,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
7.20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
7.21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
7.22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
7.23	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			10,00%
7.24	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
7.25	34300000-0	Ulei cutia de viteze	Litri	3	125,00	150,00	375,00	450,00			10,00%
7.26	34300000-0	Ulei reductor puntea din spate	Litri	2	133,33	160,00	266,67	320,00			10,00%
7.27	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
7.28	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00			10,00%
7.29	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	408,33	490,00	816,67	980,00			10,00%
7.30	34300000-0	Țijele stabilizatorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
7.31	34300000-0	Bușele stabilizatorului din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
7.32	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			4125,00	4950,00	10083,33	12100,00			
8.		Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
8.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
8.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
8.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			10,00%
8.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%

8.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
8.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
8.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
8.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
8.9	50110000-9	Reparația pragului electric la ușa de intrare a pasagerilor	Buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00			10,00%
8.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
8.11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00			10,00%
8.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
8.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
		Total pentru servicii:			3626,67	4352,00	3878,33	4654,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
8.14	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	83,33	100,00	833,33	1000,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
8.15	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			10,00%
8.16	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			10,00%
8.17	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
8.18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			10,00%
8.19	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			10,00%
8.20	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
8.21	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			1833,33	2200,00	3000,00	3600,00			
9.		Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
9.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			10,00%
9.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			10,00%

9.20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
9.21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (<i>коленчатый вал</i>) și arbore de distribuție (<i>распределительный вал</i>) din partea mecanismului de distribuției (<i>газораспределительный механизм</i>)	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
9.22	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			10,00%
9.23	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor a axelor de tracțiune la cutia de viteze	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
9.24	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
		Total pentru servicii:			5401,67	6482,00	7665,00	9198,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
9.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	83,33	100,00	2000,00	2400,00	Pe parcu		10,00%
9.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			10,00%
9.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00			10,00%
9.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00			10,00%
9.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	250,00	300,00	750,00	900,00			10,00%
9.30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	125,00	150,00	1000,00	1200,00			10,00%
9.31	34300000-0	Arcul laminar din spate (<i>1 foaie</i>)	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			10,00%
9.32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	50,00	60,00	400,00	480,00			10,00%
9.34	34300000-0	Plăcuțele de frânare din față	Set	1	541,67	650,00	541,67	650,00			10,00%
9.35	34300000-0	Discurile de frânare din față	Buc	2	625,00	750,00	1250,00	1500,00			10,00%
9.36	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	583,33	700,00	583,33	700,00			10,00%

9.37	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	408,33	490,00	816,67	980,00	rsul anului 2022		10,00%
9.38	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
9.39	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
9.40	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	2875,00	3450,00	2875,00	3450,00			10,00%
9.41	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00			10,00%
9.42	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	41,67	50,00	250,00	300,00			10,00%
9.43	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
9.44	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
9.45	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2625,00	3150,00	2625,00	3150,00			10,00%
9.46	34300000-0	Presgarnitura la axele de tracțiune	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			10833,33	13000,00	17216,67	20660,00			
10.		Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
10.1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului		10,00%
10.2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
10.3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			10,00%
10.4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
10.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			10,00%
10.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			10,00%
10.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%

10.8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	ii 2022		10,00%
10.9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			10,00%
10.10	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
10.11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
		Total pentru servicii:			1501,67	1802,00	2335,00	2802,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
10.12	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	83,33	100,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
10.13	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			10,00%
10.14	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			10,00%
10.15	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			10,00%
10.16	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			10,00%
10.17	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
10.18	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			1083,33	1300,00	2083,33	2500,00			
11.		Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2.5, Motorină									
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
11.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	Pe		10,00%
11.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
11.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			10,00%
11.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			10,00%
11.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
11.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
11.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			10,00%
11.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%

11.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	parcursul anului 2022		10,00%
11.10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
11.11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
11.12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
11.13	50110000-9	Înlocuirea mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
11.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
11.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			10,00%
11.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			10,00%
11.17	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
11.18	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
		Total pentru servicii:			2001,67	2402,00	3420,00	4104,00			
		PIESE DE SCHIMB:									
11.19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	83,33	100,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 2022		10,00%
11.20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%
11.21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
11.22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			10,00%
11.23	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
11.24	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00			10,00%
11.25	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00			10,00%
11.26	34300000-0	Discurile de frânare din față	Buc	2	625,00	750,00	1250,00	1500,00			10,00%
11.27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	583,33	700,00	1166,67	1400,00			10,00%
11.28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			10,00%
11.29	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			10,00%
11.30	34300000-0	Mecanisme de frânare din spate	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			10,00%
11.31	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00			10,00%

11.32	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			10,00%
11.33	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			10,00%
		Total pentru piese de schimb:			5291,67	6350,00	10541,67	12650,00			
		TOTAL OFERTĂ:			95660,83	114793,00	171111,67	205334,00			

Numele, Prenumele: Igor TESLEA În calitate de: Adminnistrador/fondator

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859

Adresa juridica: **MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail 98/2, ap. 9**

Adresa fizica: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 18**

Semnat: