

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672755244596 din: 9 ian 2023, 8:30 - 16 ian 2023, 8:30

Obiectul achiziției: Servicii de Reparație a Dispozitivelor medicale

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	50400000-9	Reparație a Dispozitivelor medicale (Videobronhoscop BF-Q170)	-	-	-	<p>Defect depistat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurgeri în canalul de biopsie; - Uzarea părții de incovoiere ; - Uzarea părții de insertie - Defect la capatul distal; - Pătrunderea umedității la cipul de imagine; - Defectarea cipului de imagine. <p>Lucrări necesare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație. <p>Cerințe față de dispozitivele reparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație; 2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni. 3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație. 4. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical. 5. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor. 6. Compatibil cu sistemul video endoscopy pentru videobronhoscopul BFQ 170 	<p>Defect depistat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurgeri în canalul de biopsie; - Uzarea părții de incovoiere ; - Uzarea părții de insertie - Defect la capatul distal; - Pătrunderea umedității la cipul de imagine; - Defectarea cipului de imagine. <p>Lucrări necesare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație. <p>Cerințe față de dispozitivele reparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație; 2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni. 3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație. 4. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical. 5. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor. 6. Compatibil cu sistemul video endoscopy pentru videobronhoscopul BFQ 170 	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**