

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____

din "10" decembrie 2024

Specificații tehnice

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1733745959023				Data:	10.12.2024	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2025				Lot:		Pagina 1 din 4	
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

1.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
1.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon – MF 230	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF443w	China	Imex/Static	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
2.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon - MF443w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

3.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
3.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon - MF 3010	China	Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF 3010	China	Imex/Static	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

4.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
4.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon - MF 3010	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
5.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon - LBP 6020/6030	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

6.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
6.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon – MF4018	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

7.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
7.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon – 1000	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
8.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon – 3250	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

9.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
9.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Canon Imagine Runer 2425i	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

10.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
10.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

11.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
11.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	Epson LX300	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

12.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
12.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	HP-MFP135w	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

13.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
13.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	HP-M107	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

14.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curatire interior	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
14.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	HP-M12A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

15.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curățire interior	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încărcare cartuș	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
15.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	HP - 1102	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire bushing	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Reparatie laser	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Curățire interior	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

16.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Încarcare cartuș	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE
16.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2025	30200000-1	Cartuș nou	HP — M102A	China	Imex/Static Control	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu În calitate de: AdministratorOfertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL**

Adresa: adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5