



Adresa: bd.Grigore Vieru 25

e-mail: info@cartridge.md

Telefon : 022-310-310

GSM: +373 79 405 931

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1762505667651,IMSP Institutul de Cardiologie						Data: 13.11.2025
Denumirea licitatiei:Servicii de reîncărcarea și regenerare a cartușelor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2026						
SPECIFICATII DE PRET						
Nr.d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (lei)	Pret unitar cu TVA (lei)	Specificația și țara de origine a piesei de schimb
1	3	4	5	6	7	10
1.Canon – MF 230						
1.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00	
1.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00	
1.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00	
1.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00	
1.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00	
1.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00	
1.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00	
1.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00	
1.9	Cartuș nou	buc.	1	72.50	87.00	
Total				59.91	71.89	
2.Canon - MF443w						
2.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00	
2.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00	
2.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00	
2.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00	
2.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00	
2.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00	
2.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00	
2.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00	
2.9	Cartuș nou	buc.	1	156.66	188.00	
Total				69.26	83.11	
3.Canon - MF 3010						
3.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00	
3.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00	
3.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00	
3.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00	

3.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
3.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
3.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
3.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
3.9	Cartuș nou	buc.	1	72.50	87.00
Total				59.91	71.89
4.Canon - MF 744					
4.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
4.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
4.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
4.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
4.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
4.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
4.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
4.8	Încarcare cartuș	buc.	1	162.50	195.00
4.9	Cartuș nou	buc.	1	168.33	202.00
Total				80.74	96.89
5.Canon ImageRUNNER 2425i					
5.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
5.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
5.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
5.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
5.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
5.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
5.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
5.8	Încarcare cartuș	buc.	1	158.33	190.00
5.9	Cartuș nou	buc.	1	134.16	161.00
Total				76.48	91.78
6.Canon - LBP 325X					
6.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
6.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
6.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
6.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
6.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
6.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
6.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
6.8	Încarcare cartuș	buc.	1	366.66	440.00
6.9	Cartuș nou	buc.	1	268.33	322.00
Total				114.54	137.44

7.Canon - LBP 6020/6030					
7.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
7.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
7.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
7.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
7.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
7.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
7.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
7.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
7.9	Cartuș nou	buc.	1	72.50	87.00
Total				59.91	71.89
8.Canon – MF4730					
8.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
8.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
8.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
8.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
8.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
8.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
8.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
8.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
8.9	Cartuș nou	buc.	1	76.66	92.00
Total				60.37	72.44
9.Canon – MF230 series					
9.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
9.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
9.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
9.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
9.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
9.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
9.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
9.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
9.9	Cartuș nou	buc.	1	75.83	91.00
Total				60.28	72.33
10.Canon – MF267					
10.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
10.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
10.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
10.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
10.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00

10.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
10.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
10.8	Încarcare cartuș	buc.	1	91.66	110.00
10.9	Cartuș nou	buc.	1	71.66	86.00
Total				62.13	74.56
11.Canon – MF272					
11.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
11.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
11.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
11.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
11.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
11.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
11.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
11.8	Încarcare cartuș	buc.	1	91.66	110.00
11.9	Cartuș nou	buc.	1	123.33	148.00
Total				67.87	81.44
12.Canon – MF443w					
12.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
12.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
12.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
12.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
12.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
12.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
12.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
12.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
12.9	Cartuș nou	buc.	1	156.66	188.00
Total				69.26	83.11
13.Canon - 1000					
13.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
13.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
13.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
13.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
13.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
13.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
13.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
13.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
13.9	Cartuș nou	buc.	1	345.00	414.00
Total				90.19	108.22
14.Canon - 3250					

Producator : Marea Britanie
, SCC.

14.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
14.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
14.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
14.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
14.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
14.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
14.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
14.8	Încarcare cartuş	buc.	1	70.83	85.00
14.9	Cartuş nou	buc.	1	205.00	246.00
Total				74.63	89.56
15.Canon -Color G3470					
15.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
15.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	1.00	1.00
15.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	1.00	1.00
15.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
15.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
15.6	Reparație laser	buc.	1	1.00	1.00
15.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
15.8	Încarcare cartuş	buc.	1	1.00	1.00
15.9	Cartuş nou	buc.	1	229.16	275.00
Total				56.00	67.11
16.Canon -Color G3020					
16.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
16.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	1.00	1.00
16.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	1.00	1.00
16.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
16.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
16.6	Reparație laser	buc.	1	1.00	1.00
16.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
16.8	Încarcare cartuş	buc.	1	1.00	1.00
16.9	Cartuş nou	buc.	1	229.16	275.00
Total				56.00	67.11
17.Canon -Color 3420					
17.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
17.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	1.00	1.00
17.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	1.00	1.00
17.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
17.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
17.6	Reparație laser	buc.	1	1.00	1.00

17.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
17.8	Încarcare cartuş	buc.	1	1.00	1.00
17.9	Cartuş nou	buc.	1	229.16	275.00
Total				56.00	67.11
18.Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215					
18.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
18.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
18.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
18.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
18.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
18.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
18.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
18.8	Încarcare cartuş	buc.	1	79.16	95.00
18.9	Cartuş nou	buc.	1	98.33	119.00
Total				63.70	76.56
19.Epson LX300/FX890					
19.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
19.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
19.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
19.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
19.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
19.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
19.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
19.8	Încarcare cartuş	buc.	1	70.83	85.00
19.9	Cartuş nou	buc.	1	46.66	56.00
Total				57.04	68.44
20.HP-MFP135w					
20.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
20.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
20.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
20.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
20.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
20.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
20.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
20.8	Încarcare cartuş	buc.	1	79.16	95.00
20.9	Cartuş nou	buc.	1	98.33	119.00
Total				63.70	76.56
21.HP-M107					
21.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00

21.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
21.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
21.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
21.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
21.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
21.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
21.8	Încarcare cartuș	buc.	1	79.16	95.00
21.9	Cartuș nou	buc.	1	98.33	199.00
Total				63.70	85.44
22.HP-M12A					
22.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
22.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
22.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
22.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
22.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
22.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
22.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
22.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
22.9	Cartuș nou	buc.	1	76.66	92.00
				60.37	72.44
23.HP - 1102					
23.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
23.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
23.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
23.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
23.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
23.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
23.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
23.8	Încarcare cartuș	buc.	1	70.83	85.00
23.9	Cartuș nou	buc.	1	72.50	87.00
				59.91	71.89
24.Pantum M6550					
24.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
24.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
24.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
24.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
24.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
24.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
24.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00

24.8	Încarcare cartuş	buc.	1	79.16	95.00
24.9	Cartuş nou	buc.	1	128.33	154.00
Total				67.04	80.44
25.Brother DCP1510E					
25.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc.	1	83.33	100.00
25.2	Înlocuirea bushing	buc.	1	41.67	50.00
25.3	Înlocuirea Val de Teflon	buc.	1	41.67	50.00
25.4	Reparație Bloc de alimentare	buc.	1	41.67	50.00
25.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc.	1	125.00	150.00
25.6	Reparație laser	buc.	1	41.67	50.00
25.7	Curățire interior	buc.	1	20.83	25.00
25.8	Încarcare cartuş	buc.	1	100.00	120.00
25.9	Cartuş nou	buc.	1	78.33	94.00
Total				63.80	76.56
TOTAL				64.49	80.65

Ofertantul:Aurmilion SRL

Adresa :mun.Chisinau , bd.Grigore Vieru, 25

Numele, Prenumele :Podornicov Serghei

