

STRUCTURA PARCULUI AUTO
a IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"

anexa nr. 1

LOTUL I											
Servicii de verificare tehnică periodică, reparație și întreținere preventivă a transportului auto pentru anul 2026 aflat în gestiunea IMSP IP "Chiril Draganiuc"											
	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Marca	Suzuki Vitara	UAZ	Peugeot Expert	Peugeot Expert	Opel vivaro	Opel vivaro	VAZ 21214	Citroen Berlingo	Mitsubshi Outlander	Ford Tranzit
2	Tipul	A	C1	A	A	A	A	A	A	A	A
3	Anul Fabricării	2017	2007	2010	2011	2017	2017	2006	2013	2011	2012
4	Nr. de înmatriculare	HHZ 591	UFF 272	KAI 335	UFF 287	ZPT 238	ZPT 223	CLB 244	CPY 038	NHY 910	STAU 357
5	Seria	TSMLYE 21S0 0389959	XTT3962 90704945 73	VF3XDRHK HAZO18766	VF3XDR HKHBZ O13436	WOL3J7 718HV60 6875	WOL3J7 18HV601 945	XTA21 21406179 8231	VF779HE CCJ52210 5	JMBXTCW 4WBUOO62 71	WFOXXX1 1FXBY573 31
6	Capacitatea motorului	1586	2890	1997	1997	1400	1598	1690	1560	1998	2402
7	Denumirea Lucrărilor	Costul lucrărilor									
8	Schimb Pompă Sistem de răcire	500	50	500	500	500	500	150	500	500	500
9	Schimb Bujie	300	50	300	300	300	300	50	300	300	300
10	Reparație Disc de Frână	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	Schimb Cablu frână de mână	300	50	300	300	300	300	150	300	300	300
12	Schimb Rulment față	500	150	500	500	500	500	150	500	500	500
13	Schimb butuc de roată spate	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
14	Schimb plăcuțe de frână față	250	150	250	250	250	250	150	250	250	250
15	Schimb plăcuțe, tambur frânare	250	150	250	250	250	250	150	250	250	250
16	Diagnostică computerizată	500	50	500	500	500	500	50	500	500	500
17	Schimb generator electric	350	50	350	350	350	350	100	350	350	350
18	Reparație generator electric	400	100	400	400	400	400	450	400	400	400
19	Schimb Demaror	400	100	400	400	400	400	100	400	400	400
20	Reparație Demaror	400	150	400	400	400	400	150	400	400	400
21	Schimb Bec	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Schimb Servo mecanism	200	50	200	200	200	200	50	200	200	200
23	Schimb Pompă hidraulică	350	100	350	350	350	350	100	350	350	350
24	Schimb Amortizator față	400	150	400	400	400	400	150	400	400	400
25	Schimb Amortizator spate	200	100	200	200	200	200	100	200	200	200

26	Schimb Articulație sferică stânga/dreapta	300	80	300	300	300	300	80	300	300	300
27	Schimb terminal de direcție	200	150	200	200	200	200	150	200	200	200
28	Schimb suport amortizator	250	50	250	250	250	250	50	250	250	250
29	Schimb garnitură față/spate	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	Geometria roților	400	100	400	400	400	400	100	400	400	400
31	Schimb Termostat	500	150	500	500	500	500	150	500	500	500
32	Schimb lichid de răcire	100	50	100	100	100	100	50	100	100	100
33	Schimb radiator de răcire	450	250	450	450	450	450	250	450	450	450
34	Schimb radiator condiționar	450	10	450	450	450	450	10	450	450	450
35	Schimb radiator sistem de încălzire salon	350	100	350	350	350	350	100	350	350	350
36	Încărcare condiționar	50	10	50	50	50	50	10	50	50	50
37	Reparație ambreiaj	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
38	Ștanțare normă/oră	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
39	Vopsire 1 bucată	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
40	Vopsire 1 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
41	Vopsire 2 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
42	Vopsire 3 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
43	Vopsire bucată, 2 părți	1000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	Schimb tobă/ gofră țeavă eşapament	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
45	Schimb senzor de oxigen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Schimbarea, balansarea și reparația anvelopelor											
	Schimbare	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Balansare	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Diametru	16	16	16	16	16	16	18	15	16	16
	Reparație (balansare, demontare, montare)	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
	Total - anvelope, fără TVA	850	150	850	850	850	850	150	850	850	850
	Sumă total/auto	14121	5771	14121	14121	14121	14121	6871	14121	14121	14121
Valoarea estimativă fără TVA, lei											125610

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L ”QUALITY STARDARD”

Adresa: Mun. Chișinău, Str. Sarmizegetusa 28/3