

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
ПС Флорешть 110/35/10 кВ

Тип МКП-110М-630-20
Зав.№ 8482
Дата выпуска 01.01.1973
Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1973
Дата последнего кап. ремонта 14.08.2020
Количество отключ.токов к.з 9

Присоединение
110ВЛ-Шолдэнешть
Инв.№ 4004881

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	ТТК 110-01, позиция №1	
2	Вводы	ГМВБ-15-110/2000 У1- 6 шт	Дата последнего испытания 02.05.2023		
3	Баки		Заменить уплотнительные прокладки.		
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить уплотнительные прокладки.		
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно требований РД 34.45-51.300-97		СТОП СП ВВЭС
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.