



Adresa: bd.Grigore Vieru 25

e-mail:info@cartridge.md

Telefon : 022-310-310

GSM: +373 79 405 931

**Anexa nr.22 la Documentația
standard din Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie
2021**

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1738936538740 ,Cancelaria de Stat	Data : 07.02.2025
Denumirea licitatiei:Servicii de regenerare, încărcare și profilaxie a cartușelor	

SPECIFICATII TEHNICE						
Nr.	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta /gramaj, min
	2	3	4	5	6	7
Servicii de regenerare, încărcare și profilaxie a cartușelor pentru anul 2025						
1	Încărcarea cartușelor Canon 728	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001,
2	Regenerare cartușelor Canon 728 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO 9001,
3	Încărcarea cartușelor Canon FX-10	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001,

4	Regenarare cartușelor Canon FX-10 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.
5	Încărcarea cartușelor Canon 725	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.
6	Regenarare cartușelor Canon 725 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.
7	Încărcarea cartușelor Canon 719	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.
8	Regenararea cartușelor Canon 719 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.
9	Încărcarea cartușelor 070H	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.

Serviciile de reîncărcarea cartușelor vor corespunde tipului imprimantei, cerneală de calitate înaltă, fiecare

ISO 9001,
ISO 9001,
ISO 9001,
ISO 9001,
ISO 9001,
ISO 9001,

10	Regenarare cartușelor 070H cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.	cartuș se va reîncarcă cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător. Schimbarea bandei-calitatea și cantitatea imprimării, conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.Serviciile de regenerare a cartușelor va include: dezasamblarea cartușului, curățirea și aspirarea pieselor, înlocuirea pieselor, schimbarea OPC, schimbarea lamelei de dozare, schimbarea PCR și schimbarea lamelei de curățare	ISO 9001,
11	Încărcarea cartușelor Xerox 3225 original	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001,
12	Regenarare cartușelor Xerox 3225 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO 9001,
13	Încărcarea cartușelor Canon 057H original	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001,
14	Regenarare cartușelor Canon 057H cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația\regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO 9001
15	Încărcarea cartușelor Brothers MFC-2700 original	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001

16	Regenarare cartușelor Brothers MFC-2700 cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO 9001
17	Încărcarea cartușelor CF244A	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001
18	Regenarare cartușelor CF244A cu toner inclus	China, Marea Britanie	SCC,CET	Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartusului cu schimbarea următoarelor elemente Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP2. Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor.		ISO 9001
19	Încărcarea cartușelor Canon 045H(set) original cu schimbare de chip	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001
20	Încărcarea cartușelor Canon 045H(set) original cu schimbare de chip	China, Marea Britanie	SCC,CET	Tonerul trebuie sa fie de calitate și să corespundă cu modelul de cartrige dat spre încărcare/regenerare.		ISO 9001
21	Profilaxia Imprimantelor/Multifunctionle	China, Marea Britanie	SCC,CET	Profilaxia imprimantelor include: Diagnosticarea problemelor tehnice cu prezentarea informatiei cu starea tehnica a Imprimantei/ Multifunctionalei, curatirea Imprimantelor/ Multifunctionalelor de praf.	Profilaxia imprimantelor include: Diagnosticarea problemelor tehnice cu prezentarea informatiei cu starea tehnica a Imprimantei/ Multifunctionalei, curatirea Imprimantelor/ Multifunctionalelor de praf.	ISO 9001

Semnat _____

Numele, Prenumele: Podornicov Serghei

În calitate de: director,

Ofertantul: Aurmillion SRL Adresa: mun. Chisinau, bd.Grigore Vieru, 25