

Numărul licitației: 21002390	Data: „25” decembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN (WDB90334711P900034)	Lot: _____	Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6		
Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN (WDB90334711P900034)								
1.1	34000000-7	Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.2	34000000-7	Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка двигателя)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.3	34000000-7	Repararea complexă a chiulasei motorului (Комплексный ремонт головки блока)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.4	34000000-7	Alezajul cilindrilor (Расточка блока цилиндров)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.5	34000000-7	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților (Замена поршней, колец, пальцев)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.6	34000000-7	Schimbarea garniturei chiuloasei		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.7	34000000-7	Șlefuirea arborelui cotit, schimb bușelor, bielă-manivelă (Ремонт коленчатого вала, Шлифовка коленчатого вала, замена шатунов и шатунных пальцев)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.8	34000000-7	Schimb al pompei de apă (Замена водяной помпы)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.9	34000000-7	Schimb al roților de întindere (Замена ролика натяжителя)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.10	34000000-7	Schimb ulei motor		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.11	34000000-7	Schimb filtru combustibil		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.12	34000000-7	Schimbarea bujii incandescente		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.13	34000000-7	Schimbare ulei cutie de viteză mecanică		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.14	34000000-7	Demontarea și montarea discurilor de frână (Снятие и установка)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.15	34000000-7	Schimbare furtun frână		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		
1.16	34000000-7	Schimbare scoabă frână		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034		

1.17	34000000-7	Schimb al otgonului de mână (Замена троса ручного тормоза)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.18	34000000-7	Schimb al rulmenților din față (Замена подшипников при необходимости,	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.19	34000000-7	Schimb al rulmenților din spate (Замена подшипников при необходимости, задние)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.20	34000000-7	Schimb saboți din față (Замена колодок, передние)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.21	34000000-7	Schimb saboți spate (Замена колодок, задние)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.22	34000000-7	Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.23	34000000-7	Diagnosticarea motorului	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.24	34000000-7	Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.25	34000000-7	Schimb al generatorului (Замена генератора)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.26	34000000-7	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului (Замена подшипников,	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.27	34000000-7	Schimb al demarorului (Замена стартера)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.28	34000000-7	Schimb al periilor, bușelor (Замена щеток втулок)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.29	34000000-7	Schimb al releului de aspirație (Замена втягивающего реле)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.30	34000000-7	Schimbarea lacăt aprindere și pornire motor	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.31	34000000-7	Schimb al bendiks (Замена бендикса)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.32	34000000-7	Reparația mecanismului de direcție (restauratia)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.33	34000000-7	Profilactica servodirecției hidraulice (Профилактика гидроусилителя руля)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.34	34000000-7	Profilaxia mecanismului de direcție (Профилактика рулевой рейки)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.35	34000000-7	Schimb al mecanismului de direcție (Замена рулевой рейки)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.36	34000000-7	Schimb al servodirecției hidraulice (Замена гидроусилителя руля)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.37	34000000-7	Lucrari reparație punte față	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.38	34000000-7	Lucrari reparație punte spate	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.39	34000000-7	Schimb al amortizator față (Замена амортизаторов, передние)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.40	34000000-7	Schimb al amortizator spate (Замена амортизаторов, задние)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.41	34000000-7	Schimb al capătului barei direcție (Замена наконечников)	Moldova	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034

1.42	34000000-7	Schimb al lustrelor (Замена люстр)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.43	34000000-7	Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.44	34000000-7	Schimb al salenblocurilor din față (Замена сайлентблоков, передние)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.45	34000000-7	Schimb al salenblocurilor din spate (Замена сайлентблоков, задние)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.46	34000000-7	Schimbare radiator răcire motor		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.47	34000000-7	Schimb termostat (Замена термостата)		Moldova		Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.48	34000000-7	Sabot de frână față	2399002	Comunității Europene	Textar	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.49	34000000-7	Sabot de frână spate	2302101	Comunității Europene	Textar	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.50	34000000-7	Amortizator față	335810	Comunității Europene	KYB	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.51	34000000-7	Amortizator Spate	341339	Comunității Europene	KYB	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.52	34000000-7	Arc suspensie față	58007102	Comunității Europene	Metzger	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.53	34000000-7	Arc suspensie spate (resora)	39-208279	Comunității Europene	Bilstein	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.54	34000000-7	Generator	437489	Comunității Europene	Valeo	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.55	34000000-7	Demaror	111851	Comunității Europene	Cago	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.56	34000000-7	Funie frână mână	10.9881	Comunității Europene	Cofle	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.57	34000000-7	Furtun frână punte față	C82113ABE	Comunității Europene	ABE	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.58	34000000-7	Furtun frână punte spate	1 987 476 295	Comunității Europene	Bosch	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.59	34000000-7	Capăt de direcție	925130	Comunității Europene	Ruville	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.60	34000000-7	Bară de direcție	27756 01	Comunității Europene	Lemforder	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.61	34000000-7	Pompa de răcire motor	50005439	Comunității Europene	Kolbenschmidt	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.62	34000000-7	Disc de frână față	09.9618.14	Comunității Europene	Brembo	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.63	34000000-7	Disc de frână spate	09.8475.10	Comunității Europene	Brembo	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.64	34000000-7	Rulment butuc roată față	4076	Comunității Europene	Ruville	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.65	34000000-7	Rulment butuc roată spate	5446	Comunității Europene	Ruville	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.66	34000000-7	Termostat	TX 29 85D	Comunității Europene	Mahle	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034



1.67	34000000-7	Filtru ulei motor	OX 123/1D	Comunității Europene	Mahle	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.68	34000000-7	Filtru combustibil	KC 63/1D	Comunității Europene	Mahle	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.69	34000000-7	Filtru aer motor	LX 511/1	Comunității Europene	Mahle	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.70	34000000-7	Ventilator radiator A 003 205 13 06	49812	Comunității Europene	NRF	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.71	34000000-7	Bugii incandescente A0011592201, A0011592601	DG-110	Comunității Europene	Denco	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.72	34000000-7	Mecanism de direcție	60-195012	Comunității Europene	Bilstein	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.73	34000000-7	Senzor temperatura A0051536328	7472201	Comunității Europene	Hoffer	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.74	34000000-7	Bendex demaror	1 197 311 213	Comunității Europene	Bosch	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.75	34000000-7	Suport rotund de jos	18875 03	Comunității Europene	Lemforder	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.76	34000000-7	Radiator răcire ulei A6011800065	31180	Comunității Europene	NRF	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.77	34000000-7	Perie parbriz	578505	Comunității Europene	Valeo	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.78	34000000-7	Garnitură chiuloasă	506.520	Comunității Europene	Elring	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.79	34000000-7	Bucșa bară stabilizator față	52041708	Comunității Europene	Metzger	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.80	34000000-7	Bucșă braț suspensie (față) A9013330214	24636 01	Comunității Europene	Lemforder	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.81	34000000-7	Senzor poziție arbore cotot	9.0482	Comunității Europene	Facet	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.82	34000000-7	Suport frână față	38101300	Comunității Europene	Textar	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.83	34000000-7	Rulou generator A6041500360	535 0013 10	Comunității Europene	INA	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.84	34000000-7	Curea generator	1 987 947 824	Comunității Europene	Bosch	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034
1.85	34000000-7	Pompa de apa spălare parbriz A0008603526	465027	Comunității Europene	ERA	Mercedes Benz Sprinter 312, 2.9 D anul fabricării 1999 VIN:WDB90334711P900034

Semnat:

Numele, Prenumele: **Duca Victor**

În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

