

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 21 SUZUKI SX4, v-cn3, a/f 2013								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	287,50	345	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	345,00	414	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	670,83	805	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
14	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	29,16	35	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	287,50	345	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
30	50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
31	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglare	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
51	50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	29,16	35	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Amplificator electric al volanului - reparație	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	38,33	46	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	5,83	7	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemului de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	153,33	184	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	115,00	138	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontare	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	87,50	105	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
11	50110000-9	Roală de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	176,66	212	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	765,00	918	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	120,00	144	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
31	50110000-9	Înele de presiune (set)	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Suspensia								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1057,50	1269	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	756,66	908	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
42	50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
43	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc.	1	425,00	510	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1040,00	1248	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	161,66	194	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	250,83	301	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1237,50	1485	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	213,33	256	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemul electric								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	645,00	774	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	321,66	386	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	2645,00	3174	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	2250,00	2700	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	2761,66	3314	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	700,00	840	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
80		Sistemului de frinare								
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	248,33	298	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1132,50	1359	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	358,33	430	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Cablu frânei de mină	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Partea caroseriei								
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	667,50	801	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	667,50	801	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1890,00	2268	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1134,16	1361	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Geam la ușă interior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Geam la ușă exterior	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
					55774,16	66929				



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 24 Ford Tranzit, v –cm3 2200, disel a/f 2015-2016								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	612,50	735	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Curea GRM -schimb	Buc.	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuie - schimb	Buc.	1	2450,00	2940	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic -schimb	Set	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Roă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	61,66	74	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schime	Set	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	61,66	74	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	490,00	588	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	81,66	98	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablul ambreaj - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	40,83	49	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frânare							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei							
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	245,00	294	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	204,16	245	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto							
		Motorul							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	217,50	261	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	870,00	1044	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	2831,66	3398	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	1260,83	1513	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2656,66	3188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	1459,16	1751	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	2692,50	3231	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1747,50	2097	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1875,00	2250	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia							
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1305,00	1566	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	576,66	692	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1275,00	1530	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	435,00	522	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	602,50	723	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric							
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	4050,00	4860	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul							
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	9225,00	11070	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		Sistemului de frînare							
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	2058,33	2470	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	1882,50	2259	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	357,50	429	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frînei de mină	Buc.	1	367,50	441	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei							
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	5587,50	6705	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	2062,50	2475	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăț ușă (set)	Buc.	1	4800,00	5760	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	6010,83	7213	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	2291,66	2750	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Rezervuar pentru lichid la ușă interior	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Rezervuar pentru lichid la ușă exterior	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					111385,00	133662			

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 25 Volkswagen Caravelle, v -cm3 1998, a/f 2013								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
4	50110000-9	Ulei de motor 5W 40 - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
10	50110000-9	Curea GRM - schimb	Buc.	1	1003,33	1204	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
12	50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
13	50110000-9	Curea amplificatorului hidrolic - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil - reparație	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
21	50110000-9	Garnitură padonului - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
23	50110000-9	Garnitură colectorului admisie - schimb	Set	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
30	50110000-9	Garnitură capacului cu elape - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	1096,66	1316	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
70	50110000-9	Lucrări de încătușare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A 4294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteze - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
		Sistemul de frînare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
105	50110000-9	Lichid de frînă - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
107	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
108	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
109	50110000-9	Disc de frînă față (set)-schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
110	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	Buc.	1	250,83	301	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
113	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
114	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
115	50110000-9	Frînă de mînă - reparație	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
116	50110000-9	Cablul frînei de mînă - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei de motor 5W 40	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	521,66	626	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	499,16	599	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	720,00	864	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	440,00	528	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	806,66	968	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A	4294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
28	50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc e supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	454,16	545	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Suspensia								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	352,50	423	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	870,00	1044	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	870,00	1044	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	500,83	601	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	975,83	1171	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemul electric								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteze	Buc.	1	553,33	664	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteze manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteze automată	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	581,66	698	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemului de frînare								
80	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
81	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	1194,16	1433	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	220,83	265	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Partea caroseriei								
91	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
92	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	949,16	1139	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Plăcuțe de frînă ușă interior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Plăcuțe de frînă ușă exterior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Rezerouri pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
					61 156,66	73 388				



DAAC Hermes" SA
Igor Scerbinschi