

Specificații de preț

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.115
din 15” septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733834801856 Din 10,12,2024
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii									
1.	Ford Mondeo YIL-818, Anul 2014, 1.6, Benzină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
	<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
1.1	50110000-9 Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	50110000-9 Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
1.3	50110000-9 Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			

1.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00			
1.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
1.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
1.8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00			
1.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	204,17	245,00	204,17	245,00			
1.10	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
1.11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
1.12	50110000-9	Înlocuirea rulmentului de la roată	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
1.13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.14	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	122,50	147,00	245,00	294,00			
1.15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	98,33	118,00	98,33	118,00			
1.16	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
1.17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	104,17	125,00	208,33	250,00			
1.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
1.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
1.20	50110000-9	Înlocuirea compresorului sistemului de climatizare	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			

1.21	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
		Total pentru servicii:					3321,67	3986,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
1.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	122,50	147,00	612,50	735,00			
1.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	115,00	138,00	115,00	138,00			
1.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	159,17	191,00	159,17	191,00			
1.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	140,00	168,00	140,00	168,00			
1.26	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
1.27	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	766,67	920,00	1533,33	1840,00			
1.28	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	41,67	50,00	291,67	350,00			
1.29	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
1.30	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00			
1.31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
1.32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	154,17	185,00	308,33	370,00			
1.33	34300000-0	Rulment de la roată	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
1.34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
1.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00			

1.36	34300000-0	Bujii	Buc	4	75,00	90,00	300,00	360,00			
1.37	34300000-0	Compresorul sistemului de climatizare	Buc	1	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00			
1.38	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
		Total pentru piese de schimb:					10151,67	12182,00			
2.		Dacia Duster 4x2 YIL-825, Anul 2014, 1.2, Benzină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
2.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
2.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
2.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00			
2.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
2.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2.8	50110000-9	Decocsarea motorului (curățirea cilindrelor)	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
2.9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor (iridium)	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
2.10	50110000-9	Înlocuirea setului de service al curelei alternatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			

2.11	50110000-9	Demontarea și curățirea supapei EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
2.12	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
2.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
2.14	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
2.15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2.16	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
2.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
		Total pentru servicii:					2008,33	2410,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
2.19	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	108,33	130,00	650,00	780,00			
2.20	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
2.21	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00			
2.22	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
2.23	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
2.24	34300000-0	Bujii (<i>iridium</i>)	Buc	4	75,00	90,00	300,00	360,00			
2.25	34300000-0	Setul de service al curelei alternatorului	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			

2.26	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
2.27	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Set	2	375,00	450,00	750,00	900,00			
2.28	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
2.29	50110000-9	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
2.30	50110000-9	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
		Total pentru piese de schimb:					4533,33	5440,00			
3.		Ford Focus Y1L-795, Anul 2013, 1.0, Benzină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
3.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
3.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
3.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	81,67	98,00	81,67	98,00			
3.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
3.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
3.8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
3.9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00			

3.10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00			
3.11	50110000-9	Înlocuirea injectorului sistemului de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
3.12	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
3.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3.15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
3.16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
3.17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3.18	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
3.19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
3.20	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00			
3.21	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
		Total pentru servicii:					2767,50	3321,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
3.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	125,00	150,00	625,00	750,00			
3.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00			
3.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00			

3.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00			
3.26	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00			
3.27	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
3.28	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00			
3.29	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
3.30	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00			
3.31	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00			
3.32	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	275,00	330,00	550,00	660,00			
3.33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
3.34	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
3.35	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	516,67	620,00	1033,33	1240,00			
3.36	34300000-0	Injectorul sistemului de combustibil	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
3.37	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
3.38	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00			
3.39	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
		Total pentru piese de schimb:					12054,1	14465,0			

							7	0		
4.		Dacia Duster 4x4 CRT-534, Anul 2014, 1.5, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>								
4.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
4.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
4.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
4.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
4.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00		
4.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
4.9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
4.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
4.11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
4.12	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
4.13	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
4.14	50110000-9	Înlocuirea uleiului la puntea din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00		

4.15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
4.16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
4.17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
4.18	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
4.19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
		Total pentru servicii:					3842,50	4611,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
4.20	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	133,33	160,00	2000,00	2400,00			
4.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00			
4.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	116,67	140,00	350,00	420,00			
4.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	141,67	170,00	425,00	510,00			
4.24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	250,00	300,00	750,00	900,00			
4.25	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
4.26	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	1416,67	1700,00	1416,67	1700,00			
4.27	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
4.28	34300000-0	Ulei puntea din spate	Litri	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
4.29	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			

4.30	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
4.31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
4.32	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00			
4.33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
4.34	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
4.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
		Total pentru piese de schimb:					8825,00	10590,00			
5.		Volkswagen Transporter 5 YIL-814, Anul 2007, 1.9, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
5.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	8,33	10,00	41,67	50,00			
5.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	8,33	10,00	41,67	50,00			
5.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	5	16,67	20,00	83,33	100,00			
5.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	16,67	20,00	83,33	100,00			
5.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	6	83,33	100,00	500,00	600,00			

5.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
5.9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	66,67	80,00	266,67	320,00			
5.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	66,67	80,00	266,67	320,00			
5.12	50110000-9	Reparația turbocompresorului	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
5.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
5.14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00			
5.15	50110000-9	Reparația casetei de direcție	Buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00			
5.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
5.17	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
5.18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
5.19	50110000-9	Înlocuirea elementelor de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
5.20	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5.21	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5.22	50110000-9	Înlocuirea setului de reparare a ambreiajului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5.23	50110000-9	Înlocuirea supape EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			

5.24	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
5.25	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
5.26	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
5.27	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00			
5.28	50110000-9	Înlocuirea rulmenților de la roți	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
		Total pentru servicii:					3636,67	4364,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
5.29	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	39	70,83	85,00	2762,50	3315,00			
5.30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	54,17	65,00	270,83	325,00			
5.31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	70,83	85,00	354,17	425,00			
5.32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	66,67	80,00	333,33	400,00			
5.33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	262,50	315,00	1312,50	1575,00			
5.34	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	66,67	80,00	266,67	320,00			
5.35	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	4	66,67	80,00	266,67	320,00			
5.36	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00			
5.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	23,33	28,00	46,67	56,00			
5.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	91,67	110,00	183,33	220,00			

5.39	34300000-0	Set reparare turbocompresor	Buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00			
5.40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00			
5.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00			
5.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
5.43	34300000-0	Elemente de protecție din cauciuc a tijelor de direcție	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
5.44	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
5.45	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
5.46	34300000-0	Articulații la brațele suspensiei din față	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
5.47	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
5.48	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00			
5.49	34300000-0	Set de reparare a ambreiajului	Buc	1	1566,67	1880,00	1566,67	1880,00			
5.50	34300000-0	Supapa EGR	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5.51	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
5.52	34300000-0	Rulmenți de la roți	Buc	2	366,67	440,00	733,33	880,00			
		Total pentru piese de schimb:					11588,33	13906,00			
6.		Mercedes-Benz G300 YIL-735, Anul 2001, 3.0,							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	

		Motorină									
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
6.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
6.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
6.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
6.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
6.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00			
6.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
6.9	50110000-9	Profilactica sistemului de combustibil	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
6.10	50110000-9	Reglarea rulmenților de la roți	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
6.11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
6.12	50110000-9	Înlocuirea arcurilor suspensiei din spate	Buc	2	81,67	98,00	163,33	196,00			
6.13	50110000-9	Reparația sistemului de direcție	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
6.14	50110000-9	Reparația sistemului de eșapament	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
6.15	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			

6.16	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
6.17	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la axele de transmisie	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
6.18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
6.19	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
6.20	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
6.21	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
6.22	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
6.23	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
6.24	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	2	16,67	20,00	33,33	40,00			
6.25	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
6.26	50110000-9	Reparația axei cardanice	Buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00			
		Total pentru servicii:					7697,50	9237,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
6.27	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	18	108,33	130,00	1950,00	2340,00			
6.28	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
6.29	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			

6.30	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	108,33	130,00	216,67	260,00			
6.31	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	170,83	205,00	341,67	410,00			
6.32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00			
6.33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
6.34	34300000-0	Amortizori din față	Buc	2	1375,00	1650,00	2750,00	3300,00			
6.35	34300000-0	Racorduri sistemului de răcire al motorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
6.36	34300000-0	Amortizorul sistemului de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
6.37	34300000-0	Capetele sistemului de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
6.38	34300000-0	Ulei în reductor la puntea din spate	Litri	2	108,33	130,00	216,67	260,00			
6.39	34300000-0	Ulei în cutia distribuitoare	Litri	2	108,33	130,00	216,67	260,00			
6.40	34300000-0	Articulațiile la axele de transmisie	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
6.41	34300000-0	Plăcuțe de frânare din spate	Set	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
6.42	34300000-0	Discuri de frânare din spate	Buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00			
6.43	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00			
6.44	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	275,00	330,00	550,00	660,00			
6.45	34300000-0	Arcuri suspensiei din spate	Buc	2	350,00	420,00	700,00	840,00			

6.46	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	216,67	260,00	866,67	1040,00			
		Total pentru piese de schimb:					11658,33	13990,00			
7.		Mercedes-Benz Sprinter 515 YIL-812, Anul 2010, 2.2, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
7.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
7.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
7.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	81,67	98,00	163,33	196,00			
7.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
7.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00			
7.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
7.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
7.10	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00			
7.11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
7.12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			

7.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
7.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7.15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
7.16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
7.17	50110000-9	Înlocuirea senzorului de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
7.18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
7.19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
		Total pentru servicii:					3392,50	4071,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
7.20	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	108,33	130,00	2816,67	3380,00			
7.21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00			
7.22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
7.23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
7.24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			
7.25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
7.26	34300000-0	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00			
7.27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	1166,67	1400,0	2333,33	2800,00			

						0					
7.28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
7.29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00			
7.30	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
7.31	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
7.32	34300000-0	Bucșele stabilizatorului din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
7.33	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00			
7.34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
7.35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
		Total pentru piese de schimb:					11983,33	14380,00			
							3	0			
8.		Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
8.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
8.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
8.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
8.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			

8.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
8.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
8.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
8.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
8.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
8.11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
8.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8.14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
8.15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
8.16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
8.17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
8.18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
8.19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
8.20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
8.21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00			

		Total pentru servicii:					4134,17	4961,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
8.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	108,33	130,00	1083,33	1300,00			
8.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00			
8.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00			
8.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00			
8.26	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
8.27	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00			
8.28	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
8.29	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
8.30	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
8.31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00			
8.32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00			
8.33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00			
8.34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
8.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	41,67	50,00	375,00	450,00			
8.36	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	133,33	160,00	533,33	640,00			

8.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
8.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
		Total pentru piese de schimb:					6108,33	7330,00			
9.		Mitsubishi L200 YIL-816, Anul 2009, 2.5, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
9.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			
9.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00			
9.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
9.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
9.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
9.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
9.9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00			
9.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00			
9.11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			

9.12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9.13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
9.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00			
9.15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
9.16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
9.17	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
9.18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00			
9.19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
9.20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
9.21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuție (газораспределительный механизм)	Buc	2	16,67	20,00	33,33	40,00			
9.22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
9.23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
9.24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
		Total pentru servicii:					8069,17	9683,00			

		<u>Piese de schimb:</u>									
9.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	108,33	130,00	2600,00	3120,00			
9.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	158,33	190,00	475,00	570,00			
9.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	183,33	220,00	550,00	660,00			
9.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00			
9.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	260,83	313,00	782,50	939,00			
9.30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00			
9.31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	2666,67	3200,00	2666,67	3200,00			
9.32	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	250,00	300,00	2000,00	2400,00			
9.33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	500,00	600,00	1000,00	1200,00			
9.34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
9.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
9.36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	1250,00	1500,00	2500,00	3000,00			
9.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	283,33	340,00	566,67	680,00			
9.39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00			

		(curea + rolele)				0					
9.40	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	916,67	1100,00	916,67	1100,00			
9.41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	41,67	50,00	250,00	300,00			
9.42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
9.43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
9.44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
9.45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
9.46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
		Total pentru piese de schimb:					22265,83	26719,00			
10.		Citroen Berlingo YIL-807, Anul 2005, 1.9, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
10.1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
10.3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
10.4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			

10.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
10.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
10.8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
10.9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10.10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	0,83	1,00	1,67	2,00			
10.11	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
10.14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
		Total pentru servicii:					1670,00	2004,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
10.15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	108,33	130,00	541,67	650,00			
10.16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10.17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
10.18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
10.19	34300000-0	Brațele suspensiei din față	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00			
10.20	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			

10.21	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00			
10.22	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
10.23	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00			
10.24	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
		Total pentru piese de schimb:					5816,67	6980,00			
11.		Volkswagen Transporter 4 YIL-819, Anul 1998, 2.5, Motorină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
11.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
11.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
11.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
11.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
11.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
11.9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			

11.25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	108,33	130,00	1300,00	1560,00			
11.26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11.27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00			
11.28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
11.29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
11.30	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00			
11.31	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00			
11.32	34300000-0	Suportul motorului	Buc	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00			
11.33	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00			
11.34	34300000-0	Materiale pentru reparația și vopsirea pragurilor	Buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
11.35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	400,00	480,00	400,00	480,00			
11.36	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00			
11.38	34300000-0	Fară anti ceață din dreapta din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
11.39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00			
11.40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00			
11.41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			

11.42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
11.43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00			
		Total pentru piese de schimb:					9708,33	11650,00			
12.		Toyota Avensis KAS-270, Anul 2011, 1.8, Benzină							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
12.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
12.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
12.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
12.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
12.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
12.8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00			
12.9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
12.10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
12.11	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			

12.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
12.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
12.14	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12.15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12.16	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
12.17	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
12.18	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
12.19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12.20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
		Total pentru servicii:					4835,00	5802,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
12.21	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	116,67	140,00	583,33	700,00			
12.22	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
12.23	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00			
12.24	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
12.25	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	700,00	840,00	1400,00	1680,00			
12.26	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	458,33	550,00	458,33	550,00			

12.27	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00			
12.28	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12.29	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00			
12.30	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00			
12.31	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
12.32	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	816,67	980,00	1633,33	1960,00			
12.33	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
12.34	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00			
12.35	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
12.36	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00			
12.37	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
		Total pentru piese de schimb:					13008,33	15610,00			
							3	0			
13.		Skoda Superb NHS 359, Anul 2018, 2.0 Benzina							01.01.2025 - 31.12.2025	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
13.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			

13.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
13.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
13.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
13.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
13.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
13.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
13.9	50110000-9	Înlocuirea uleiului in cutia automata(DSG)	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
13.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
13.11	50110000-9	Înlocuirea amortizoare din fata	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
13.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
13.13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
13.14	50110000-9	Înlocuirea suport amortizor fata	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
13.15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
13.16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
13.17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			
13.18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			

13.19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
13.20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00			
13.21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	4	291,67	350,00	1166,67	1400,00			
		Total pentru servicii:					4801,67	5762,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
13.22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	125,00	150,00	750,00	900,00			
13.23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
13.24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
13.25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00			
13.26	34300000-0	Filtru de ulei cutia automata(DSG)	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
13.27	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
13.28	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
13.29	34300000-0	Ulei cutia automata(DSG)	Litri	5	183,33	220,00	916,67	1100,00			
13.30	34300000-0	Amortizor față	Buc	2	1166,67	1400,00	2333,33	2800,00			
13.31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
13.32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
13.33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00			

13.34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
13.35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	66,67	80,00	600,00	720,00			
13.36	34300000-0	Bujii	Buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
13.37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
13.38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00			
		Total pentru piese de schimb:					9108,33	10930,00			
		TOTAL OFERTĂ:					191333,33	229600,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele Untu Marin În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Tudomar & CO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Codrilor 12
