

## Specificații tehnice F 4.1

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție 21067971; ocds-b3wdpl1-MD\_1669213242480 din 23.11.2022

Denumirea procedurii de achiziție: SERVICII MENTINANȚĂ ȘI REPARAȚIE SISTEMULUI ANTIINCENDIAR

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		3	4	
31600000-2	Servicii de menenanță și reparație a sistemului antiincendiar	<p>Verificarea vizuală a componentelor sistemului de semnalizare incendiilor: defecte mecanice, verificare elemente de fixare, lipsa coroziiei și oxidării contactelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlul pozițiilor de lucru a întreupătoarelor butoanelor de pornire/oprire, și a elementelor lumeniscente de indicare, prezenta sigilelor pe panourile de control.</li> <li>- Controlul sursei de alimentare de bază și de rezervă, și verificarea trecerii alimentării de la cea de bază la cea de rezervă.</li> <li>- Verificarea capacitații de funcționare a elementelor sistemei de semnalizare incendiilor.</li> <li>- Efectuarea lucrărilor de profilazie (mainenanță)</li> <li>- Testarea capacitații de funcționare a sistemei de semnalizare incendiilor. La efectuare inspecției la fața locului, pentru pregătirea corectă a ofertei, au fost depistate că cablurile sunt foarte vechi. Menționăm că în caz de deteriorare a cablurilor, repararea se execută din contul beneficiarului.</li> </ul>	<p>Verificarea vizuală a componentelor sistemului de semnalizare incendiilor: defecte mecanice, verificare elemente de fixare, lipsa coroziiei și oxidării contactelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlul pozitiei de lucru a întreupătoarelor butoanelor de pornire/oprire, și a elementelor lumeniscente de indicare, prezenta sigilelor pe panourile de control.</li> <li>- Controlul sursei de alimentare de bază și de rezervă, și verificarea trecerii alimentării de la cea de rezervă.</li> <li>- Verificarea capacitații de funcționare a elementelor sistemei de semnalizare incendiilor.</li> <li>- Efectuarea lucrărilor de profilazie (mainenanță)</li> <li>- Testarea capacitații de funcționare a sistemei de semnalizare incendiilor. La efectuare inspecției la fața locului, pentru pregătirea corectă a ofertei, au fost depistate că cablurile sunt foarte vechi. Menționăm că în caz de deteriorare a cablurilor, repararea se execută din contul beneficiarului.</li> </ul>	-
	<b>TOTAL</b>			

Semnat: EXTerior Numele, Prenumele: Valuță Iurie În calitate de: Sef Service Centru  
Ofertantul: O.R.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varnăam 65