

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.7 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILELOR DE MODEL FORD										
50110000-6	Lot 7.1. Ford Focus, v-cm3 1388-1596-1600, a/f (2008-2011) - 4 buc.	unități	1	178 614,16	214 337,00	178 614,16	214 337,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 7.2. Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008 - 3 buc.	unități	1	207 135,00	248 562,00	207 135,00	248 562,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 7.3. Ford Transit, v-cm3 1995-2198 diesel, a/f (2015-2018) - 8 buc.	unități	1	379 992,50	455 991,00	379 992,50	455 991,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 7.4. Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzina, 1999 Hibrid, automat a/f (2017) - 4 buc	unități	1	316 013,33	379 216,00	316 013,33	379 216,00	Pe parcursul anului 2022		
Total						1 081 755,00	1 298 106,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scurbînschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 7.1. Ford Focus, v-cm3 1388-1596-1600, a/f (2008-2011) - 4 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 236,66	1 484	1 236,66	1 484	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiliasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiliasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostată - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termosiat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montarea	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 324,16	1 589	1 324,16	1 589	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din spate – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bral inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bral superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bielela antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteză și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toבă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (înterurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1 004,16	1 205	1 004,16	1 205	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	275,00	330	275,00	330	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	229,16	275	229,16	275	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	568,33	682	568,33	682	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	1 770,83	2 125	1 770,83	2 125	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	604,16	725	604,16	725	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 235,00	1 482	1 235,00	1 482	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Buji (set)	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	908,33	1 090	908,33	1 090	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	433,33	520	433,33	520	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	5 780,00	6 936	5 780,00	6 936	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 855,83	5 827	4 855,83	5 827	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 070,83	1 285	1 070,83	1 285	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 252,50	1 503	1 252,50	1 503	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1 393,33	1 672	1 393,33	1 672	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	1 emisiai	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	433,33	520	433,33	520	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	4 850,00	5 820	4 850,00	5 820	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	525,00	630	525,00	630	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	2 600,00	3 120	2 600,00	3 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	108,33	130	108,33	130	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bieți	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazern	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chilulasă	Buc.	1	2 991,66	3 590	2 991,66	3 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chilulasă	Buc.	1	25 464,16	30 557	25 464,16	30 557	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	330,83	397	330,83	397	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 750,00	2 100	1 750,00	2 100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	368,33	442	368,33	442	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din față	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din spate	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 075,00	1 290	1 075,00	1 290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 500,00	1 800	1 500,00	1 800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	386,66	464	386,66	464	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 416,66	1 700	1 416,66	1 700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	3 603,33	4 324	3 603,33	4 324	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielea antiruliu	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	7 219,16	8 663	7 219,16	8 663	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 408,33	1 690	1 408,33	1 690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 408,33	1 690	1 408,33	1 690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	5 491,66	6 590	5 491,66	6 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12 V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 500,00	3 000	2 500,00	3 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți ușa (set)	Buc.	1	2 369,16	2 843	2 369,16	2 843	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți portbagaj	Buc.	1	939,16	1 127	939,16	1 127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa interior	Buc.	1	1 146,66	1 376	1 146,66	1 376	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa exterior	Buc.	1	1 731,66	2 078	1 731,66	2 078	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	5 946,66	7 136	5 946,66	7 136	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 729,16	3 275	2 729,16	3 275	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						178 614,16	214 337,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 7.2. Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008 - 3 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255			
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 236,66	1 484	1 236,66	1 484			
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5			
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255			
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255			
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128			
50110000-9	Injectori de combustibil - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212			
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424			
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382			
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43			
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255			
50110000-9	Bujii incandescente (set) - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382			
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128			
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424			
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424			
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43			
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424			
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636			
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908			
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382			
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212			
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22			
50110000-9	Garnitura capcaciului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424			
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43			
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85			
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	530,00	636	530,00	636			
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85			
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400			
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	5 833,33	7 000	5 833,33	7 000			
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600			
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85			
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85			
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85			
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212			
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240			

50110000-9	Garnitură termostată - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 787,50	2 145	1 787,50	2 145	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planeta ră transmisie - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdof caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bietea antiruliu - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Lucrări de lacătăsare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cutie de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cabluł frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Erier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Erier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoraş macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chişinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/ı sistemul hidraulic (1 litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaıa distribuție (set)	Buc.	1	1 016,66	1 220	1 016,66	1 220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaıa generatorului	Buc.	1	247,50	297	247,50	297	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	3 379,16	4 055	3 379,16	4 055	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaıa amplificator hidraulic	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	683,33	820	683,33	820	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	8 370,00	10 044	8 370,00	10 044	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	7 133,33	8 560	7 133,33	8 560	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	550,00	660	550,00	660	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 166,66	1 400	1 166,66	1 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii incandescente (set)	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	7 083,33	8 500	7 083,33	8 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	975,00	1 170	975,00	1 170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	737,50	885	737,50	885	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	639,16	767	639,16	767	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	7 006,66	8 408	7 006,66	8 408	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	593,33	712	593,33	712	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	2 040,00	2 448	2 040,00	2 448	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	16 875,00	20 250	16 875,00	20 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	180,00	216	180,00	216	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bieă	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	2 133,33	2 560	2 133,33	2 560	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	12 666,66	15 200	12 666,66	15 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	639,16	767	639,16	767	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	393,33	472	393,33	472	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 000,00	2 400	2 000,00	2 400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 383,33	1 660	1 383,33	1 660	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	288,33	346	288,33	346	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	404,16	485	404,16	485	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	4 016,66	4 820	4 016,66	4 820	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 416,66	1 700	1 416,66	1 700	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brăț. inferior față	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brăț. superior față	Buc.	1	866,66	1 040	866,66	1 040	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 262,50	11 115	9 262,50	11 115	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bielea antitruțiu	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	5 850,00	7 020	5 850,00	7 020	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 108,33	1 330	1 108,33	1 330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 108,33	1 330	1 108,33	1 330	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Demaror	Buc.	1	1 541,66	1 850	1 541,66	1 850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	676,66	812	676,66	812	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	2 900,00	3 480	2 900,00	3 480	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presine	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	616,66	740	616,66	740	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	616,66	740	616,66	740	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 266,66	1 520	1 266,66	1 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	3 900,00	4 680	3 900,00	4 680	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	204,16	245	204,16	245	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână fată (set)	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din fată (set)	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna fată	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablui frânel de mână	Buc.	1	362,50	435	362,50	435	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	5 204,16	6 245	5 204,16	6 245	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	1 133,33	1 360	1 133,33	1 360	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	3 843,33	4 612	3 843,33	4 612	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăți ușă (set)	Buc.	1	5 825,00	6 990	5 825,00	6 990	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăți portbagaj	Buc.	1	1 233,33	1 480	1 233,33	1 480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	1 260,00	1 512	1 260,00	1 512	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	5 720,83	6 865	5 720,83	6 865	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglină laterală	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon tobă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022	
TOTAL						207 135,00	248 562,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Seorbinșchi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetară (1 BAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 7.3. Ford Transit, v-cm3 1995-2198 diesel, a/f (2015-2018) - 8 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	4 233,33	5 080	4 233,33	5 080	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii incandescente (set) - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură baie ulei – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	3 440,00	4 128	3 440,00	4 128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	5,83	7	5,83	7	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiulasă - schimb	Buc.	1	7 937,50	9 525	7 937,50	9 525	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostaț - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontare/montare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - curățire	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	3 209,16	3 851	3 209,16	3 851		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (1 litru)	Buc.	1	195,83	235	195,83	235		Pe parcursul anului 2022		
Suspensia											
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	635,00	762	635,00	762		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	635,00	762	635,00	762		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	794,16	953	794,16	953		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	80,00	96	80,00	96		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bielela antirulm – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic demontare/montare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment cardan – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Puntea spate - reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de încălzușare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric											
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635		Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	476,66	572	476,66	572		Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparatie	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparatie	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutie de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	3 175,00	3 810	3 175,00	3 810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparatie	Buc.	1	2 645,83	3 175	2 645,83	3 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cutie de viteză – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune -- schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	105,83	127	105,83	127	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	211,66	254	211,66	254	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	635,00	762	635,00	762	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	635,00	762	635,00	762	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	317,50	381	317,50	381	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	476,66	572	476,66	572	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparatie	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparatia	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparatia	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	238,33	286	238,33	286	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț ușa (set) – schimb	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	26,66	32	26,66	32	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara gearm - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț portbagaj - schimb	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	8241,66	9890	8241,66	9890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	1400,83	1681	1400,83	1681	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	2416,66	2900	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea amplificator hidraulic	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2951,66	3542	2951,66	3542	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	7393,33	8872	7393,33	8872	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	5180,83	6217	5180,83	6217	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	1732,50	2079	1732,50	2079	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1666,66	2000	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii incandescente (set)	Buc.	1	2350,00	2820	2350,00	2820	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	2991,66	3590	2991,66	3590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	316,66	380	316,66	380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capc supape	Buc.	1	587,50	705	587,50	705	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	3400,00	4080	3400,00	4080	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	14305,00	17166	14305,00	17166	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	2207,50	2649	2207,50	2649	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1941,66	2330	1941,66	2330	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1575,00	1890	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termosist	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Racord	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clapă	Buc.	1	587,50	705	587,50	705	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clapă	Buc.	1	6013,33	7216	6013,33	7216	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	2 716,66	3 260	2 716,66	3 260	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	20 855,83	25 027	20 855,83	25 027	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	579,16	695	579,16	695	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bieță	Buc.	1	983,33	1 180	983,33	1 180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	983,33	1 180	983,33	1 180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiușasă	Buc.	1	2 241,66	2 690	2 241,66	2 690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiușasă	Buc.	1	40 700,00	48 840	40 700,00	48 840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostaț	Buc.	1	1 062,50	1 275	1 062,50	1 275	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostaț	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de încălcare	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 650,00	3 180	2 650,00	3 180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	2 116,66	2 540	2 116,66	2 540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	920,83	1 105	920,83	1 105	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport ștergic	Buc.	1	258,33	310	258,33	310	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	2 950,00	3 540	2 950,00	3 540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	460,00	552	460,00	552	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 777,50	2 133	1 777,50	2 133	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	16 208,33	19 450	16 208,33	19 450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	2 375,00	2 850	2 375,00	2 850	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	2 785,83	3 343	2 785,83	3 343	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	11 666,66	14 000	11 666,66	14 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc.	1	391,66	470	391,66	470	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arbore cardanic (set)	Buc.	1	12 250,00	14 700	12 250,00	14 700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment arbore cardanic	Buc.	1	516,66	620	516,66	620	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	8 495,83	10 195	8 495,83	10 195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	5 496,66	6 596	5 496,66	6 596	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	5 496,66	6 596	5 496,66	6 596	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	6 337,50	7 605	6 337,50	7 605	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x35	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec H1L 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V N 1.2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	5 596,66	6 716	5 596,66	6 716	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	1 300,00	1 560	1 300,00	1 560	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	2 037,50	2 445	2 037,50	2 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	2 037,50	2 445	2 037,50	2 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presune	Buc.	1	1 521,66	1 826	1 521,66	1 826	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	1 087,50	1 305	1 087,50	1 305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	6 618,33	7 942	6 618,33	7 942	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	6 618,33	7 942	6 618,33	7 942	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	1 112,50	1 335	1 112,50	1 335	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuția distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	3 541,66	4 250	3 541,66	4 250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	3 979,16	4 775	3 979,16	4 775	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	4 075,00	4 890	4 075,00	4 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	2 286,66	2 744	2 286,66	2 744	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	2 533,33	3 040	2 533,33	3 040	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	485,83	583	485,83	583	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	316,66	380	316,66	380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	5 191,66	6 230	5 191,66	6 230	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	7 572,50	9 087	7 572,50	9 087	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Încălzi ușă (set)	Buc.	1	2 386,66	2 864	2 386,66	2 864	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	552,50	663	552,50	663	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	480,83	577	480,83	577	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	5 000,00	6 000	5 000,00	6 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă ȇșapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă ȇșapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă ȇșapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motorăș macara geam	Buc.	1	3 448,33	4 138	3 448,33	4 138	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Îacăt portbagaj	Buc.	1	2 500,00	3 000	2 500,00	3 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL				3 79 992,50	455 991,00					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Seerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

[Acesta tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oods-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetară (BAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 7.4. Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzina, 1999 Hibrid, automat a/f (2017) - 4 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2.208,33	2.650	2.208,33	2.650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capae supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	2.870,83	3.445	2.870,83	3.445	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablul bujii (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflantă aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflantă aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiblasă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiblasă - schimb	Buc.	1	4.416,66	5.300	4.416,66	5.300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparatie	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta acceleratie EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta acceleratie EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 962,50	2 355	1 962,50	2 355	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (1litru)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea acului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	883,33	1 060	883,33	1 060	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparatie	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruliu – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roișlor - reglarea	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lacătășare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	2 870,83	3 445	2 870,83	3 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pemă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Errier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	199,16	239	199,16	239	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoraș macara geam - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	2 420,83	2 905	2 420,83	2 905	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	585,00	702	585,00	702	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerației EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	1 769,16	2 123	1 769,16	2 123	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	1 828,33	2 194	1 828,33	2 194	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 682,50	4 419	3 682,50	4 419	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	545,83	655	545,83	655	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 407,50	1 689	1 407,50	1 689	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Buji (set)	Buc.	1	1 083,33	1 300	1 083,33	1 300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	4 725,00	5 670	4 725,00	5 670	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	2 654,16	3 185	2 654,16	3 185	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	14 317,50	17 181	14 317,50	17 181	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	4 688,33	5 626	4 688,33	5 626	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	9 865,00	11 838	9 865,00	11 838	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostai	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	2 218,33	2 662	2 218,33	2 662	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	12 880,00	15 456	12 880,00	15 456	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	14 157,50	16 989	14 157,50	16 989	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	656,66	788	656,66	788	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzinetai (set) biela	Buc.	1	841,66	1 010	841,66	1 010	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzinetai (set) reazem	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri cilindrice	Buc.	1	8 225,00	9 870	8 225,00	9 870	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chilasă	Buc.	1	47 697,50	57 237	47 697,50	57 237	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	1 166,66	1 400	1 166,66	1 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățare a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	581,66	698	581,66	698	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	4 916,66	5 900	4 916,66	5 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	4 916,66	5 900	4 916,66	5 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	591,66	710	591,66	710	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sfenic	Buc.	1	2 028,33	2 434	2 028,33	2 434	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	958,33	1 150	958,33	1 150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	991,66	1 190	991,66	1 190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 898,33	2 278	1 898,33	2 278	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	12 569,16	15 083	12 569,16	15 083	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdul casetă de direcție (set)	Buc.	1	245,83	295	245,83	295	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	2 666,66	3 200	2 666,66	3 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	2 028,33	2 434	2 028,33	2 434	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc.	1	919,16	1 103	919,16	1 103	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	8 495,83	10 195	8 495,83	10 195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	4 333,33	5 200	4 333,33	5 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	4 333,33	5 200	4 333,33	5 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	5 500,00	6 600	5 500,00	6 600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12 V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 850,00	3 420	2 850,00	3 420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	2 818,33	3 382	2 818,33	3 382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț portbagaj	Buc.	1	1 233,33	1 480	1 233,33	1 480	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	2 385,00	2 862	2 385,00	2 862	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	576,66	692	576,66	692	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoruș macara geam	Buc.	1	4 150,00	4 980	4 150,00	4 980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	4 583,33	5 500	4 583,33	5 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stergător parbriz (set)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon tobă eșapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL					316 013,33	379 216,00				

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Ieor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 10.