

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de Pret IMSP AMT Centru

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742215514856 din 17.03.2025

Obiectul de achiziției: Servicii de reparații și mentenanță a imprimantelor și multifuncționalelor de capacitate înaltă

Denumirea bunurilor materiale	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare	Standard de referință
Serviciul de mentenanță a imprimantelor	Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului a următoarelor imprimante:				1. Instalarea Laser Cartridge 2. Schimbarea peliculei termice 3. Instalarea Fuser film 4. Instalarea Cable Scanner 5. Instalare senzor de imagine 6. Înlocuirea geamului de scanare 7. instalare roți dințate 8. Instalare Pickuproller 9. Repararea/Înlocuirea mecanismului de mișcare a capului de scanare	1. Instalarea Laser Cartridge 2. Schimbarea peliculei termice 3. Instalarea Fuser film 4. Instalarea Cable Scanner 5. Instalare senzor de imagine 6. Înlocuirea geamului de scanare 7. instalare roți dințate 8. Instalare Pickuproller 9. Repararea/Înlocuirea mecanismului de mișcare a capului de scanare	in decurs de 3 zile din momentul comenzii, conform necesității IMSP AMT Centru pe parcursul anului 2025 în limita curselor	ISO/IEC 19752 and ISO/IEC 19798
	1. HP LaserJet 1018	30	Germany	Integral	10. Repararea/Înlocuirea sistemului optic	10. Repararea/Înlocuirea sistemului optic		
	2. Printer HP Laser Jet 1010	3	Germany	Integral	11. Înlăturarea defectelor pe sursa de alimentare	11. Înlăturarea defectelor pe sursa de alimentare		
	3. Canon LBP3010/LBP3050	43	Germany	Integral	12. Înlăturarea defectelor pe placa de bază sau controlerul imprimantei	12. Înlăturarea defectelor pe placa de bază sau controlerul imprimantei		
	4. Samsung ML-2160	64	Germany	Integral	13. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea Unitate Cuptor (Fuser Assembly Unit)	13. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea Unitate Cuptor (Fuser Assembly Unit)		
	5. Canon LBP6030B	43	Germany	Integral	14. Defecte ale șasiului sau ale carcasei	14. Defecte ale șasiului sau ale carcasei		
	6. Canon LBP6020	1	Germany	Integral	15. Probleme cu senzorii și comutatoarele	15. Probleme cu senzorii și comutatoarele		
	7. Brother HL-1110	11	Germany	Integral	16. Defecțiuni ale pieselor de transfer a tonerului	16. Defecțiuni ale pieselor de transfer a tonerului		
	8 HP Laser 103 107 108	5	Germany	Integral	17. Probleme cu mecanismul de curățare	17. Probleme cu mecanismul de curățare		
	9 EPSON M1120 Series	1	Germany	Integral	18. Înlăturarea defectelor sau	18. Înlăturarea defectelor sau		
	10 EPSON M1140 Series	3	Germany	Integral				
	11. HP LJ M207	2	Germany	Integral				
	12. Xerox Phaser 3020	14	Germany	Integral				
	13. Epson LX300+	1	Germany	Integral				
	14 Epson LX350	1	Germany	Integral				
	15. HP LaserJet P1005	1	Germany	Integral				
	16. Xerox Phaser 3117	2	Germany	Integral				
	Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului cât și mentenanța următoarelor multifuncționale:							
	1. HP LJ	1	Germany	Integral				
	2. Canon MF4018	2	Germany	Integral				

Serviciu de mentenanță amultifuncționalelor	3. Canon MF3010	8	Germany	Integral	înlocuirea componentelor de asamblare și fixare	înlocuirea componentelor de asamblare și fixare	surselor financiar e disponibile	
	4. Epson L6270	1	Germany	Integral	19. Repararea/Înlocuirea mecanismului de alimentare duplex (p/u MFU duplex)	19. Repararea/Înlocuirea mecanismului de alimentare duplex (p/u MFU duplex)		
	5. Canon i-Sensys MF211	3	Germany	Integral	20. Repararea/Înlocuirea mecanismului de rotire a hârtiei (p/u MFU duplex)	20. Repararea/Înlocuirea mecanismului de rotire a hârtiei (p/u MFU duplex)		
	6. Epson L3050	1	Germany	Integral	21. Repararea/Înlocuirea rolei de inversare (p/u MFU duplex)	21. Repararea/Înlocuirea rolei de inversare (p/u MFU duplex)		
	7. HP MFP 28A	7	Germany	Integral	22. Repararea/Înlocuirea mecanismului de aliniere și sincronizare (p/u MFU duplex)	22. Repararea/Înlocuirea mecanismului de aliniere și sincronizare (p/u MFU duplex)		
	8. PrinterProMFP M428FDN	1	Germany	Integral	23. La necesitate înlocuirea cartusului	23. La necesitate înlocuirea cartusului		
	9. EPSON M105 Series	1	Germany	Integral				
	10. EPSON L3150 Series	1	Germany	Integral				
	11. Canon MF4430	2	Germany	Integral				
	12. HP CLJ CP1215	1	Germany	Integral				
	13. MF443dw	7	Germany	Integral				
						Pretul va include și manopera!		Pretul va include si manopera!

Semnat:		Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director
Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL		Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9